

Diagnosi del link flapping su uno switch

Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come diagnosticare e risolvere i problemi di link flapping su uno switch usando SG350X.

Dispositivi interessati | Versione software

- Sx350 | 2.5.7.85 ([scarica la versione più recente](#))
- SG350X | 2.5.7.85 ([scarica la versione più recente](#))
- Sx550X | 2.5.7.85 ([scarica la versione più recente](#))

Introduzione

Un port flap, o link flap, è una situazione in cui un'interfaccia fisica sullo switch va sempre su e giù, tre o più volte al secondo per almeno dieci secondi. La causa comune è in genere correlata a un cavo non valido, non supportato o non standard, a un Small Form-Factor Pluggable (SFP) o ad altri problemi di sincronizzazione del collegamento. Il link flapping può essere intermittente o permanente.

Poiché il link flapping tende a rappresentare un'interferenza fisica, in questo documento vengono illustrati i passaggi e le procedure da eseguire per diagnosticarlo e prevenirlo. Inoltre, l'articolo descrive le impostazioni che è possibile configurare sullo switch per prevenire o risolvere i problemi di link flapping.

Sommario

- [Identificazione del link flapping](#)
- [Controllo dell'hardware e del dispositivo, inclusi i cavi](#)
- [Analisi della topologia](#)
- [Come configurare Link Flap Prevention](#)
- [Disattivazione EEE \(Energy Efficient Ethernet\)](#)
- [Disabilita Smartport](#)

Identificazione del link flapping

Il link flapping è facile da identificare in una rete. La connettività di alcuni dispositivi sarà intermittente. Il link flapping può essere rilevato e identificato nel syslog del dispositivo; i messaggi syslog forniscono informazioni su eventi, errori o altri problemi gravi che possono verificarsi all'interno dello switch. Quando si esaminano i syslog, cercare le voci "Su" e "Giù" che sembrano tornare indietro in un breve lasso di tempo. Tali voci descrivono inoltre esattamente la porta che causa il problema ed è possibile procedere alla risoluzione del problema per la porta specifica.

Log Index	Log Time	Severity	Description
2147483594		Warning	%STP-W-PORTSTATUS: gi16: STP status Forwarding
2147483595		Informational	%LINK-I-Up: Vlan 1
2147483596		Informational	%LINK-I-Up: gi16
2147483597		Warning	%LINK-W-Down: Vlan 1
2147483598		Warning	%LINK-W-Down: gi16
2147483599		Informational	%INIT-I-Startup: Warm Startup
2147483600		Informational	
2147483601		Informational	
2147483602		Informational	
2147483603		Notice	%SYSLOG-N-LOGGING: Logging started.
2147483604		Warning	%STP-W-PORTSTATUS: gi16: STP status Forwarding
2147483605		Informational	%LINK-I-Up: Vlan 1
2147483606		Informational	%LINK-I-Up: gi16
2147483607		Warning	%LINK-W-Down: Vlan 1
2147483608		Warning	%LINK-W-Down: gi16
2147483609		Informational	%LINK-I-Up: Vlan 1
2147483610		Informational	%LINK-I-Up: gi16
2147483611		Informational	%LINK-I-Up: loopback1
2147483612		Warning	%LINK-W-Down: gi28

Controllo dell'hardware e del dispositivo, inclusi i cavi


Il link flapping è in genere causato da cavi o SFP (Small Form-Factor Pluggable) errati, non supportati o non standard o da altri problemi di sincronizzazione del link. Verificare i cavi e i cavi Ethernet in uso sulle porte che generano problemi. Assicurarsi che il dispositivo sia dotato del firmware più recente.

Passaggio 1

Provare a cambiare cavi e monitor. Se il problema persiste, andare al passo 2.

Passaggio 2

Selezionare **Status and Statistics > Diagnostics > Copper Test**.



Passaggio 3

Selezionare *Port* dal menu a discesa. Nell'esempio è selezionato **GE16**. Fare clic su **Copper Test**.

Copper Test

Note that basic cable test results would be accurate only if Short Reach is disabled.
[Short Reach](#) is currently disabled.

Select the port on which to run the copper test.

Port: GE16 ▾

Copper Test

Passaggio 4

Verrà visualizzato un avviso. Tenere presente che la porta verrà chiusa per un breve periodo di tempo. Scegliere **OK**.



The port is shut down during the brief testing period.
Click OK to continue or Cancel to stop the test.

Don't show me this again



Passaggio 5

Verranno visualizzati *i risultati del test*. Se la risposta è OK, molto probabilmente non è il cavo. Se i risultati non sono corretti, sostituire il cavo e ripetere il test del rame per verificare che non sia il cavo.

Test Results

Last Update:	2021-Jan-18 09:13:50
Test Results:	OK
Distance to Fault:	
Operational Port Status:	Up

Analisi della topologia

Per verificare che si tratti di un problema fisico e non di configurazione dello switch, è necessario analizzare i dispositivi collegati allo switch. Verificare quanto segue:

1. Quali dispositivi sono collegati allo switch?

- Analizzare tutti i dispositivi collegati allo switch. Si sono verificati problemi con questi dispositivi?

3. Quali porte causano il problema e quali dispositivi sono collegati a tali porte?

- Verificare le porte collegando altri dispositivi e verificare se il problema

persiste.

- Verificare se il dispositivo sta causando problemi su un'altra porta.

6. La porta o il dispositivo?

- Per stabilire se si tratta della porta o del dispositivo, determinare come continuare il processo di risoluzione dei problemi.

- Se si tratta del dispositivo, potrebbe essere necessario contattare il supporto di gestione per tale dispositivo.


- Se il problema è relativo alla porta, è necessario verificare se si tratta di un problema fisico o di configurazione.

Come configurare Link Flap Prevention

La prevenzione del link flap riduce al minimo l'interruzione delle operazioni dello switch e della rete. Stabilizza la topologia di rete impostando automaticamente le porte con eventi di link flap eccessivi su porte con stato err-disabled. Questo meccanismo fornisce anche il tempo necessario per eseguire il debug e individuare la causa principale del flapping. Viene inviato un messaggio syslog o una trap SNMP (Simple Network Management Protocol) per avvisare del link flap e dell'arresto della porta. L'interfaccia verrà riattivata solo se attivata in modo specifico dall'amministratore di sistema. Per le istruzioni basate sulla CLI, consultare l'articolo [Configure Link Flap Prevention Settings su uno switch dalla CLI](#).


Passaggio 1

Accedere all'interfaccia utente grafica (GUI) dello switch.




Passaggio 2

Scegliere **Advanced Display Mode**.




Passaggio 3

Selezionare **Gestione porte > Impostazioni porta**.



Passaggio 4

Nella pagina *Port Settings*, abilitare *Link Flap Prevention* selezionando la casella **Enable**. Fare clic su **Apply** (Applica).



Passaggio 5

Fare clic su **Salva**.


Save

Disattivazione EEE (Energy Efficient Ethernet)

Si verifica ancora il link flap dopo aver controllato la topologia, i dispositivi e aver attivato la prevenzione del link flap? Provare a disabilitare l'EEE (Energy Efficient Ethernet). Lo scopo di EEE è che i collegamenti Ethernet hanno tempo di inattività e l'opportunità di risparmiare energia. Tuttavia, non tutti i dispositivi sono compatibili con l'EEE 802.3AZ e la sua disattivazione può essere il modo migliore di agire.

Passaggio 1

Accedere alla GUI dello switch.



© 2011-2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.


Passaggio 2

Scegliere **Advanced Display Mode**.

Display Mode: **Advanced** ▾

Passaggio 3

Selezionare **Gestione porte > Ethernet verde > Proprietà**.



- ▼ **Port Management** 1
 - Port Settings
 - Error Recovery Settings
 - Loopback Detection Setting
 - ▼ Link Aggregation
 - LAG Management
 - LAG Settings
 - LACP
 - ▶ UDLD
 - ▼ Green Ethernet

Passaggio 4

Disabilitare l'interfaccia *Ethernet a risparmio energetico 802.3 (EEE)* deselezionando la casella **Attiva**. Fare clic su **Apply (Applica)**.

Properties

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding port based parameters on [Port Settings](#) page.

Energy Detect Mode: Enable

Short Reach: Enable

Port LEDs: Enable

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable

Apply Cancel Reset Energy Saving Counter

Passaggio 5

Fare clic su **Salva**.




Disabilita Smartport

La funzionalità Smartport applica una configurazione preconfigurata alla porta dello switch in base al tipo di dispositivo che si sta tentando di connettere. Auto Smartport consente allo switch di applicare automaticamente queste configurazioni alle interfacce quando rileva il dispositivo. In alcuni casi, Smartport potrebbe rilevare la periferica in modo non corretto, causando il flap della porta specifica. Per evitare questo problema, è possibile disabilitare Smartport.

Passaggio 1

Scegliete **Smartport > Proprietà**.



Passaggio 2

Selezionare **Disable** (Disabilita) accanto a *Administrative Auto Smartport* per disabilitare Smartport a livello globale sullo switch. Fare clic su **Apply (Applica)**.

Properties

Telephony OUI is currently disabled. Auto Smartport and Telephony OUI are mutually exclusive.

Administrative Auto Smartport:	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Enable by Auto Voice VLAN	Operational Auto Smartport: Disabled
Auto Smartport Device Detection Method:	<input checked="" type="checkbox"/> CDP <input checked="" type="checkbox"/> LLDP	Operational CDP Status: Enabled Operational LLDP Status: Enabled
Auto Smartport Device Detection:	<input type="checkbox"/> Host <input checked="" type="checkbox"/> IP Phone <input checked="" type="checkbox"/> IP Phone + Desktop <input checked="" type="checkbox"/> Switch <input type="checkbox"/> Router <input checked="" type="checkbox"/> Wireless Access Point	

La Smartport verrà disabilitata su tutte le interfacce, ma non influirà sulle configurazioni manuali della VLAN.

Problemi con Smartport? [Informazioni su come identificare, risolvere e disattivare la funzionalità Smartport se causa problemi con lo switch.](#)

Conclusioni

Il link flapping può essere debilitante in una rete. Ora, tuttavia, con tutte queste informazioni, è possibile diagnosticare, prevenire e risolvere facilmente i problemi di link flapping.