

Usare Web Configuration Utility per aggiornare il firmware sui telefoni IP SPA525G e SPA525G2

Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è quello di guidare l'utente su come aggiornare SPA525G e SPA525G2 con l'utilizzo dell'utilità di configurazione Web. L'aggiornamento del firmware dell'IP Phone può essere eseguito in due modi: una viene eseguita tramite l'utilità di configurazione Web e l'altra tramite un protocollo TFTP su un dispositivo di comunicazione unificata tramite Cisco Configuration Assistant (CCA). Gli aggiornamenti del firmware sono importanti e possono fornire o aggiornare le funzionalità del dispositivo e risolvere i problemi dell'ultimo firmware.

Dispositivi interessati

- SPA525G
- SPA525G2

URL download software

[SPA525G](#)
[SPA525G2](#)

Passaggi per l'aggiornamento del firmware

Passaggio 1. È possibile controllare la versione corrente del firmware. Con i tasti software del telefono IP, premere il pulsante **Setup** e scegliere **Status > Product Information > Software Version (Stato > Informazioni sul prodotto > Versione software)**..


Passaggio 2. Scaricare l'ultima versione dell'aggiornamento del firmware dei telefoni IP SPA525G dal sito Web di Cisco.

Passaggio 3. Estrarre i file e salvarli sul desktop. In questo articolo viene utilizzata la versione del firmware 7.5.3. La cartella estratta contiene i file spa525g-7-5-3.bin e spa525g-7-5-3-bt.bin. Se si desidera utilizzare Bluetooth, utilizzare il file spa525g-7-5-3-bt.bin, che contiene il firmware Bluetooth aggiornato.


Passaggio 4. Sul telefono IP, selezionare **Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol**.

Passaggio 5. Utilizzare il tasto freccia destra e impostare Signaling Protocol come **SIP**. Se il protocollo di segnalazione è SCCP, non è possibile accedere come amministratore e utenti esperti.


Passaggio 6. Utilizzare l'utilità di configurazione Web per accedere come amministratore e scegliere **Avanzate > Aggiornamento firmware**



Passaggio 7. Fare clic su **Finestra Aggiornamento firmware**. Si apre la pagina *IP Phone SPA525G2*:



Passaggio 8. Fare clic su **Sfoggia** e scegliere il percorso del file scaricato.



Passaggio 9. Fare clic su **Sottometti**. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, il sistema si riavvia. Una volta riavviato, in una finestra viene visualizzato il messaggio "Aggiornamento firmware riuscito".

CISCO IP Phone

Firmware Upgrade Successful

System Rebooting .

Close