

Software per il supporto dei Domain Access Point -B

Sommario

[Introduzione](#)

[Tabella 1 - Versioni software con supporto per -B domain AP](#)

[Nota speciale su AP802](#)

Introduzione

A partire dal 1° maggio 2016, la Federal Communications Commission (FCC) ha limitato la distribuzione di nuovi punti di accesso al dominio -A negli Stati Uniti. È stato introdotto un nuovo dominio -B per conformarsi alle nuove normative FCC. Cisco ha rilasciato nuovi SKU AP per il dominio -B - la tabella seguente mostra in quali versioni software è introdotto il supporto del dominio -B.

Per ulteriori informazioni sulla modifica FCC, vedere il [bollettino sui prodotti del nuovo dominio -B](#).

Tabella 1 - Versioni software con supporto per -B domain AP

Serie AP	7.4.150 .0 (15.2(2)JB6)	8.0.13 2.0 (15.3(3)JA7)	8.2.11 0.0 (15.3(3)JC1)	8.3.10 2.0 (15.3(3)JD)	IOS-XE 3.6.5	IOS- XE 3.7.4	IOS-XE 3.8.2	IOS-XE 3.9.0	Polaris 16.1.3	Polaris 16.2.2	Pola 16.3
AP-3700i/e		¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-2700i/e		¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-1700i		¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-3700p		¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-3600i/e	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-2600i/e	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-1600i/e	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-700i/w		¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-1532i/e		¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-1572		¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥
AP-1552 (IoT)	¥	¥	¥	¥							
IW-3702		¥	¥	¥							
AP803 (in IR829)			¥	¥							
ASA55xx (AP702 incorporato)			¥	¥							

Nota speciale su AP802

AP802 (incorporato in vari modelli ISR serie 800) non è disponibile in una SKU -B. Gli ISR serie 800 con SKU-A AP802 venduti dopo il 1 maggio 2016 sono conformi alle normative FCC (e supportano solo le bande UNII-1 e UNII-3).