STP を使用した REP の設定と検証

内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラ<u>ブルシュート</u>

REP STCNのベストプラクティスガイドライン

概要

このドキュメントでは、Resilient Ethernet Protocol(REP)を大規模なスイッチドメインに導入する場合の設定方法について説明します。多くの場合、重要な考慮事項はスパニングツリープロトコル(STP)との相互運用です。REPはシスコのプロトコルですが、REPエッジポートがSTPに参加する方法が開発されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- REPをサポートするシスコスイッチ(CGS2520、IE3K、IE4Kなど)(2)
- スパニングツリー(1)をサポートするスイッチ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- スイッチA:CGS-2520-16S-8PC(cgs2520-ipservicesk9-mz.152-4.EA.bin搭載)
- スイッチB:CGS-2520-16S-8PC-C(cgs2520-lanbasek9-mz.152-4.EA.bin搭載)
- SwitchC 03.06.05Eユニバーサルイメージ搭載WS-C3850-48T

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

REPに関する知識と、シスコデバイスでのREPの設定方法を理解している場合に役立ちます。 REPを初めて使用する場合、またはリフレッシャーを必要とする場合は、次の記事を参照してく ださい。

- REPホワイトペーパー
- Cisco TAC LANスイッチング担当ガイド
- IOS-XE 3s LANスイッチング担当者コンフィギュレーションガイド
- 産業用イーサネットスイッチのREP設定

設定

ネットワーク図

					-						
1		1	REP Edge	REP	1	1	REP Edge		STP	1	1
1	SwitchA	1	F0/17>	F0/17	1	SwitchB	F0/18>	G1	/0/18	1	SwitchC
1		I			1	1				1	1
-											

設定

スイッチA:

interface FastEthernet0/17
switchport trunk allowed vlan 3000-3003
switchport mode trunk
rep segment 99 edge

スイッチB:

interface FastEthernet0/17
switchport trunk allowed vlan 3000-3003
switchport mode trunk
rep segment 99

interface FastEthernet0/18
switchport trunk allowed vlan 3000-3003
switchport mode trunk
rep segment 99 edge no-neighbor primary
rep stcn stp

SwitchC:

interface GigabitEthernet1/0/18
switchport trunk allowed vlan 3000-3003
switchport mode trunk

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

SwitchB#show rep topology detail REP Segment 99 SwitchB, Fa0/18 (Primary Edge No-Neighbor) Open Port, all vlans forwarding Bridge MAC: 0008.303f.5c00 Port Number: 014 Port Priority: 000 Neighbor Number: 1 / [-3] SwitchB, Fa0/17 (Intermediate) Open Port, all vlans forwarding Bridge MAC: 0008.303f.5c00 Port Number: 013 Port Priority: 000 Neighbor Number: 2 / [-2] SwitchA, Fa0/17 (Secondary Edge) Alternate Port, some vlans blocked Bridge MAC: a40c.c3a4.8180 Port Number: 013 Port Priority: 000 Neighbor Number: 3 / [-1]

SwitchB#show span vlan 3000-3003 root

SwitchC#show spanning-tree vlan 3000-3003 root

```
Root Hello Max Fwd

Vlan Root ID Cost Time Age Dly Root Port

-----

VLAN3000 27576 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3001 27577 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3002 27578 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3003 27579 2401.c722.7a80 0 2 20 15
```

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

REPエッジのno-neighborポートがスパニングツリーポートに接続されている場合に含める最も重要な設定は、rep stcn stpです。このコマンドがREP Edge No-Neighbor(ENN)ポートで有効になっている場合、ポートはREPとSTPを実行します。これは、ENNポートがルートブリッジがSTPドメイン内にあるユーザを認識するために重要です。このコマンドを使用しない場合、STPはREP ENNポートで無効になります。つまり、REPリンクの障害が発生すると、STPドメインにこの情報が含まれなくなり、停止/到達可能性の問題が発生する可能性があります。

この出力から、スイッチBのFa0/18インターフェイスがREPセグメント99のプライマリENNポートであるだけでなく、VLAN 3000-3003のスパニングツリールートポートでもあることを確認できます。rep stcn stpコマンドがインター**フェイスから削除さ**れた場合、スイッチBがルートブリッジになり、直接接続されているスイッチCもルートブリッジになります。

SwitchB(config)#int f0/18 SwitchB(config-if) #no rep stcn stp SwitchB(config-if)#end SwitchB#show span SwitchB#show spanning-tree vlan 3000-3003 root

Vlan

```
Cost Time Age Dly Root Port
                 Root ID
VLAN3000
             35768 0008.303f.5c00
                                     0
                                             20 15
VLAN3001
             35769 0008.303f.5c00
                                     0
                                        2
                                            2.0
VLAN3002
             35770 0008.303f.5c00
                                    0
                                        2 20 15
            35771 0008.303f.5c00
                                    0 2 20 15
VLAN3003
SwitchB#show spanning-tree vlan 3000-3003 | in root
This bridge is the root
SwitchB#show rep topology
REP Segment 99
BridgeName PortName Edge Role
AST03-CGS2520-B Fa0/18 Pri* Open
AST03-CGS2520-B Fa0/17 Open
Ast03-cgs2520-a Fa0/17 Sec Alt
SwitchC#show spanning-tree vlan 3000-3003 root
Root Hello Max Fwd
Vlan Root ID Cost Time Age Dly Root Port
______ _____
VLAN3000 27576 2401.c722.7a80 0 2 20 15
VLAN3001 27577 2401.c722.7a80 0 2 20 15
VLAN3002 27578 2401.c722.7a80 0 2 20 15
VLAN3003 27579 2401.c722.7a80 0 2 20 15
SwitchC#show spanning-tree vlan 3000-3003 | in root
This bridge is the root
```

rep stcn stpコマンドが存在する場合、トポロジの変**更はどのように**処理されるのですか。このシ ナリオを考えると、コマンドがプライマリENNポートに追加され、スイッチBのF0/17がシャット ダウンされてリンク障害がシミュレートされます。

Root Hello Max Fwd

SwitchB(config)#int f0/18 SwitchB(config-if) #rep stcn stp SwitchB(config-if)#int f0/17 SwitchB(config-if) #shut SwitchB(config-if)#^Z SwitchB#show rep topology REP Segment 99

Warning: REP detects a segment failure, topology may be incomplete

PortName Edge Role BridgeName Fa0/18 AST03-CGS2520-B Pri* Open AST03-CGS2520-B Fa0/17 Fail

なり、インターフェイスG1/0/18で通常のスパニングツリートポロジ変更通知が受信されます。

```
SwitchC#debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
SwitchC#
```

*Jan 31 17:07:20.247: STP: VLAN3000 Topology Change rcvd on Gi1/0/18 *Jan 31 17:07:20.247: STP: VLAN3001 Topology Change rcvd on Gi1/0/18 *Jan 31 17:07:20.248: STP: VLAN3002 Topology Change rcvd on Gi1/0/18 *Jan 31 17:07:20.248: STP: VLAN3003 Topology Change rcvd on Gi1/0/18

次に、REPセグメント99のENNポートがスパニングツリーに参加しない場合の、このセグメントリンク障害の影響について考えます。

SwitchB(config-if)#int f0/18

SwitchB(config-if) #no rep stcn stp

SwitchB(config-if) #do show rep topology

REP Segment 99

SwitchB(config-if) #do show spanning-tree vlan 3000-3003 root

			Root	Hello	Max	Fwd	
Vlan		Root ID	Cost	Time	Age	Dly	Root Port
VLAN3000	35768	0008.303f.5c00	C	2	20	15	
VLAN3001	35769	0008.303f.5c00	(2	20	15	
VLAN3002	35770	0008.303f.5c00	C	2	20	15	
VLAN3003	35771	0008.303f.5c00	(2	20	15	

SwitchB(config-if)#interface f0/17

SwitchB(config-if)#shut

SwitchB(config-if) #do show rep topology

REP Segment 99

Warning: REP detects a segment failure, topology may be incomplete

BridgeName	PortName	Edge	Role
AST03-CGS2520-B	Fa0/18	Sec*	Open
AST03-CGS2520-B	Fa0/17		Fail

SwitchC#debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

SwitchC#

SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#
SwitchC#

パケットを受信しなかったことを指摘することは困難です。SwitchCでデバッグを有効にすると、REPセグメント99でトポロジが変更されても、スパニングツリーはまったく更新されません。つまり、スパニングツリーポートに接続されているREPエッジのno-neighborポートには**rep stcn** stpコマンドがあります。

REP STCNのベストプラクティスガイドライン

1.デフォルトでは、REPは管理VLANとしてVLAN 1を使用します。STPドメインがトランクで異なるネイティブVLAN IDを使用する場合は、REP管理VLANを一致するように設定します。たとえば、STPのネイティブVLANがVLAN 99の場合、REPスイッチでrep admin vlan 99という設定を入力します

2.複数のセグメントのエッジポートを持つREPスイッチの場合は、他のすべてのセグメントに REP STCNメッセージを送信することを確認します。たとえば、5つのセグメントを持つスイッチのエッジポートに対して、この設定を検討します。インターフェイスに固有のセグメントがコマンドから省略されていることに注意してください。

Switch(config)#int f0/24 Switch(config-if)#rep segment 1 edge no-neighbor Switch(config-if)#rep stcn stp Switch(config-if)#rep stcn segment 2-5

3. STPポートに接続されているすべてのREP ENNポートの設定には、**rep stcn stpコマンドが**含まれている必要があります。