

# CSCvc53327:ホスト名にスペースが含まれている場合、RV32xはIPアドレスを提供しません

## 要約

DHCPクライアントのホスト名にスペースが含まれている場合、RV32xはIPアドレスを提供しません。RV32xは現在、ホスト名フィールドのスペースと特殊文字をサポートしていません。

## 指定日

2016年12月16日

## 解決日

N/A

## 影響を受ける製品

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

## 次のステップ

デバイスのホスト名の文字と長さを確認します。特殊文字やスペースが含まれている場合は、RV32xからIPアドレスを受信するデバイスのホスト名から一時的に削除できます。特殊文字とスペースを使用できるルータファームウェアが現在進行中です。