

SG350XG:CDPまたはLLDPを無効にすると、PoEネゴシエーションが失敗する可能性がある

指定日

2016年1月19日

解決日

2017年6月5日

該当製品

SG350XG	2.0.x	2.3.0.130

問題の説明

スイッチポートでCisco Discovery Protocol(CDP)とLink Layer Discovery Protocol(LLDP)の両方が有効になっており、一方を無効にすると、Power over Ethernet(PoE)の残りのプロトコルのネゴシエーションが失敗する可能性があります。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.0.130にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、[ここをクリック](#)してください。