

# SG350XG:Set IDからAuto Unit IDに変更すると、リロード後にデバイスがスタックに参加しない

## 指定日

May 23, 2017

## 解決日

2017年9月8日

## 影響を受ける製品

モデル	ファームウェアバージョン	下記で修正
SG350X	2.2.0.x	2.3.5.63

## 問題の説明

場合によっては、スタック内のユニットのユニットID設定がset IDからauto IDに変更された場合、リロード後にデバイスがスタックに参加しないことがあります。

## 解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.5.63にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、[ここをクリック](#)してください。