

Sx550X、Sx350X、Sx250:PSEがCatalyst PSEポートに電力を供給

指定日

May 31, 2016

解決日

2017年6月5日

影響を受ける製品

Sx550X、Sx350x、Sx250	2.1.0.63	2.3.0.130

問題の説明

Sx550X、Sx350X、またはSx250スイッチのPoEポートを3750 CatalystスイッチのPoEポートに接続すると、PoEを介してPoEに電力が供給されます。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.0.130にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、[ここをクリック](#)してください。