

Field Notice74035(CSCwf67316)用アクセスポイントService Pack(APSP)

内容

次の表に、Field Notice74035に対処するためのアクセスポイントのサービスパック(APSP)へのリンクを示します。これらのAPSPはCisco IOS® XE 17.3.7、17.6.5、および17.9.3にのみ適用され、17.3.8、17.6.6、および17.9.4リリースで置き換えられます。APSPは、2800、2800、4800、1560、IW6300、ESW6300のAPシリーズに対してのみ修正を提供します。

詳細については、次を参照してください。

[Field Notice74035](#)

[CSCwf67316:2800/3800/4800/1560/IW6300がCAC時間の後に必要なレベルでレーダーを検出しない場合がある](#)

| Release | APSPイメージ |
|---------|---|
| 17.3.7 | 9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.3.7 イメージ名 : C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin |
| | 9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.3.7 イメージ名 : C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin |
| | 9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.3.7 イメージ名 : C9800-L-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin |
| | 9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.3.7 イメージ名 : C9800-CL-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin |
| | 9800-SW (EWCスイッチ) : https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.3.7 イメージ名 : cat9k_iosxe.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin |

EWC

C9105:<https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.3.7>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9115:<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9117:<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9120:<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9124:<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9130:<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

17.6.5

9800-

40:<https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5>

イメージ名 : [C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-

80:<https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5>

イメージ名 : [C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-

L:<https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5>

イメージ名 : [C9800-L-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-

CL:<https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5>

イメージ名 : [C9800-CL-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-SW (EWCスイッチ

) :<https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5>

イメージ名 : [cat9k_iosxe.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

EWC
 C9105:<https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.6.5>
 イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC
 C9115:<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.6.5>
 イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC
 C9117:<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.6.5>
 イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC
 C9120:<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.6.5>
 イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC
 C9124:<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.6.5>
 イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC
 C9130:<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.6.5>
 イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

17.9.3

9800-
 40:<https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.9.3>
 イメージ名 : [C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-
 80:<https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.9.3>
 イメージ名 : [C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-
 L:<https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.9.3>
 イメージ名 : [C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-
 CL:<https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.9.3>
 イメージ名 : [C9800-CL-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-SW (EWCスイッチ) :<https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.9.3>
 イメージ名 : [cat9k_iosxe.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

EWC
 C9105:<https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.9.3>
 イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9115:<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.9.3>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9117:<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.9.3>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9120:<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.9.3>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9124:<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.9.3>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9130:<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.9.3>

イメージ名 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。