



注意事項

この章では、重大度 1 および 2 の未解決および解決済みの不具合について説明し、重大度 3 の不具合を選択します。

- 「未解決の不具合」セクションには、現在のリリースに適用され、以前のリリースにも適用されている可能性のある未解決の不具合が記載されています。これまでのリリースで未解決で、まだ解決されていない不具合は、解決されるまで、今後のすべてのリリースに適用されます。
- 「解決済みの不具合」セクションには、特定のリリースで解決されていても、以前のリリースでは未解決の不具合が示されています。

バグ ID は英数字順にソートされます。



(注) 「不具合」セクションには、バグ ID とそのバグの簡単な説明が含まれています。特定の不具合の症状、条件、および回避策に関する詳細については、バグ検索ツールを使用する必要があります。

- [Cisco バグ検索ツール \(1 ページ\)](#)
- [未解決の不具合 : Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 \(2 ページ\)](#)
- [解決済みの不具合 : Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 \(2 ページ\)](#)

Cisco バグ検索ツール

シスコのバグ検索ツール (BST) は Bug Toolkit の後継オンラインツールであり、ネットワークリスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアのバグを検索し、バグの詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。ツールの詳細については、<http://www.cisco.com/web/applicat/cbsshelf/help.html> のヘルプ ページ [英語] を参照してください。

未解決の不具合 : Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1

警告 ID 番号	説明
CSCvp12219	コアポートのシャット解除後も IKEV1トンネルはダウンし、再び起動する
CSCvp12250	caam_jr エラー ログと asfctrl エラー ログが確認される
CSCvp28897	ピア上のコアポートのシャット/シャット解除時にフレームサイズ1500のカーネルクラッシュが確認される
CSCvp61200	VRF AWARE IPSEC : clear crypto 時にトンネルで一方方向トラフィックヒットが観察される
CSCvp91087	PRBS/BERT 回線が 3GMS IM の pdh de1 で動作していない
CSCvq00342	ASR920 での MVPN 展開に重複パケットがある
CSCvo36974	IPSEC プロファイルの削除および追加により VRF_AWARE_IPSEC でデータトラフィックのドロップが確認される

解決済みの不具合 : Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1

警告 ID 番号	説明
CSCvm50225	GRE : パケットサイズが 1472 バイトを超えている場合、GRE トンネルを介して ping できない
CSCvn49741	RSP2A-64 と RSP2A-128_mgr のクラッシュが確認される
CSCvn55871	iboc がリモートループバック設定の PPP のときにカプセル化モードで T1 シリアルインターフェイスがダウンする。
CSCvo07619	BDI IPv6 ping failure_FMFP_OBJ_Download_Failure が発生する
CSCvo19770	hashtable_get_nth_entry でルータがクラッシュする
CSCvo35275	MVPN : 高 MTU マルチキャストパケットの MDT-MTU を渡すことができない
CSCvo98627	ピアでの「router ospf shut」時に @nile_cef_adj_gre_delete でクラッシュする
CSCvq01602	IPv6 キャッシュの有効期限が切れた後、ECMP が発生すると中継トラフィックが失敗する

警告 ID 番号	説明
CSCvq10257	qos-overhead-accounting 10 ギガビット インターフェイスを有効にしたときの不正な I/F 表記について

