



# Cisco MDS 9200 シリーズ アクセサリ キットの 内容

Customer Order Number: DOC-J-7816330=





部品番号 : 53-2113-XX、53-2473-XX

このマニュアルでは、Cisco MDS 9200 シリーズ アクセサリ キットの内容を一覧表示するとともに、図を示してその内容を説明します (表 1 を参照)。

表 1 Cisco MDS 9200 シリーズ アクセサリ キットの内容

| 部品番号       | 図 | 説明  | 個数                              |
|------------|---|---|---------------------------------|
| 69-1151-XX |   | 背面ラックマウント ブラケット キット (以下の部品が含まれます)<br>12-24 x 3/4 インチ バインダヘッド ネジ<br>10-32 x 3/4 インチ バインダヘッド ネジ<br>M4 x 6 mm フラットヘッド ネジ<br>スライダ レール (長)<br>スライダ レール (短)<br>C 型ブラケット | 1<br>6<br>6<br>4<br>2<br>2<br>2 |
| 69-0991-XX |   | ケーブル マネジメント ブラケット キット (以下の部品が含まれます)<br>12-24 x 3/4 インチ バインダヘッド ネジ<br>10-32 x 3/4 インチ バインダヘッド ネジ<br>ケーブル マネジメント ブラケット  | 1<br>6<br>6<br>2                |

表 1 Cisco MDS 9200 シリーズ アクセサリ キットの内容 (続き)

| 部品番号         | 図   | 説明  | 個数 |
|--------------|---|---|----|
| 69-1304-XX   | <br>113301                         | キャビネット インストレーション ハードウェア<br>(以下の部品が含まれます)                                      | 1  |
|              |   | 10-32 x 1/2 インチなベネジ   | 4  |
|              | <br>113304                         | 10-32 0.41 インチ x 0.55 インチ x 0.5 インチ保持板付<br>きクリップ ナット                          | 4  |
| 69-1013-XX   | 前面ラックマウント ブラケット キット<br><br>113063  | 前面ラックマウント ブラケット キット (以下の部品<br>が含まれます)   | 1  |
|              |   | M4 x 6 mm フラットヘッド ネジ  | 12 |
|              |   | ラックマウント ブラケット   | 2  |
| 800-05097-XX | コンソール ケーブル コネクタ キット<br><br>113064 | コンソール ケーブル コネクタ キット (以下の部品<br>が含まれます)   | 1  |
|              |   | RJ-45 ロールオーバー ケーブル  | 1  |
|              |   | DB-9F/RJ-45F PC 端末  | 1  |
|              |   | RJ-45/DSUB F/F アダプタ   | 1  |
|              |   | RJ-45/DSUB R/P アダプタ   | 1  |
|              |   | DSUB ネジ ロック キット   | 1  |
| 69-0815-XX   | アース ラグ キット<br><br>113067         | アース ラグ キット (以下の部品が含まれます)  | 1  |
|              |   | 2 穴圧着端子   | 1  |
|              |   | M4 x 8 mm なベネジ  | 2  |
| 69-1195-XX   | <br>113099                       | DB-9F/RJ-45F PC 端末  | 1  |
| 51-3690-XX   | 静電気防止用リスト ストラップ<br><br>113065    | 静電気防止用リスト ストラップ   | 1  |
| 78-16982-XX  | なし  | Cisco MDS 9000 Family SSM Configuration Note                                  | 1  |
| 78-16644-XX  | なし  | Cisco MDS 9000 Family Documentation Roadmap                                   | 1  |
| 78-16646-XX  | なし  | Regulatory Compliance and Safety Information for the<br>Cisco MDS 9000 Family | 1  |
| 78-16164-XX  | なし  | License and Copyright Information for Cisco MDS<br>SAN-OS                     | 1  |
| 83-1404-XX   | なし  | Cisco の資料パッケージ  | 1  |



(注)

このマニュアルに記載されている部品が1つでも不足している場合は、次の URL から Cisco Technical Support へお問い合わせください。

<http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml>

シスコのリセラーでこの製品を購入した場合は、その他の部品が含まれていることがあります。

各スイッチには2つの国別電源コードが付属されています。付属する電源コードの種類は、Cisco MDS スイッチを注文した時点でお客様が住む地域の規格により決まります。以下に、Cisco MDS 9200 シリーズで使用できる電源コードを示します。

- CAB-9K12A-NA — 電源コード、125-VAC 13-A NEMA 5-15 プラグ、米国
- CAB-9K10A-AU — 電源コード、250-VAC 10-A 3112 プラグ、オーストラリア
- CAB-9K10A-EU — 電源コード、250-VAC 10-A CEE 7/7 プラグ、欧州
- CAB-9K10A-IU — 電源コード、250-VAC 10-A CEI 23-16/VII プラグ、イタリア
- CAB-9K12A-UA — 電源コード、250-VAC 13-A BS1363 プラグ (13 A ヒューズ)、英国
- CAB-9K10A-AR — 電源コード、250-VAC 10-A IRAM 2073 プラグ、アルゼンチン
- CAB-9K10A-SW — 電源コード、250-VAC 10-A MP232 プラグ、スイス
- CAB-9K10A-SA — 電源コード、250-VAC 10-A SABS 164/1 プラグ、南アフリカ
- CAB-C15-CBN — ジャンパ電源コード 250-VAC 13-A C14-C15 コネクタ、キャビネット

CCSP、CCVP、Cisco Square Bridge のロゴ、Follow Me Browsing、StackWise は、Cisco Systems, Inc. の商標です。Changing the Way We Work、Live, Play, and Learn、iQuick Study は、Cisco Systems, Inc. のサービスマークです。Access Registrar、Aironet、ASIST、BPX、Catalyst、CCDA、CCDP、CCIE、CCIP、CCNA、CCNP、Cisco、Cisco Certified Internetwork Expert のロゴ、Cisco IOS、Cisco Press、Cisco Systems、Cisco Systems Capital、Cisco Systems のロゴ、Cisco Unity、Empowering the Internet Generation、Enterprise/Solver、EtherChannel、EtherFast、EtherSwitch、Fast Step、FormShare、GigaDrive、GigaStack、HomeLink、Internet Quotient、IOS、IP/TV、iQ Expertise、iQ のロゴ、iQ Net Readiness Scorecard、LightStream、Linksys、MeetingPlace、MGX、Networkers のロゴ、Networking Academy、Network Registrar、Packet、PIX、Post-Routing、Pre-Routing、ProConnect、RateMUX、ScriptShare、SlideCast、SMARTnet、StrataView Plus、TeleRouter、The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient、TransPath は、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. または関連会社の登録商標です。

このマニュアルまたは Web サイトで言及している他の商標はいずれも、それぞれの所有者のもので、「パートナー」という用語を使用している場合、シスコシステムズと他社とのパートナー関係を意味するものではありません。(0502R)

Copyright © 2004 – 2005 Cisco Systems, Inc.  
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。  
本書とあわせてご利用ください。

**Cisco.com 日本語サイト**

[http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual\\_j/](http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/)

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

**シスコシステムズマニュアルセンター**

<http://www2.hipri.com/cisco/>

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、  
どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合わせください。



シスコシステムズ株式会社

URL:<http://www.cisco.com/jp/>

問合せ URL:<http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/>

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL.03-5549-6500 FAX.03-5549-6501