



2024 年 7 月

- [今回のリリースでの新機能 \(1 ページ\)](#)
- [このリリースでの変更点 \(1 ページ\)](#)
- [問題 \(2 ページ\)](#)

今回のリリースでの新機能

次の新リリースが、Cisco Spaces に導入されています。

Cisco Spaces : コネクタ 3 Service Manager リリース 3.1.3.45

- サービスネットワーク設定の Docker サブネットマスクの検証が追加されました
- サービスのダウンロードの再試行が追加されました
- **Userauth password** コマンドの CLI 出力が拡張されました

詳細については、『[Release Notes for Cisco Spaces: Connector](#)』を参照してください。

このリリースでの変更点

Bluetooth Low Energy (BLE) デバイスのサポートは、Cisco Catalyst ワイヤレスネットワークでの既存のサポートに加えて、Cisco Meraki ネットワークで使用できるようになりました。

この機能拡張により、Cisco Spaces プラットフォームは Cisco Meraki を使用して BLE デバイスとシームレスに統合できます。この機能拡張により、Cisco Meraki BLE デバイスは、Firehose IoT テレメトリーイベント、IoT Explorer、サイネージ、RightNow など、さまざまな Cisco Spaces アプリケーションでアクセスできるようになりました。



- (注) この機能を動作させるには、Cisco Meraki ネットワークで特定の設定を実行し、Cisco Spaces へのデータ送信を有効にする必要があります。さらにサポートが必要な場合は、[Cisco Spaces サポートチーム](#)にお問い合わせください。
-

問題

「問題」では、Cisco Spaces アプリケーションでの予期しない動作について説明します。

未解決の問題

この項では、Cisco Spaces のこのリリースの未解決の問題を示します。

表 1: Cisco Spaces の未解決の問題

問題識別子	問題の説明
CSCwj71573	コントローラステータスは、コネクタでは「Degraded」と表示されるが、コントローラでは「Active」と表示される

解決済みの問題

この項では、Cisco Spaces のこのリリースで解決された問題を示します。

表 2: Cisco Spaces の解決済みの問題

問題識別子	問題の説明
CSCwk30773	ページが更新されるまで、新しく作成された位置分析レポートがリストページに表示されない
CSCwk12061	キャプティブ ポータル ランタイム : DC ページで誤ったデフォルト国がロードされる

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。