

CSCva43065 RV32x-Access to Internal Web Server Broken with Web Filtering Enabled

요약

웹 필터링 기능이 활성화된 경우 내부 웹 서버에 대한 액세스는 작동하지 않지만 비활성화된 경우 정상적으로 작동합니다.

식별된 날짜

2016년 7월 11일

해결된 날짜

2017년 1월 13일

영향을 받는 제품

RV320, RV325	1.2.1.14, 1.3.1.10

문제 설명

웹 필터링 기능이 활성화된 경우 내부 웹 서버에 대한 액세스는 작동하지 않지만 비활성화된 경우 정상적으로 작동합니다. 내부 웹 서버에 액세스하는 응답 패킷이 NAT(Network Address Translation) 경로를 올바르게 통과하지 못했습니다. 초기 TCP(Transmission Control Protocol) 핸드셰이크가 완료되지만 GET 요청이 필터링됩니다.

해결

응답 패킷의 경로를 조정합니다.