

# WAP150:세 번째 SSID가 구성되면 라디오가 꺼 집니다.

## 식별된 날짜

2017년 3월 24일

## 해결된 날짜

해당 없음

## 영향을 받는 제품

모델	펌웨어 버전
WAP150	1.0.0.13, 1.0.1.7

## 문제 설명

두 라디오 중 하나에서 세 번째 SSID를 구성한 후 2.4GHz 및 5Ghz 무선 모두 다운됩니다.세 번째 SSID가 제거되면 무선 장치가 작동 및 작동합니다.하나의 무선만 활성화되고 여러 SSID가 구성된 경우에도 문제가 발생합니다.

## 해결

WAP150에서 최신 펌웨어 릴리스 1.1.0.5으로 업그레이드를 수행합니다.