

Cisco uBR9xx Series 케이블 모뎀 하드웨어 문제 해결

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[문제 해결 순서도](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Cisco uBR9xx Series 케이블 모뎀의 일반적인 하드웨어 장애에 대한 문제 해결 정보를 제공하며 이러한 오류를 해결할 수 있는 방법을 제공합니다. 순서도는 Cisco uBR9xx Series 케이블 모뎀에서 발생하는 가장 일반적인 증상을 나열합니다.

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

[사용되는 구성 요소](#)

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

[문제 해결 순서도](#)

