

CSCvc5327: RV32x geeft geen IP-adres op als de host-naam spaties bevat

Samenvatting

RV32x geeft geen IP-adres op wanneer de hostnaam van de DHCP-client spaties bevat. RV32x ondersteunt momenteel geen spaties en speciale tekens in het veld host-naam.

Datum geïdentificeerd

16 december 2016

Datum opgelost

N.v.t.

Producten getroffen

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

Volgende stappen

Controleer de tekens en lengte van de host-naam van uw apparaat. Als deze speciale tekens of spaties bevat, kunt u deze tijdelijk uit de hostnaam verwijderen voor het apparaat om een IP-adres van RV32x te ontvangen. Een routerfirmware die speciale tekens en spaties accepteert is momenteel in bedrijf.