

SG350XG: Het uitschakelen van CDP of LLDP kan ertoe leiden dat PoE-onderhandelingen mislukken

Datum geïdentificeerd

19 januari 2016

Datum opgelost

5 juni 2017

Betrokken product

SG350XG router	2,0,x	2.3.0.130

Beschrijving van probleem

Als zowel Cisco Discovery Protocol (CDP) als Link Layer Discovery Protocol (LLDP) op een switchpoort is ingeschakeld en u schakelt een ervan uit, dan kan het resterende protocol over Power over Ethernet (PoE)-onderhandeling mislukken.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.0.130. Klik [hier](#) voor instructies.