

SG350XG kan firmware niet downloaden en bestand configureren

Datum geïdentificeerd

26 mei 2017

Datum opgelost

8 september 2017

Producten getroffen

Model	Firmware versie	Vast
SG350X-software 2.2.0.x		2.3.5.63
SG550XG router 2.3.0.130		2.3.5.63

Beschrijving van probleem

In sommige gevallen kan een eenheid zich niet opnieuw bij een stack aansluiten na een actieve omschakeling (van origineel actief naar standby) of wanneer de eenheid wordt losgekoppeld en vervolgens weer op een stapel wordt aangesloten.

Als u niet bekend bent met termen in dit document, raadpleegt u [Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen](#).

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.5.63. Klik [hier](#) voor instructies.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.