

Código de falha do UCSM: F0935 : Há várias VLANs com id [vlan id] com acessibilidade diferente configurada

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introduction

Este documento explica por que recebemos a falha *F0935* e a solução alternativa/correção para o problema.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- [Compreensão das permissões de VLAN no UCS](#)

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões específicas de software e hardware do Cisco UCS.

Problema

Se você tiver várias VLANs nomeadas com a mesma ID de VLAN e você restringir a permissão de uma das VLANs nomeadas para uma organização ou sub-organização, obteremos esse alarme. Se houver mais de uma VLAN nomeada com o mesmo ID de VLAN, todas as VLANs nomeadas (com o mesmo ID de VLAN) devem ter as mesmas restrições de permissão de VLAN OU nenhuma delas deve ter restrições de permissão de VLAN.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-

Por exemplo: Se tivermos 2 VLANs nomeadas com o mesmo VLAN ID 40 (criaremos) e você tiver definido permissão em uma delas para restringir a uma empresa/sub-empresa específica.

Criadas 2 VLANs nomeadas (test-vlan e prmt-vlan) com ID de VLAN "40".

```
UCSmin-B# scope eth-uplink
UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40
UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40
UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # show vlan

VLAN:
  Name      VLAN ID      Fabric ID Native VLAN Sharing Type Primary Vlan Multicast Policy Name
Compression Type
  -----
  default    1           Dual       Yes        None
Included
  prmt-vlan  40        Dual       No         None
Included
  test-vlan  40        Dual       No         None
Included
```

Restringiu uma das permissões de VLAN nomeada a uma organização específica "org" em nosso exemplo.

```
UCSmin-B# scope org
UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan
UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit
```

```
VLAN Permit:
  Name
  -----
  prmt-vlan
```

As falhas são geradas "Há várias vlans com id 40 com acessibilidade diferente configurada."

```
UCSmin-B# show fault

Severity  Code      Last Transition Time      ID      Description
-----
Warning   F0935     2017-09-01T02:41:34.028  4210549 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
Warning   F0935     2017-09-01T02:41:34.028  4210550 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
```

Solução

Solução alternativa/correção: Atribua restrições iguais de permissões de VLAN ou remova as restrições de todas as VLANs nomeadas com o mesmo ID de VLAN. Em ambos os casos, os alarmes serão eliminados.

Removendo restrições de permissão de VLAN:

```
UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan
UCSmin-B /org* # commit-buffer
UCSmin-B /org # show vlan-permit
UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan
Cleared F0935 2017-09-01T02:45:22.695 4210549 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
Cleared F0935 2017-09-01T02:45:22.695 4210550 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
```

Adicionando restrições de permissão de VLAN:

```
UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan
UCSmin-B /org* # commit-buffer
UCSmin-B /org # top
UCSmin-B# show fault | inc vlan
Cleared F0935 2017-09-01T02:42:34.833 4210549 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
Cleared F0935 2017-09-01T02:42:34.833 4210550 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
```