

# SG350XG: Algumas funções do utilitário baseado na Web não estão respondendo

## Data de identificação

23 de maio de 2017

## Data de resolução

N/A

## Produto afetado

SG350XG	2.2.0.x

## Descrição do problema

Algumas das funções no utilitário baseado na Web do switch não estão funcionando ao usar o navegador Apple Safari. Essas funções no utilitário que não respondem incluem os botões **Reiniciar** e **Logout**, bem como o botão **Parar** da página **Localizar dispositivo**.

## Solução

Use outros navegadores, como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.