

CSCvc53327:当主机名包含空格时，RV32x不提供IP地址

摘要

RV32x在DHCP客户端的主机名包含空格时不提供IP地址。RV32x当前不支持主机名字段中的空格和特殊字符。

确定日期

2016年12月16日

解决日期

不适用

受影响的产品

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

后续步骤

检查设备主机名的字符和长度。如果包含特殊字符或空格，则可以暂时从主机名中删除这些字符，以便设备从RV32x接收IP地址。接受特殊字符和空格的路由器固件当前正在进行中。