

RV130W:拉丁美洲/RV130W/默认入站访问规则策略

确定日期

2017年5月25日

解决日期

不适用

受影响的产品

RV130W	1.0.3.22

问题说明

如果已将允许访问控制列表(ACL)配置为允许来自特定主机或网络的流量，然后配置了阻止ACL，则阻止ACL将拒绝应允许的流量。

当前状态

测试版软件版本1.0.3.25解决了此问题，公共固件将发布在RV130W的下一个正式固件版本中。