

# SG350XG:无法在Windows 10边缘上使用IPv6地址查看SNA网络拓扑

## 确定日期

2016年8月19日

## 解决日期

2017年6月5日

## 受影响的产品

SG350XG	2.2.0.x	2.3.0.130

## 问题说明

在Windows 10上使用Microsoft Edge浏览器使用IPv6地址登录时，在交换机上查看智能网络应用(SNA)网络拓扑失败。

## 分辨率

当您升级到固件版本2.3.0.130时，此问题已解决。要升级，请单击[此处](#)获取说明。