

许可证中的服务器行应包含Nexus 7000系列交换机的“this_host ANY”错误消息故障排除

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文档介绍在Cisco Nexus 7000系列交换机上尝试安装许可证时遇到的问题，并提供了解决该问题的解决方案。

问题

当您尝试通过install license命令在Nexus 7000系列交换机上安装许可证时，交换机会返回以下错误：

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

解决方案

此错误表示许可证文件存在格式设置问题，通常缺少回车字符。要解决此问题，请使用以下步骤编辑许可证文件：

1. 使用文本**编辑器**打开.lic文件。
2. 将文件内容复制并粘贴到新文本文件中。
3. 确保文本的格式与以下内容类似：

```
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
VENDOR_STRING=
```

```
\
HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxx \
NOTICE="
```

\

" SIGN=xxxxxxxxxx

注意：在许可软件中，回车应在“ANY”和“cisco”之后再开始“INCREMENT”。

4. 将文件另存为所有文件的类型 (编码ANSI) 。
5. 将新文件复制到交换机bootflash，并尝试使用install license命令重新安装。**注意：**使用Nexus操作系统(NX-OS)软件版本6.2及更高版本，当使用可选format关键字执行install license命令时，交换机将在继续许可证安装之前自动更正许可证文件格式。有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID [CSCTq89835](#) — 即使通过MAC处理，许可证文件也应工作。