

# 适用于Field Notice 74035(CSCwf67316)的接入点服务包(APSP)

## 目录

此表提供指向访问点服务包(APSP)的链接，用于解决现场通知74035。这些APSP仅适用于Cisco IOS® XE 17.3.7、17.6.5和17.9.3，并将被17.3.8、17.6.6和17.9.4版本取代。APSP只为以下AP系列提供修复：2800、2800、4800、1560、IW6300、ESW6300。

有关详细信息，请参阅：

[现场通知74035](#)

[CSCwf67316:2800/3800/4800/1560/IW6300可能在CAC时间后在所需级别上检测不到雷达](#)

版本	APSP映像	
17.3.7	9800-40: <a href="https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.3.7">https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.3.7</a> 映像名称: <a href="#">C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>	<a href="#">http</a>
	980-80: <a href="https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.3.7">https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.3.7</a> 映像名称: <a href="#">C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>	
	9800-L: <a href="https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.3.7">https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.3.7</a> 映像名称: <a href="#">C9800-L-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>	
	9800-CL: <a href="https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.3.7">https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.3.7</a> 映像名称: <a href="#">C9800-CL-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>	
	9800-SW ( EWC — 交换机 ) : <a href="https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.3.7">https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.3.7</a> 映像名称: <a href="#">cat9k_iosxe.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>	
EWC		

C9105:<https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.3.7>  
映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC  
C9115:<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7>  
映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC  
C9117:<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7>  
映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC  
C9120:<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7>  
映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC  
C9124:<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7>  
映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC  
C9130:<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7>  
映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

17.6.5

9800-  
40:<https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5>  
映像名称:[C9800-universalk9\\_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

980-  
80:<https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5>  
映像名称:[C9800-universalk9\\_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-  
L:<https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5>  
映像名称:[C9800-L-universalk9\\_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-  
CL:<https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5>  
映像名称:[C9800-CL-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-SW ( EWC — 交换机 ) : <https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5>  
映像名称:[cat9k\\_iosxe.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

EWC  
C9105:<https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.6.5>  
映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

http

EWC

C9115:<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.6.5>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9117:<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.6.5>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9120:<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.6.5>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9124:<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.6.5>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9130:<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.6.5>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

9800-

40:<https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-universalk9\\_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

980-

80:<https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-universalk9\\_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-

L:<https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-L-universalk9\\_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-

17.9.3 CL:<https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-CL-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-SW ( EWC — 交换机

) : <https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[cat9k\\_iosxe.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

EWC

C9105:<https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9115:<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9117:<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9120:<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9124:<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9130:<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.9.3>

映像名称:[C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。