

# CSCvc53327:當主機名包含空格時，RV32x不提供IP地址

## 摘要

當DHCP客戶端的主機名包含空格時，RV32x不提供IP地址。RV32x當前不支援主機名欄位中的空格和特殊字元。

## 識別日期

2016年12月16日

## 解決日期

不適用

## 受影響的產品

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

## 後續步驟

檢查裝置主機名的字元和長度。如果它包含特殊字元或空格，您可以暫時將其從主機名稱中刪除，以便裝置從RV32x接收IP地址。接受特殊字元和空格的路由器韌體當前正在進行中。