

# SG350XG:無法在Windows 10邊緣上使用IPv6地址檢視SNA網路拓撲

## 識別日期

2016年8月19日

## 解決日期

2017年6月5日

## 受影響的產品

SG350XG	2.2.0.x	2.3.0.130

## 問題描述

在Windows 10上使用Microsoft Edge瀏覽器使用IPv6地址登入時，無法檢視交換機上的智慧網路應用程式(SNA)網路拓撲。

## 解析

在升級到韌體版本2.3.0.130時，此問題已得到修復。要升級，請按一下[此處](#)獲取說明。