

SG350XG無法下載韌體和配置檔案

識別日期

2017年5月26日

解決日期

2017年9月8日

受影響的產品

型號	韌體版本	修復位置
SG350X	2.2.0.X	2.3.5.63
SG550XG	2.3.0.130	2.3.5.63

問題描述

某些情況下，裝置在活動切換後（從原始主用切換到備用），或者當裝置斷開連線然後重新連線到堆疊時，可能不會重新加入堆疊。

如果您不熟悉本文檔中的術語，請檢視[思科業務：新字詞詞彙表](#)。

解析

在升級到韌體版本2.3.5.63時，此問題已得到修復。要升級，請按一下[此處](#)獲取說明。

© 2017 Cisco Systems, Inc.保留所有權利。