

# ROMMON ل IR800 Industrial ISR دادر ت س ا ع ا ر ج ا Cisco نم

## تا ي و ت ح م ل ا

- [ق م د ق م ل ا](#)
- [ق ي س ا س ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)
- [ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)
- [ق م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)
- [ROMMON-1 و ROMMON-2 ل ج ع ق م ا ع ق ر ظ ن](#)
- [ROMMON-1 و ROMMON-2 ف ق م و ع د م ل ا ف ي ا ط و ل ا](#)
- [IOS ر و ص ق م ز ح](#)
- [Flash ف ق ح ل ا ص ق ر و ص ن ع ث ح ب ا](#)
- [ا ه ح ا ل ص ا و ا ط خ ا ل ا ف ا ش ك ت س ا](#)
- [ROMMON-2 ل ج ل ا ROMMON-1 ن م ز ا ه ج ل ا د ي ه م ت : 1 ق ل ح ر م ل ا](#)
- [Cisco IOS® ل ج ل ا ROMMON-2 ن م ز ا ه ج ل ا د ي ه م ت : 2 ق ل ح ر م ل ا](#)
- [TFTP م د ا خ د ا د ع ا](#)

## ق م د ق م ل ا

Cisco IR800 Industrial Integrated ROMmon عضو ي ف ق ل ع (IR809 و IR829) Service Router (ISR) د ن ت س م ل ا ا ذ ه ح ض و ي

## ق ي س ا س ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا

### ت ا ب ل ط ت م ل ا

ق ي ل ا ت ا ل ا ع ي ض ا و م ل ا ب ق م ك ي د ل ن و ك ت ن ا ب Cisco ي ص و ت

- ه ج و م ل ا ل ج ل ا م ك ح ت ل ا ق د ح و ل و ص و
- cisco.com ق ح ف ص ن م ا ه ل ي ز ن ت م ت ي ت ل ا Cisco IOS® ق ر و ص
- (ك ل ذ ل ج ل ا ا م و ، IZIP و WinAR و WinZip) ق ف ش ر ا ق ا د ا ي ا
- ه ج و م ل ا ل ج ل ع ق ر و ص ل ا خ س ن ل USB و TFTP م د ا خ

### ق م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا

ق ن ي ع م ق ي د ا م ت ا ن و ك م و ج م ا ر ب ت ا ر ا د ص ا ل ج ل ع د ن ت س م ل ا ا ذ ه ر ص ت ق ي ا ل

ق ص ا خ ق ي ل م ع م ق ي ي ب ي ف ق د و ج و م ل ا ق ز ه ج ا ل ا ن م د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ق م د ق م ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ا ش ن ا م ت ل م ع ت ت ن ك ا ذ ا . (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ق م د خ ت س م ل ا ق ز ه ج ا ل ا ع ي م ج ت ا د ب ه م ا د خ ت س ا ل ب ق ر م ا ي ا ل ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ق ر ش ا ب م ق ك ب ش ي ف

## ROMMON-1 و ROMMON-2 لىل عماع ؤرظن

نم نوكتي يذلاو، فلتم ديهمت لىل سلسلت IR809 و IR829 ؤلسلسلا تاهجوم مدختست ام نيب طقف ؤءارق لىل ROMMON لىل ROMMON-1 ريشي شيح، ROMMON-1 و ROMMON-2 ؤاونلا ؤئيهتب IR809 و IR829 زيمتت. هتقرتت تم يذلا ROMMON لىل ROMMON-2 ريشي ROMMON. ف ؤيناثلا

روصلال ف ؤيصيخشلا روصلالو IOS نيزخت لىل ؤردقلا ف ؤيساسال ؤفيظولا لثمتت ديهمتلا تانكماو ؤيصيخشلا روصلالو IOS و (eMMC) ؤنمضمال طئاسولا ؤدعتم ؤتقؤملا

## ROMMON-1 و ROMMON-2 ف ؤم و ؤدملا فئاطولا

فئاطولا هذو ROMMON-1 زارطلال مءديو

```
<#root>
```

```
rommon-1> help
```

```
Documented commands (type help <topic>):
```

```
=====
```

```
boot  copy  dir      help  reboot  show  unset
clear delete eject_usb ping  set    tftp  verify
```

فئاطولا هذو ROMMON-2 مءديو

```
<#root>
```

```
rommon-2> help
```

```
          ?          Print the command list
          boot       Boot image
          dir        List file contents on a device
help      Print the command list or the specific command usage
          iomem     Set iomem size in percent
          reboot    Reboot the system
set       Set environment variable and network configuration
          show      Show loader configuration
          Unset     Unset environment variable
```

## IOS روص ؤمزنح

ir800- قيسنتب ؤمزنحلا روص هذو. جم انرب ؤمزنحك IR800 ؤلسلسل ف Cisco IOS® روص رفوتت مزنحلا روص نم ؤروصل لك يوتحت. ir800-universalk9\_npe-bundle.xxxx و ir800-universalk9-bundle.xxxx

IOx و VDS و IOS و Hypervisor جمانرب روص نم ةومجم ىلع

ROMMON: دادرستس اءارجال ةروصل هذه مادختس اءمتي، دنتسمل اءه اءه

ir800-universalk9-bundle.spa.156-3.m.bin

ةروص تءبثت ةلازا دنع: ءه ROMmon-1 ءضو ىل ءءومل طوبه ءف ببستت ءتلا لكاشملا  
BOOT\_HV. رءغتم دقف دنع وء hypervisor جمانرب

نكلو IOS ةمزح تءبثت مت: ءه ROMmon-2 ىل ءءومل طبه ء نء ءف ببستت ءتلا لكاشملا  
ءوقفم ءهمل رءغتم نءكو "write mem" ءففنت مت ءم

ءمزحل ةروص ءف ءافلمل صءلءتس ءل Izip وء WinZip وء WinRAR ءم ءفشراء ءءءسء

Extracted files:

ir800-hv.srp.SPA.2.5.7 - This is the hypervisor image

ir800-ref-gos.img.1.1.0.4.gz

ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M - This is the IOx image

MANIFEST

## Flash ءف ءءلص ةروص نء ءءبءا

(ءءقوئل ءءءلء) Flash ءءء ءف ءءوم Hypervisor/Cisco IOS® جمانربل ةروص ءءوم مدء دنع  
ءف ءفءءلءل ءهمل ءل ءءوكت مءر ءهمل ءل ءف ءءومل ءش ءف، ءفلء روصل ءءء ءءء ءءء وء  
>rommon-1 رمءل ءءوم ءف زءءل ءقءب ءو IOx ةروص ءءغشءب موقء ءءلء مءظنلء

(ءءقوئل ءءءلء) Flash ءءء ءل ءءءءءسمل ءافلمل ءسءب ءل وء مق، زءءل ءءءءسءل  
USB: ءءوم مادءءسءب ءءوملل

• USB:ir800-hv.srp.SPA.2.5.7 flash: مءءءل ءءوم ءءءسءل >rommon-1

• USB:ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M flash: ءسءل >rommon-1

ءف سءل وء ROMMON-1 زءرطل ءل ءل ءل TFTP وء USB ءءنم ءفءءلء وء رفوءء ءل: ءءءلءم  
ROMMON-2 زءرطلء

## ءءءلص ءو ءءءءل ءءءءءسءا

ءءءلص ءو ءءوكتلء ءءءءل ءءءءءسءل ءءءءءسءل ءءءءءسءل ءءءءءسءل ءءءءءسءل ءءءءءسءل

ROMMON-2 ىل ROMMON-1 نم زءءل ءهمل: 1 ءءءرملء

hypervisor. جمانرب ةروص دوجو مزلي، rommon-2 لى | rommon-1 نم زاهجلا ديهمتل

<#root>

```
rommon-1> dir flash:
```

```
583 Jul 28 16:42 MANIFEST
```

```
25094997 Jul 28 16:42 ir800-hv.srp.SPA.2.5.7
```

```
79627429 Jul 28 16:42 ir800-ref-gos.img.1.1.0.4.gz
```

```
63753767 Jul 28 16:42 ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M
```

IOx. جمانرب ةروص MZ لثمت امنيب Hypervisor جمانرب ةروص يه HV تاذا ةروصللا يلى اميف

hypervisor. جمانرب ةروص مادختساب هلىمحت ROMmon-1 عضو لواحي

نم زاهجلا هجوم ريغتي، اهلامتكا درجمبو ديهمتللا في hypervisor جمانرب ةروص أدبت، نألاو  
rommon-1> لى | rommon-2>.

<#root>

```
rommon-1> boot flash:ir800-hv.srp.SPA.2.5.7
```

```
Image signature verified
```

```
Booting image usb:ir800-hv.srp.SPA.2.5.7
```

```
[ 1857.576144] kexec: Starting new kernel
```

<SNIP>

```
<6> PCI: Initializing
```

```
<6> PCI: Finished Initializing
```

```
rommon-2>
```

ROMmon-2 لى | Cisco IOS® نم زاهجلا ديهمت : 2 ةلحرملا

IOx. ةروص دوجو مزلي، Cisco IOS® هجوملا لى | ROMMON-2 رمأ هجوم نم ديهمتلل

IOx ةروص موقت. IOx ةروص مادختساب لىغشتلا ديهمتب مق، ROMmon-2 عضو في  
جمانرب لى | ROMmon-2 نم زاهجلا يتأي نأ بحى، اهلامتكا درجمبو ديهمتلا لسلسلت لىغشتب  
Router IOS.

<#root>

```
rommon-2> boot flash:ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M
```

```
Booting image: flash:ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M... [Multiboot-elf, <0x
```

```
110000:0x9d764bc:0x4a85f8>, shtab=0xa32f2f8[csvds]:/ir800-universalk9-mz.SPA.15
```

```
6-3.M... , entry=0x1100b0]
```

```
[CU:0]
```

```
Jumps to: 0x1100b0
```

```
Smart Init is enabled
```

```
smart init is sizing iomem
```

```
<SNIP>
```

```
Press RETURN to get started!
```

```
IR800>
```

Cisco IOS® | ROMMON 2 نم حاجن ب IOx ةروص ديهم متي

```
IR800>en
```

```
IR800#show version | i image
```

```
System image file is "flash:ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M"
```

## TFTP مداخل دادعإ

TFTP مداخلتساب زاهجلا ديهمت كنكمي ، تاوطخال هذبه ةصاخلا تامي لعنتلا مداخلتساب

لغشي يذلا زاهجلا لىل هجوملاب صاخلا تترثي ل ذفنم نم RJ45 لبك ليصوتب مق 1. ةوطخال  
TFTP مداخل قيبطت

---

ةبرأل GE LAN ذفانم ربع طقف TFTP ليزنت ROMMON معددي IR829 في :ةطخال  
GE WAN يذفنم ربع TFTP ليزنت معددي IR809 لىلعو

---

اهسفن ةيعرفلا ةكبشلا في IP ناوع نا نم دكأت رما اذه عم ناوعلا تتبث 2. ةوطخال  
rommon-1>set ip x.x.x.x 255.x.x.x: كيدل TFTP مداخل ةصاخلا

rommon-1>set gateway x.x.x.x: رمالا اذه مداخلتساب TFTP مداخل ةيضارتفالا ةباوبلا نييعتب مق 3. ةوطخال

TFTP: rommon-1>ping <ip address>. مداخل مداخلتساب لاصتالال نم ققحتلل ping رمألا ذيفنت نكمي 4. ةوطخلال

صاخلا IP ناونع ددحو TFTP boot رمألا مدختسأ ROMmon، عضو نم زاهجلا ديهمتل 5. ةوطخلال ةروصلال فلم مساو TFTP مداخل

rommon-1>boot tftp://<tftpserver ip>/<image>.

- 
- ةروص مداخلتساب زاهجلا ديهمت اهيف لواحت تالاح كانه، ROMMON-1 يف: ريذحت لىل يهتنتو ديهمتلا يف لشفت اهنإف، hypervisor جمانرب ةروص فالخب ةمزح: ةروصلال عيقوت نم ققحتلال لشف

```
rommon-1> boot flash: ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin  
ERROR: Image signature verification failed.
```

دوعيف IOx، ةروص فالخب ةروص ي مداخلتساب ديهمتلا لواح اذا ROMMON-2 يف ROMmon 1. عضو لىل زاهجلا

---

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد وء مء مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظءالم ءرء. ةصاءل مء ءبل ب  
Cisco ءلءت. ءرت مء مء ءمء قء ءلءل ةء ءارءءال ةمچرتل عم لءل او  
ءل ءمءءءء ءوچرلاب ءصوء وءءامچرتل هذه ةقءن ءءءل وءءس م  
Systems (رفوتم طبارل) ءلصل ءل ءلءلءن ءل دن تسمل