# اهحالصإو UCS SAN ءاطخأ فاشكتسأ

### المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تلميحات استكشاف المشكلات وإصلاحها

<u>معلومات ذات صلة</u>

#### المقدمة

يقدم هذا المستند تلميحات مفيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لشبكة منطقة التخزين (SAN) الخاصة بنظام الحوسبة الموحدة (UCS).

### المتطلبات الأساسية

#### المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بشبكة منطقة التخزين UCS.

#### المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

#### <u>الاصطلاحات</u>

راجع <u>اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.</u>

### تلميحات استكشاف المشكلات وإصلاحها

تحقق من أن vHBA به FLOGI في بنية شبكة التخزين (SAN).

1. تسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب UCS والاتصال ب NXOS. # connect nxos a|b

nxos)# show npv flogi-table)

```
CS-250-A# connect nxos
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2011, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gp1-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
UCS-250-A(nxos)# show npv flogi-table
                                                                         EXTERNAL
INTERFACE VSAN FCID
                                PORT NAME
                                                        NODE NAME
                                                                         INTERFACE
vfc3299
          1000 0x5e00ec 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 50:01:23:45:44:55:66:cf fc2/1
          1000 0x5e0105 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:a0:25:2e fc2/1
vfc3454
v1c3468
          1000 0x5e00d8 20:00:00:25:b5:b0:05:11 20:00:00:25:b5:a0:05:11 fc2/1
          1000 0x5e00d2 20:00:00:25:b5:b0:05:3f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f fc2/1
vfc3474
vfc3506
          1000 0x5e0103 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e fc2/1
          1000 0x5e010a 20:00:00:25:b5:00:05:1a 20:00:00:25:b5:a0:05:01 fc2/1
vfc3528
vfc3607
          1000 0x5e00eb 20:00:00:25:b5:b9:30:02 50:01:23:45:44:55:66:bf fc2/1
vfc3611
          1000 0x5e00ca 20:00:00:25:b5:b0:05:00 20:00:00:25:b5:a0:05:06 fc2/1
vfc3617
          1000 0x5e00f4 20:00:00:25:b5:b3:36:0e 20:00:00:25:b5:a0:36:0f fc2/1
Total number of flogi = 9.
```

تأكد من تعيين FCID الخاص بشبكة WPN، ومن صحة شبكة VSAN.

2. بدلا من ذلك، من محول Cisco MDS، تحقق من أن شبكة WPN تحتوي على واجهة مستخدم (FLOGI). SV-35-06-MDS9222i# show flogi database
SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

تحقق من تحديد المناطق على محول MDS للتأكد من اتصال vHBA(WPN) وهدف التخزين عبر الإنترنت وفي نفس المنطقة.

```
SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000 | begin matao zone name matao vsan 1000

pwwn 20:00:00:25:b5:b3:05:0f

* fcid 0x5e00ef [pwwn 50:06:01:62:44:60:44:fa] [SPA2] SAN

* fcid 0x5e01ef [pwwn 50:06:01:6a:44:60:44:fa] [SPB2] target

* fcid 0x5e00d2 [pwwn 20:00:00:25:b5:b0:05:3f]

* fcid 0x5e00d8 [pwwn 20:00:00:25:b5:b0:05:1f]


pwwn 20:00:00:25:b5:b5:05:0f

wwpn not online


pwwn 20:00:00:25:b5:b5:05:2f
```

تحقق مما إذا كان بإمكان مهايئ الناقل المضيف vHBA رؤية الهدف أثناء تمهيد شبكة التخزين (SAN).

في برنامج UCS Manager، إذا كان الخادم النصلي يمكنه التمهيد من شبكة التخزين (SAN)، فيجب أن يتمكن مدير UCS "ترتيب التمهيد الفعلي" من رؤية الشبكة المحلية اللاسلكية (WPN) لجميع الأهداف.



عند تمهيد الخادم النصلي، اضغط على المفتاح F2 للدخول إلى نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) والانتقال إلى مدير التمهيد. يجب أن يتمكن BIOS من رؤية وحدة LUN للتشغيل.




بالنسبة لمهايئ PALO، في هذه المرحلة (عندما لا يكون نظام التشغيل قد بدأ بعد)، يمكنك أيضا التوصيل بالمهايئ للتحقق مما إذا كان مهايئ الناقل المضيف vHBA يحتوي على FLOGl و PLOGl.

```
adapter 1/5/1 # connect
adapter 1/5/1 (top):1# att
attack-fls attack-mep
adapter 1/5/1 (top):1# attack-fls
adapter 1/5/1 (fls):1# wnic
          fo
         fc
adapter 1/3/1 (fle):2% login 9
       PORTNAME
                                  NODENANE
   sdapter 1/5/1 (fls):3# lunmap 9
unmapid: 0 post ent: 1
                                                                                        vHBA has PLOGI to LUN 0
 lif_id: 6
PORTMAME
                              NODENAME
dapter 1/5/1 (fls):4# lunlist 9
                                               vHBA has FLOGI
 - FLOGI State : flogi est |fc_id 0x5e00d2|.
   PLOGI Sessions
      MINN 50:06:01:68:94:60:44:fs NNPN 50:06:01:62:49:60:94:fa fc_id_0x5e00ef
       - REPORT LUMS Query Response
LUM ID : Cx0000000000000000
                                                      LUNs presented to the vHBA
           LUN IP : 0x00010000000000000
   Managerver Query Response
     - NTPN : 20:00:00:25:b5:b0:05:1f
- NTPN : 50:05:01:62:44:60:44:fa
     - MTMPN : 50:05:01:5a:44:60:44:fa
```

بعد تمهيد نظام التشغيل، يختلف الإخراج. هذا متوقع.




بالنسبة لمهايئ طراز M71KR-E، عند تمهيد الخادم، اضغط على Control + E للدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين مهايئ الناقل المضيف (HBA) من Emulex. ثم أختر vHBA وقم بسرد جهاز التمهيد. يجب أن يكون مهايئ الناقل المضيف قادرا على رؤية الهدف.




تحقق مما إذا كان لدى vHBA معرف LUN الصحيح للتمهيد من شبكة منطقة التخزين (SAN).


تتضمن سياسة التمهيد المرتبطة بملف تعريف الخدمة تكوين التمهيد. تأكد من أن WPN للهدف صحيح وأن معرف LUN يطابق أيضا LUN المعرف في التخزين.



فيما يلي مثال على تخزين EMC. في مجموعة التخزين، يتم تعيين 1301 LUN على المضيف بمعرف 0، والذي يجب أن يطابق المعرف المعرف في نهج التمهيد.



تحقق مما إذا كان هدف القنوات الليفية يمكنه رؤية vHBA(WWPN) وما إذا كان لديه Plogi إلى الهدف.



التحقق من إستخدام صورة ESXi المخصصة من Cisco لتمهيد شبكة منطقة التخزين (SAN).

إذا لم يتمكن ESXi من رؤية وحدة LUN على شبكة التخزين (SAN) بينما لا ترى وحدة HBA وحدة LUN أثناء مرحلة التمهيد، فمن المحتمل أن لا تحتوي صورة ESXi على برنامج التشغيل الصحيح. تحقق مما إذا كان العميل يستخدم صورة ESXi المخصصة من Cisco. انتقل إلى موقع VMware على الويب وابحث عن "Cisco ESXi" لتنزيل صورة Cisco المخصصة. https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

صورة مخصصة من Cisco ل ESXi 5.0.0 U1

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

صورة مخصصة من Cisco ل ESXi 4.1 U2

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

vSphere 5. 0 Rollp ISO صورة (توفر صورة ESXi ISO) قابلة للتثبيت تتضمن برامج تشغيل لمنتجات مختلفة أنتجها شركاء VMware)، على سبيل المثال مع خادم M3 C220 في C220 أو CIMC 1. 46c و LSI 9266-8i. حتى صورة ESXi. المُخصصة لا تحتوى على برنامج تشغيلُ لاكتشاف التخزين المحلي.

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO\_50\_2&productId=229

راجع أبضا ملاحظة اصدار القيمة المحتسبة

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

تحقق مما إذا كان ESXi يستخدم نفس برنامج تشغيل FNIC.

قم بتمكين SSH و ESX Shell وتسجيل الدخول إلى مضيف ESXi. بعد ذلك، قم بتشغيل vmkload\_mod -s fnic.

```
The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
# vmkload mod -s fnic
vmkload mod module information
input file: /usr/lib/vmware/vmkmod/fnic
Version: Version 1.5.0.7, Build: 472560, Interface: 9.2 Built on: Dec 21 2011
License: GPLv2
Name-space: com.cisco.fnr#9.2.0.0
Required name-spaces:
 com.vmware.libfcoe#9.2.0.0
 com.vmware.libfc#9.2.0.0
 com.vmware.driverAPI#9.2.0.0
 com.vmware.vmkapi#v2 0 0 0
Parameters:
 skb mpool max: int
   Maximum attainable private socket buffer memory pool size for the driver.
 skb mpool initial: int
   Driver's minimum private socket buffer memory pool size.
 heap max: int
   Maximum attainable heap size for the driver.
 heap initial: int
   Initial heap size allocated for the driver.
```

تحقق مما إذا كان المضيف يمكنه رؤية جميع المسارات إلى هدف التخزين من VMware ESXi.

1. تحقق من معلومات وحدة LUN التي يمكن رؤيتها بواسطة أي مهايئ ناقل مضيف (vHBA).

```
naa.6006016081f0280000e47af49150e111 Direct-Access
                                                   /vmfs/devices/disks/naa.60060
 16081f0280000e47af49150e111 40960MB NMP DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608
                                                         (1f0280000e47af49150e111
6081f028007a6ffec12985e111 51200MB NMP DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f
                                                            (028007a6ffec12985e111
/vmfs/devices/disks/naa.600601
6081f02800ca79c3b09150e111 10240MB NMP DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f
                                                            (02800ca79c3b09150e111
                      2. تحقق من أي بطاقات vHBA يمكنها رؤية أرقام الوحدات المنطقية (LUN).
                                                            esxcfg-scsidevs -A # ~
                                             naa.6006016081f0280000e47af49150e111
                                   vmhba1
                                   vmhba1
                                             naa.6006016081f028007a6ffec12985e111
                                   vmhba1
                                            naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111
                                   vmhba2
                                             naa.6006016081f0280000e47af49150e111
                                              naa.6006016081f028007a6ffec12985e111
                                   vmhba2
                                   vmhba2
                                              naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111
           في هذا المثال أعلاه، يمكن لكل من VMHBA1 و VMHBA2 رؤية وحدات LUN الثلاث.
                                                  3. تحقق من المسارات إلى وحدات LUN.
                                                              esxcfg-mpath -b \# ~
 naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800
                                                                 (00e47af49150e111
:vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:20:00:00:25
:vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
 :b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:20:00:00:25
                                                                   fa:44:60:44
:vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
 :b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:20:00:00:25
:vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:20:00:00:25
                                                                   fa:44:60:44
naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a
                                                                  (6ffec12985e111
:vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:20:00:00:25
:vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
 :b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:20:00:00:25
:vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:20:00:00:25
:vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
 :b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:20:00:00:25
                                                                   fa:44:60:44
naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca
                                                                  (79c3b09150e111
:vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:20:00:00:25
                                                                   fa:44:60:44
:vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
 :b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:20:00:00:25
                                                                   fa:44:60:44
:vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:20:00:00:25
:vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN
```

:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:20:00:00:25

fa:44:60:44

في هذا المثال، هناك أربعة مسارات إلى كل وحدة LUN: إثنان من VMHBA1 وإثنان من VMHBA2.

## معلومات ذات صلة

• الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعارفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام المان وقي وقي مها متابع مان كان وي Cisco والمان وا