ROMmon-Wiederherstellung für den Cisco Router der Serie 800

Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

ROMmon Recovery-Verfahren

Kein gültiges Cisco IOS Software-Image in Flash

Gültiges Cisco IOS Software-Image in Flash

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen Cisco Router der Serie 800 wiederherstellen können, wenn Sie in TinyRom blockiert sind (die Boot#-Eingabeaufforderung).

Voraussetzungen

<u>Anforderungen</u>

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den <u>Cisco Technical Tips</u> Conventions.

ROMmon Recovery-Verfahren

Bestimmen Sie zunächst, ob Sie noch ein gültiges Cisco IOS® Software-Image in Flash haben.

Verwenden Sie den Befehl **list**, um die in Flash gespeicherten Dateien anzuzeigen:

```
boot#
boot# list

Status Size Dev Name
----- 48K flash TinyROM-1.0(2)
----- 48K flash TinyROM-1.0(3)
--Dr-x 2600K flash c800-y6-mw.120-5.T
---r-x 2863K flash c800-y6-mw.121-5
!--- Here it is 5184K free 8192K total boot#
```

Das Bild ist gültig, wenn es den Status "—r-x" hat.

Wenn das "x" nicht vorhanden ist, ist das Bild wahrscheinlich beschädigt und muss gelöscht werden. Mit dem Befehl delete [filename] wird der Befehl als gelöscht markiert. Mit dem Befehl erase können alle gelöschten Dateien gelöscht werden.

Wenn "D" vorhanden ist, wurde das Bild als gelöscht markiert. Sie können ein gelöschtes Bild mithilfe des Befehls **undelete** *[filename]* wiederherstellen.

Hinweis: Beim achten Löschen einer bestimmten Datei wird die Datei dauerhaft gelöscht, und der **Befehl** [Dateiname] kann für diesen Dateinamen nicht mehr verwendet werden.

In den folgenden Abschnitten werden diese Szenarien erläutert:

- Flash enthält kein gültiges Cisco IOS Software-Image.
- Flash enthält ein gültiges Cisco IOS Software-Image.

Kein gültiges Cisco IOS Software-Image in Flash

Ohne ein gültiges Cisco IOS Software-Image in Flash stehen Ihnen vier Optionen zur Verfügung:

- <u>Starten von einem TFTP-Server aus</u>. Dadurch können Sie den Router booten, aber kein gültiges Cisco IOS Software-Image in Flash.
- Image über TFTP herunterladen.
- Herunterladen des Images über den Konsolenport über Xmodem.
- Herunterladen des Images über den Konsolenport ohne Xmodem.

Wenn Sie von einem TFTP-Server gestartet haben, sollte Ihr Router jetzt betriebsbereit sein, auch wenn Sie kein Cisco IOS Software-Image in Flash haben.

Hinweis: Wenn Ihr Router neu gestartet wird, ohne mit dem TFTP-Server verbunden zu sein, landen Sie erneut in TinyROM.

Wenn Sie ein Image heruntergeladen haben, sollten Sie jetzt über ein gültiges Cisco IOS Software-Image in Flash verfügen, aber Sie müssen es trotzdem booten. Gehen Sie dazu wie im Abschnitt "Gültiges Cisco IOS Software-Image in Flash" beschrieben vor.

Gültiges Cisco IOS Software-Image in Flash

Mit einem gültigen Cisco IOS Software-Image in Flash müssen Sie nur die Variablen **Boot-Action**, **Dateiname** und **ios-conf** auf die folgenden Werte festlegen:

```
boot# set boot-action=?

set boot-action ={flash|tftp|none}

Default boot action to take on power up:
  flash => run file-name from flash.
  tftp => tftp file-name (script or image) into RAM, then run it.
  none => enter CLI and wait for commands from user

boot# set boot-action=flash
boot# set file-name=c800-y6-mw.121-5
!--- Or, whatever is your valid Cisco IOS Software image filename. boot# set ios-conf=0x2102
```

Speichern Sie die neuen Werte, und starten Sie den Router mit dem **Boot-**Befehl:

Zugehörige Informationen

- Unterstützung für Cisco Router
- Technischer Support Cisco Systems