

# Annonce de modification des numéros de référence du Cisco Remote Configuration SKUs for Selected MPP Phones in Favor of Standard SKUs for the Same Models

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	4
Pour en savoir plus	5

## Vue d'ensemble

### EOL13243

Cisco annonce la modification des numéros de référence du Cisco Remote Configuration SKUs for Selected MPP Phones in Favor of Standard SKUs for the Same Models. Il s'agit seulement d'une modification de numéros de référence de produit. Ces nouveaux numéros de référence n'impliquent aucune modification des fonctionnalités des produits. Ils servent seulement à simplifier le processus de commande. Les clients peuvent utiliser les numéros de référence actuels jusqu'au 1 mars 2020 pour commander le produit affecté par le biais des numéros de références actuels. Ils continuent à bénéficier des services du centre d'assistance technique Cisco (TAC) jusqu'à indication contraire dans une annonce de fin de vie spécifique des nouveaux numéros de référence de produit. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates de fin de vie pour le produit concerné. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Remote Configuration SKUs for Selected MPP Phones in Favor of Standard SKUs for the Same Models

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 décembre 2019
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	1 mars 2020
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 mai 2020

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CP-7821-3PC-RC-K9=	Cisco IP Phone 7821with Multiplatform FW for RC Server	CP-7821-3PCC-K9=	Cisco IP Phone 7821 with Multiplatform Phone firmware	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CP-7861-3PC-RC-K9=	Cisco IP Phone 7861 with Multiplatform FW for RC Server	CP-7861-3PCC-K9=	Cisco IP Phone 7861 for 3rd Party Call Control	-
CP-8851-3PC-RC-K9=	Cisco IP Phone 8851 with Multiplatform FW for RC Server	CP-8851-3PCC-K9=	Cisco IP Phone 8851 with Multiplatform Phone firmware	-
CP-7811-3PC-RC-K9=	Cisco IP Phone 7811 with Multiplatform FW for RC Server	CP-7811-3PCC-K9=	Cisco IP Phone 7811 with Multiplatform Phone firmware	-
CP-7841-3PC-RC-K9=	Cisco IP Phone 7841 with Multiplatform FW for RC Server	CP-7841-3PCC-K9=	Cisco IP Phone 7841 with Multiplatform Phone firmware	-
CP-8841-3PC-RC-K9=	Cisco IP Phone 8841 with Multiplatform FW for RC Server	CP-8841-3PCC-K9=	Cisco IP Phone 8841 with Multiplatform Phone firmware	-
CP-8811-3PC-RC-K9=	Cisco IP Phone 8811 with Multiplatform FW for RC Server	CP-8811-3PCC-K9=	Cisco IP Phone 8811 with Multiplatform Phone firmware	-
CP-8861-3PC-RC-K9=	Cisco IP Phone 8861 with Multiplatform FW for RC Server	CP-8861-3PCC-K9=	Cisco IP Phone 8861 with Multiplatform Phone firmware	-

## Options de migration du produit

Il s'agit uniquement d'une modification de numéro de référence de produit. Ces nouveaux numéros de produit n'entraînent aucune modification des fonctionnalités. Ils servent seulement à simplifier le processus de commande.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

---

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

### Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

### Asia Pacific Headquarters

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

### Europe Headquarters

Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)