

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des routeurs de services intégrés Cisco de série 2900

EOL11158 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des routeurs de services intégrés Cisco de série 2900. Les clients ont jusqu'au 9 décembre 2017 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Table 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie des routeurs de services intégrés Cisco de série 2900

| Étape | Définition | Date |
|---|--|------------------|
| Date d'annonce de fin de vie | Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public. | 9 septembre 2016 |
| Date de fin de commercialisation | Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente. | 9 décembre 2017 |
| Dernière date de livraison: Mat. | Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution. | 9 mars 2018 |
| Date de la dernière version de maintenance: Mat. | Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit. | 9 décembre 2020 |
| Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW | Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel. | 9 décembre 2018 |
| Date de dernière modification des contrats de service: Mat. | Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant. | 9 décembre 2018 |
| Fin de la vulnérabilité/support de sécurité: HW | La dernière date à laquelle Cisco Engineering peut publier une version de maintenance planifiée ou un correctif logiciel planifié pour un problème de vulnérabilité de sécurité. | 8 décembre 2020 |
| Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW | Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit. | 9 mars 2022 |
| Date de fin d'assistance: Mat. | La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète. | 31 décembre 2022 |

Mat. = Matériel Log. d'expl. = Log. d'exploitation Log. d'appl. = Logiciel d'application

Table 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|--|---|---|--------------------------------|
| C1-CISCO2901/K9 | Cisco ONE - ISR 2901 | C1-CISCO4321/K9 | Cisco ONE ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| C1-CISCO2911/K9 | Cisco ONE - ISR 2911 | C1-CISCO4331/K9 | Cisco ONE ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| C1-CISCO2921/K9 | Cisco ONE - ISR 2921 | C1-CISCO4331/K9 | Cisco ONE ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| C1-CISCO2951/K9 | Cisco ONE - ISR 2951 | C1-CISCO4351/K9 | Cisco ONE ISR 4351 (3GE, 3NIM, 2SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| C2901-AX/K9 | Ensemble Cisco 2901 AX avec appl., lic. SEC | ISR4321-AX/K9 | Cisco ISR 4321 AX Bundle w/ APP, SEC lic | - |
| C2901-CME-SRST/K9 | Bundle voix 2901 avec PVD3-16, FL-CME-SRST-25, Lic. UC, FL-CUBE10 | ISR4321-V/K9 | Cisco ISR 4321 Bundle, w/ UC License, CUBE-10 | Add FL-CME and FL-SRST license |
| C2901-VSEC-CUBE/K9 | Ensemble C2901 VSEC CUBE, PVD3-16, licence UC SEC, FL-CUBEE-25 | ISR4321-VSEC/K9 | Cisco ISR 4321 Bundle w/ UC & SEC License, CUBE-10 | Add CUBE license |
| C2901-VSEC/K9 | Ensemble de séc. UC Cisco 2901, PVD3-16, licence UC et SEC, FL-CUBE10 | ISR4321-VSEC/K9 | Cisco ISR 4321 Bundle w/ UC & SEC License, CUBE-10 | - |
| C2911-16ES2-P | Cisco 2911 + 16ES2 EtherSwitch Bundle | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add SM-X-ES3-16-P module |
| C2911-AX/K9 | Ensemble Cisco 2911 AX avec appl., lic. SEC | ISR4331-AX/K9 | Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP, SEC lic | - |
| C2911-AXV/K9 | Cisco 2911 AXV Bundle, PVD3-16, APP, SEC, UC Lic, CUBE-10 | ISR4331-AXV/K9 | Cisco ISR 4331 AXV Bundle, PVD4-32 w/ APP, SEC, UC lic, CUBE-10 | - |
| C2911-CME-SRST/K9 | Ensemble voix 2911 avec PVD3-16, FL-CME-SRST-25, Lic. UC, FL-CUBE10 | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVD4-32, UC License, CUBEE10 | Add FL-CME and FL-SRST license |
| C2911-HW/K9 | Cisco 2911 Hardware Only Bundle (includes PVD3-16) | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| C2911-VSEC-CUBE/K9 | Pack C2911 UC SEC CUBE, PVD3-16, licence UC SEC, FL-CUBEE-25 | ISR4331-VSEC/K9 | Cisco ISR 4331 Bundle with UC & Sec Lic, PVD4-32, CUBE-10 | Add CUBE license |
| C2911-VSEC/K9 | Ensemble voix séc. Cisco 2911, Ensemble, PVD3-16, lic. UC et EC, FL-CUBE10 | ISR4331-VSEC/K9 | Cisco ISR 4331 Bundle with UC & Sec Lic, PVD4-32, CUBE-10 | - |
| C2911R-AX/K9 | Cisco 2911 Application Experience Bundle w/ 1GB DRAM SEC AX | ISR4331-AX/K9 | Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP, SEC lic | - |
| C2911R-CME-SRST/K9 | Cisco 2911 UC Bundle w/ PVD3-16, FL-CME-SRST-25, UC License P | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVD4-32, UC License, CUBEE10 | Add FL-CME and FL-SRST license |
| C2911R-VSEC/K9 | Cisco 2911 UC Sec. Bundle, PVD3-16, UC and SEC License PAK | ISR4331-VSEC/K9 | Cisco ISR 4331 Bundle with UC & Sec Lic, PVD4-32, CUBE-10 | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|---|--|--|
| C2921-AX/K9 | Bundle Cisco 2921 AX avec appl., lic. SEC | ISR4331-AX/K9 | Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP, SEC lic | - |
| C2921-AXV/K9 | Cisco 2921 AXV Bundle, PVDM3-32, APP, SEC, UC Lic, CUBE-10 | ISR4331-AXV/K9 | Cisco ISR 4331 AXV Bundle, PVDM4-32 w/ APP, SEC, UC lic, CUBE-10 | - |
| C2921-CME-SRST/K9 | Ensemble voix 2921 avec PVDM3-32, FL-CME-SRST-25, Lic. UC, FL-CUBE10 | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10 | Add FL-CME and FL-SRST license |
| C2921-VSEC-CUBE/K9 | Pack C2921 UC SEC CUBE, PVDM3-32, licence UC SEC, FL-CUBEE-25 | ISR4331-VSEC/K9 | Cisco ISR 4331 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-32, CUBE-10 | Add CUBE license |
| C2921-VSEC/K9 | Cisco 2921, séc. voix Bundle, PVDM3-32, lic. UC et SEC, FL-CUBE10 | ISR4331-VSEC/K9 | Cisco ISR 4331 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-32, CUBE-10 | - |
| C2951-AX/K9 | Ensemble Cisco 2951 AX avec appl., lic. SEC | ISR4351-AX/K9 | Cisco ISR 4351 AX Bundle w/ APP, SEC lic | - |
| C2951-AXV/K9 | Cisco 2951 AXV Bundle, PVDM3-32, APP, SEC, UC Lic, CUBE-10 | ISR4351-AXV/K9 | Cisco ISR 4351 AXV Bundle, PVDM4-64 w/ APP, SEC, UC lic, CUBE-25 | - |
| C2951-CME-SRST/K9 | Ensemble voix 2951 avec PVDM3-32, FL-CME-SRST-25, Lic. UC, FL-CUBE10 | ISR4351-V/K9 | Cisco ISR 4351 UC Bundle, PVDM4-64, UC License, CUBEE25 | Add FL-CME and FL-SRST license |
| C2951-VSEC-CUBE/K9 | Pack C2951 UC SEC CUBE, PVDM3-32, licence UC SEC, FL-CUBEE-25 | ISR4351-VSEC/K9 | Cisco ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64, CUBE-25 | Add CUBE license |
| C2951-VSEC/K9 | Ensemble voix séc. Cisco 2951, Ensemble, PVDM3-32, lic. UC et SEC, FL-CUBE10 | ISR4351-VSEC/K9 | Cisco ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64, CUBE-25 | - |
| CISCO2901-16TS/K9 | Offre groupée de serveurs de terminaux du 2901 avec HWIC-16A et 2 CAB-HD8-ASYNC | ISR4321/K9 | Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add NIM-16A module and 2 CAB-HD8-ASYNC |
| CISCO2901-HSEC+/K9 | Offres groupées HSEC du module de VPN ISM pour plate-forme 2901 ISR | ISR4321/K9 | Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add FL-4320-HSEC-K9 license |
| CISCO2901-HSEC/K9 | HSEC bundle (no ISM VPN module) for 2901 ISR platform | ISR4321/K9 | Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add FL-4320-HSEC-K9 license |
| CISCO2901-IB/K9 | Cisco 2901 w/ IP Business, 2 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 512MB DRAM | ISR4321/K9 | Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| CISCO2901-SEC/K9 | Pack de sécurité Cisco 2901 avec PAK licence SEC | ISR4321-SEC/K9 | Cisco ISR 4321 Sec bundle w/ SEC licence | - |
| CISCO2901-V/K9 | Ensemble voix Cisco 2901, PVDM3-16, PAK de licence UC, FL-CUBE10 | ISR4321-V/K9 | Cisco ISR 4321 Bundle, w/ UC License, CUBE-10 | - |
| CISCO2901/K9 | Cisco 2901 avec 2 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, CF 256 Mo, DRAM 512 Mo, IP Base | ISR4321/K9 | Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| CISCO2911-DC/K9 | Cisco 2911 avec 3 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 1 SM, CF 256 Mo, DRAM 512 Mo, IPB | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|---|---|------------------------------|
| CISCO2911-HSEC+/K9 | Offres groupées HSEC du module de VPN ISM pour plate-forme 2911 ISR | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add FL-4330-HSEC-K9 license |
| CISCO2911-HSEC/K9 | HSEC bundle (no ISM VPN module) for 2911 ISR platform | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add FL-4330-HSEC-K9 license |
| CISCO2911-IB/K9 | Cisco 2911 w/ IP Business, 3 GE, 4 EHWIC, 1 SM, 1GB DRAM | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| CISCO2911-SEC/K9 | Pack de sécurité Cisco 2911 avec PAK de licence SEC | ISR4331-SEC/K9 | Cisco ISR 4331 Sec bundle w/ SEC license | - |
| CISCO2911-V/K9 | Ensemble voix Cisco 2911, PVD3-16, PAK de licence UC, FL-CUBE10 | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVD4-32, UC License, CUBEE10 | - |
| CISCO2911/K9 | Cisco 2911 avec 3 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 1 SM, CF 256 Mo, DRAM 512 Mo, IPB | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| CISCO2911R-SEC/K9 | Cisco 2911 Security Bundle w/ SEC license PAK | ISR4331-SEC/K9 | Cisco ISR 4331 Sec bundle w/ SEC license | - |
| CISCO2911R-V/K9 | Cisco 2911 UC Bundle, PVD3-16, UC License PAK | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVD4-32, UC License, CUBEE10 | - |
| CISCO2911R/K9 | Cisco 2911 w/ 3 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 1 SM, 256MB CF, 512MB DRAM, IPB | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| CISCO2921-HSEC+/K9 | Offres groupées HSEC du module de VPN ISM pour plate-forme 2921 ISR | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add FL-4330-HSEC-K9 license |
| CISCO2921-HSEC/K9 | HSEC bundle (no ISM VPN module) for 2921 ISR platform | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add FL-4330-HSEC-K9 license |
| CISCO2921-IB/K9 | Cisco 2921 w/ IP Business, 3 GE, 4 EHWIC, 1 SM, 1GB DRAM | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| CISCO2921-SEC/K9 | Pack de sécurité Cisco 2921 avec PAK de licence SEC | ISR4331-SEC/K9 | Cisco ISR 4331 Sec bundle w/ SEC license | - |
| CISCO2921-V/K9 | Ensemble voix Cisco 2921, PVD3-32, PAK de licence UC, FL-CUBE10 | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVD4-32, UC License, CUBEE10 | - |
| CISCO2921/K9 | Cisco 2921 avec 3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 1 SM, CF 256 Mo, DRAM 512 Mo, IPB | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| CISCO2951-DC/K9 | Cisco 2951 avec 3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 2 SM, CF 256 Mo CF, 512 Mo DRAM +DC | ISR4351/K9 | Cisco ISR 4351 (3GE, 3NIM, 2SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| CISCO2951-HSEC+/K9 | Offres groupées HSEC du module de VPN ISM pour plate-forme 2951 ISR | ISR4351/K9 | Cisco ISR 4351 (3GE, 3NIM, 2SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add FL-4350-HSEC-K9 license |
| CISCO2951-HSEC/K9 | HSEC bundle (no ISM VPN module) for 2951 ISR platform | ISR4351/K9 | Cisco ISR 4351 (3GE, 3NIM, 2SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | Add FL-4350-HSEC-K9 license |
| CISCO2951-SEC/K9 | Pack de sécurité Cisco 2951 avec PAK de licence SEC | ISR4351-SEC/K9 | Cisco ISR 4351 Sec bundle w/ SEC license | - |

| Número de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Número de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|---|------------------------------|
| CISCO2951-V/K9 | Ensemble voix Cisco 2951, PVDM3-32, PAK de licence UC, FL-CUBE10 | ISR4351-V/K9 | Cisco ISR 4351 UC Bundle, PVDM4-64, UC License, CUBEE25 | - |
| CISCO2951/K9 | Cisco 2951 avec 3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 2 SM, CF 256 Mo, DRAM 512 Mo, IPB | ISR4351/K9 | Cisco ISR 4351 (3GE, 3NIM, 2SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| CONE-2921-ATO | ISR 2921 for Cisco ONE | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) | - |
| MEM-2900-1GB= | 1 GB DRAM (1 DIMM) for Cisco 2901, 2911, 2921 ISR, Spare | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2900-2GB= | 2GB DRAM (1 DIMM) for Cisco 2901, 2911, 2921 ISR, Spare | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2900-512MB-DEF | Mémoire DRAM de 512 Mo pour Cisco 2901-2921 ISR (par défaut) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2900-512MB= | Mémoire DRAM de 512 Mo (1 DIMM) pour Cisco 2901, 2911 et 2921 ISR, pièce de rechange | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2900-512U1.5GB | Mise à niveau de mémoire DRAM de 512 Mo à 1,5 Go (1 Go + 512 Mo) pour Cisco 2901-2921 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2900-512U1GB | Mise à niveau de mémoire DRAM de 512 Mo à 1 Go (512 Mo + 512 Mo) pour Cisco 2901-2921 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2900-512U2.5GB | Mise à niveau de mémoire DRAM de 512 Mo à 2,5 Go (2 Go + 512 Mo) pour Cisco 2901-2921 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2951-1GB= | 1 Go DRAM (1 DIMM) pour Cisco 2951 ISR, de rechange | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2951-2GB= | 2 Go DRAM (1 DIMM) pour Cisco 2951 ISR, pièce de rechange | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2951-512MB-DEF | Mémoire DRAM de 512 Mo (1 DIMM de 512 Mo) pour ISR Cisco 2951 (par défaut) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2951-512MB= | 512 MB DRAM (1 DIMM) pour Cisco 2951 ISR, pièce de rechange | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2951-512U1.5GB | Mise à niveau de mémoire DRAM de 512 Mo à 1,5 Go (1 Go + 512 Mo) pour Cisco 2951 ISR | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2951-512U1GB | 512MB to 1GB DRAM Upgrade (1 DIMM de 1 GO) pour Cisco 2951 ISR | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|--|------------------------------|
| MEM-2951-512U2GB | Mise à niveau de mémoire DRAM de 512 Mo à 2 Go (1 DIMM de 2 Go) pour Cisco 2951 ISR | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| MEM-2951-512U4GB | Mise à niveau de mémoire DRAM de 512 Mo à 4 Go (2 DIMM de 2 Go) pour Cisco 2951 ISR | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2901-AC | Bloc d'alimentation CA Cisco 2901 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2901-AC= | Bloc d'alimentation CA Cisco 2901/2951 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2901-POE | Bloc d'alimentation CA Cisco 2901 avec Power Over Ethernet | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2901-POE= | Bloc d'alimentation CA Cisco 2901 avec Power Over Ethernet | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2911-AC | Bloc d'alimentation CA Cisco 2911 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2911-AC= | Bloc d'alimentation CA Cisco 2911 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2911-DC | Bloc d'alimentation CC Cisco 2911 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2911-DC-POE | Cisco 2911 DC Power Supply with Power over Ethernet | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2911-DC-POE= | Cisco 2911 DC Power Supply with Power over Ethernet | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2911-DC= | Bloc d'alimentation CC Cisco 2911 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2911-POE | Bloc d'alimentation CA Cisco 2911 avec Power Over Ethernet | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2911-POE= | Cisco 2911 AC Power Supply with Power Over Ethernet | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2921-51-AC | Bloc d'alimentation CA Cisco 2921/2951 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|---|---|
| PWR-2921-51-AC= | Cisco 2921/2951 AC Power Supply | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2921-51-DC | Bloc d'alimentation CC Cisco 2921/2951 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2921-51-DC= | Cisco 2921/2951 DC Power Supply | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2921-51-POE | Bloc d'alimentation CA Cisco 2921/2951 avec Power Over Ethernet | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| PWR-2921-51-POE= | Cisco 2921/2951 AC Power Supply with Power Over Ethernet | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| RPS-ADPTR-2911 | Adaptateur RPS Cisco 2911 à utiliser avec RPS externe | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| RPS-ADPTR-2911= | Cisco 2911 RPS Adapter for use with External RPS | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| RPS-ADPTR-2921-51 | Adaptateur RPS Cisco 2921/2951 à utiliser avec RPS externe | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| RPS-ADPTR-2921-51= | Adaptateur RPS Cisco 2921/2951 à utiliser avec RPS externe | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| SPIAD2901 | Cisco SPIAD2901 with UC License | ISR4321-V/K9 | Cisco ISR 4321 Bundle, w/ UC License, CUBE-10 | - |
| SPIAD2901-8FXS/K9 | Cisco SPIAD2901 with 8FXS, PVDM3-16, UC License PAK | ISR4321-V/K9 | Cisco ISR 4321 Bundle, w/ UC License, CUBE-10 | Add 2x NIM-4FXS modules |
| SPIAD2901CME8F/K9 | Cisco SPIAD2901 with CME 8FXS, PVDM3-16, UC License PAK | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| SPIAD2911 | Cisco SPIAD2911 with UC License | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10 | - |
| SPIAD2911-16FXS/K9 | Cisco SPIAD2911 with 16FXS, PVDM3-32, UC License PAK | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10 | Add 2xNIM-4FXS modules |
| SPIAD2911-24FXS/K9 | Cisco SPIAD2911 with 24FXS, PVDM3-64, UC License PAK | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10 | Add 2xNIM-4FXS modules |
| SPIAD2911CME16F/K9 | Cisco SPIAD2911 with CME, 16FXS, PVDM3-32, UC License PAK | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10 | Add FL-CME license and 2xNIM-4FXS modules |
| SPIAD2921 | Cisco SPIAD2921 with UC License | ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10 | - |

Options de migration du produit

Les clients sont invités à effectuer la migration vers les routeurs de services intégrés Cisco de série 4000. De plus amples renseignements sur ce produit peuvent être consultés sur le site:

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html>.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des routeurs de services intégrés Cisco de série 2900 en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les routeurs de services intégrés Cisco de série 4000, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html>, ou contactez votre conseiller Cisco.

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)