

## Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de certains produits UCS de Cisco

EOL12298

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de certains produits UCS de Cisco. Les clients ont jusqu'au 11 mai 2018 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de certains produits UCS de Cisco

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	9 février 2018
<b>Date de fin de commercialisation: HW, App SW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	11 mai 2018
<b>Dernière date de livraison: HW, App SW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	9 août 2018
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW, App SW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	11 mai 2019
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	11 mai 2019
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW, App SW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	11 mai 2019
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: App SW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	6 août 2020
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	6 août 2022
<b>Date de fin d'assistance: App SW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 mai 2021

Étape	Définition	Date
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 mai 2023

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C1-CWOM-100SVR-1Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr - Tier 1-100 - 1Yr Subsc	C1-WOM-A-0K2K-1Y	C1 Cisco WOM - Advantage 1-2000 qty. 1yr. Per VM	-
C1-CWOM-100SVR-1Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr - Tier 1-100 - 1Yr Subsc	C1-WOM-S-0K2K-1Y	C1 Cisco WOM - Standard 1-2000 qty. 1 yr. Per VM	-
C1-CWOM-100SVR-3Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr - Tier 1-100 - 3yr Subsc	C1-WOM-A-0K2K-3Y	C1 Cisco WOM - Advantage 1-2000 qty. 3yr. Per VM	-
C1-CWOM-100SVR-3Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr - Tier 1-100 - 3yr Subsc	C1-WOM-S-0K2K-3Y	C1 Cisco WOM - Standard 1-2000 qty. 3 yr. Per VM	-
C1-CWOM-100SVR-5Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr - Tier 1-100 - 5yr Subsc	C1-WOM-A-0K2K-5Y	C1 Cisco WOM - Advantage 1-2000 qty. 5yr. Per VM	-
C1-CWOM-100SVR-5Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr - Tier 1-100 - 5yr Subsc	C1-WOM-S-0K2K-5Y	C1 Cisco WOM - Standard 1-2000 qty. 5 yr. Per VM	-
C1-CWOM-750SVR-1Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr-Tier 101-750 - 1yr Subsc	C1-WOM-A-2K+-1Y	C1 Cisco WOM - Advantage 2001+ qty. 1yr. Per VM	-
C1-CWOM-750SVR-1Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr-Tier 101-750 - 1yr Subsc	C1-WOM-S-2K+-1Y	C1 Cisco WOM - Standard 2001+ qty. 1yr. Per VM	-
C1-CWOM-750SVR-3Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr-Tier 101-750 - 3yr Subsc	C1-WOM-A-2K+-3Y	C1 Cisco WOM - Advantage 2001+ qty. 3yr. Per VM	-
C1-CWOM-750SVR-3Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr-Tier 101-750 - 3yr Subsc	C1-WOM-S-2K+-3Y	C1 Cisco WOM - Standard 2001+ qty. 3yr. Per VM	-
C1-CWOM-750SVR-5Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr-Tier 101-750 - 5yr Subsc	C1-WOM-A-2K+-5Y	C1 Cisco WOM - Advantage 2001+ qty. 5yr. Per VM	-
C1-CWOM-750SVR-5Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr-Tier 101-750 - 5yr Subsc	C1-WOM-S-2K+-5Y	C1 Cisco WOM - Standard 2001+ qty. 5yr. Per VM	-
C1-CWOM-751+SVR-1Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr -Tier 751+ - 1Yr Subsc	C1-WOM-A-2K+-1Y	C1 Cisco WOM - Advantage 2001+ qty. 1yr. Per VM	-
C1-CWOM-751+SVR-1Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr -Tier 751+ - 1Yr Subsc	C1-WOM-S-2K+-1Y	C1 Cisco WOM - Standard 2001+ qty. 1yr. Per VM	-
C1-CWOM-751+SVR-3Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr -Tier 751+ - 3Yr Subsc	C1-WOM-A-2K+-3Y	C1 Cisco WOM - Advantage 2001+ qty. 3yr. Per VM	-
C1-CWOM-751+SVR-3Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr -Tier 751+ - 3Yr Subsc	C1-WOM-S-2K+-3Y	C1 Cisco WOM - Standard 2001+ qty. 3yr. Per VM	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C1-CWOM-751+SVR-5Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr -Tier 751+ - 5Yr Subsc	C1-WOM-A-2K+-5Y	C1 Cisco WOM - Advantage 2001+ qty. 5yr. Per VM	-
C1-CWOM-751+SVR-5Y	C1 Cisco Workload Optimization Mgr -Tier 751+ - 5Yr Subsc	C1-WOM-S-2K+-5Y	C1 Cisco WOM - Standard 2001+ qty. 5yr. Per VM	-
C1-CWOM-SVR	C1 Enterprise Cloud Suite - WO - Per Server	C1-ECS-WOM-E	C1 Cisco Workload Optimization Manager - Essentials Edition	-
C1-CWOM-SVR	C1 Enterprise Cloud Suite - WO - Per Server	C1-ECS-WOM-S	C1 Cisco Workload Optimization Manager - Standard Edition	-
C1-CWOM-SVR	C1 Enterprise Cloud Suite - WO - Per Server	C1-ECS-WOM-A	C1 Cisco Workload Optimization Manager - Advantage Edition	-
C1-CWOM-SVR-NFR=	C1 Enterprise Cloud Suite - WO - Per SVR, Not For Resale 2Y	C1-ECS-WOM-NFR=	C1 Cisco Workload Optimization Manager NFR. Per VM	-
C1-ECS-WO	C1 Enterprise Cloud Suite - Workload Optimization	C1-ECS-WOM	C1 Cisco Workload Optimization Manager	-
UCS-CPU-E5-4610D	1.70 GHz E5-4610 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1600MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4610DC=	1.70 GHz E5-4610 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1600MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4620D	2.00 GHz E5-4620 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4620DC=	2.00 GHz E5-4620 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4627D	2.60 GHz E5-4627 v3/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4627DC=	2.60 GHz E5-4627 v3/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4640D	1.90 GHz E5-4640 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4640DC=	1.90 GHz E5-4640 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4650D	2.10 GHz E5-4650 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4650DC=	2.10 GHz E5-4650 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E5-4655D	2.90 GHz E5-4655 v3/135W 6C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4655DC=	2.90 GHz E5-4655 v3/135W 6C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4660D	2.10 GHz E5-4660 v3/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4660DC=	2.10 GHz E5-4660 v3/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4667D	2.00 GHz E5-4667 v3/135W 16C/40MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4667DC=	2.00 GHz E5-4667 v3/135W 16C/40MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4669D	2.10 GHz E5-4669 v3/135W 18C/45MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4669DC=	2.10 GHz E5-4669 v3/135W 18C/45MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52623D	3.00 GHz E5-2623 v3/105W 4C/10MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52623DC=	DISTI: 3.00 GHz E5-2623 v3/105W 4C/10MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630D	2.40 GHz E5-2630 v3/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630DC=	DISTI: 2.40 GHz E5-2630 v3/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630LD	1.80 GHz E5-2630L v3/55W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630LDC=	DISTI: 1.80 GHz E5-2630L v3/55W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52637D	3.50 GHz E5-2637 v3/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52637DC=	DISTI: 3.50 GHz E5-2637 v3/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52643D	3.40 GHz E5-2643 v3/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52643DC=	DISTI: 3.40 GHz E5-2643 v3/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650D	2.30 GHz E5-2650 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650DC=	DISTI: 2.30 GHz E5-2650 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650LD	1.80 GHz E5-2650L v3/65W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650LDC=	DISTI: 1.80 GHz E5-2650L v3/65W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52660D	2.60 GHz E5-2660 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52660DC=	DISTI: 2.60 GHz E5-2660 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52667D	3.20 GHz E5-2667 v3/135W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52667DC=	DISTI: 3.20 GHz E5-2667 v3/135W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52670D	2.30 GHz E5-2670 v3/120W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52670DC=	DISTI: 2.30 GHz E5-2670 v3/120W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52683D	2.00 GHz E5-2683 v3/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52683DC=	DISTI: 2.00 GHz E5-2683 v3/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52690D	2.60 GHz E5-2690 v3/135W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52690DC=	DISTI: 2.60 GHz E5-2690 v3/135W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52695D	2.30 GHz E5-2695 v3/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52695DC=	DISTI: 2.30 GHz E5-2695 v3/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52697D	2.60 GHz E5-2697 v3/145W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52697DC=	DISTI: 2.60 GHz E5-2697 v3/145W 14C/35MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52698D	2.30 GHz E5-2698 v3/135W 16C/40MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52698DC=	DISTI: 2.30 GHz E5-2698 v3/135W 16C/40MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52699D	2.30 GHz E5-2699 v3/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52699DC=	DISTI: 2.30 GHz E5-2699 v3/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74809D	2.0GHz E7-4809 v3/115W/8 cores/20M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74809DC=	DISTI: 2.0GHz E7-4809 v3/115W/8 cores/20M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74820D	1.9GHz E7-4820 v3/115W/10 cores/25M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74820DC=	DISTI: 1.9GHz E7-4820 v3/115W/10 cores/25M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74830D	2.1GHz E7-4830 v3/115W/12C/30M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E74830DC=	DISTI: 2.1GHz E7-4830 v3/115W/12C/30M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74850D	2.2GHz E7-4850 v3/115W/14C/35M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74850DC=	DISTI: 2.2GHz E7-4850 v3/115W/14C/35M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78860D	2.2GHz E7-8860 v3/140W/16C/40M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78860DC=	DISTI: 2.2GHz E7-8860 v3/140W/16C/40M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78867D	2.5GHz E7-8867 v3/165W/16C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78867DC=	DISTI: 2.5GHz E7-8867 v3/165W/16C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78870D	2.1GHz E7-8870 v3/140W/18C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78870DC=	DISTI: 2.1GHz E7-8870 v3/140W/18C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78880D	2.3GHz E7-8880 v3/150W/18C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78880DC=	DISTI: 2.3GHz E7-8880 v3/150W/18C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78880LD	2.0GHz E7-8880L v3/115W/18C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78880LDC=	DISTI: 2.0GHz E7-8880L v3/115W/18C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78890D	2.5GHz E7-8890 v3/165W/18C/45M Cache	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78890DC=	DISTI: 2.5GHz E7-8890 v3/165W/18C/45M Cache	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E78891D	2.8GHz E7-8891 v3/165W/10C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78891DC=	DISTI: 2.8GHz E7-8891 v3/165W/10C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78893D	3.2GHz E7-8893 v3/140W/4C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78893DC=	DISTI: 3.2GHz E7-8893 v3/140W/4C/45M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-EX-M4-2SC	UCS Scalability Terminator for B260 M4	UCSB-B480-M5-U	UCS B480 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)	-
UCSB-EX-M4-2SC=	UCS Scalability Terminator for B260 M4	UCSB-B480-M5-U	UCS B480 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)	-
UCSB-EX-M4-4SC	UCS Scalability Connector for B460 M4	UCSB-B480-M5-U	UCS B480 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)	-
UCSB-EX-M4-4SC++=	TAA UCS Scalability Connector for B460 M4	UCSB-B480-M5-U	UCS B480 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)	-
UCSB-EX-M4-4SC=	UCS Scalability Connector for B460 M4	UCSB-B480-M5-U	UCS B480 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)	-

## Options de migration du produit

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

---

## Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: [https://www.cisco.com/web/feeds/products/end\\_of\\_life\\_rss.xml](https://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml).

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



---

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)