

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS M5 Blade Server (B200 M5)

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-la vie les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	8
Pour en savoir plus	9

Vue d'ensemble

EOL15068 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS M5 Blade Server (B200 M5). Les clients ont jusqu'au 30 octobre 2023 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-la vie les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco UCS M5 Blade Server (B200 M5)

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 mai 2023
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 octobre 2023
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 janvier 2024
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	29 octobre 2024
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 octobre 2028
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	29 octobre 2024
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	29 octobre 2024

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	25 janvier 2028
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2028

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
PLHC-BMGPCI-M51A	Cisco+ B200 M5 for Bare Metal 1-CI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PLHC-BMPCI-M51	Cisco+ B200 M5 for Bare Metal 2-CI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PLHC-VDIGPCI-M51A	Cisco+ B200 M5 for VDI-CI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PLHC-VSIPCI-M51A	Cisco+ B200 M5 for VSI-CI-P	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-A1T	SP B200 M5 w/2x5118,6x16GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-A2T	SP B200 M5 w/2x5118,6x32GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SP-B200M5-A3T	SP B200 M5 avec 2 x 5120, 6 x 16 Go de mémoire, VIC 1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-A4T	SP B200 M5 w/2x6140,6x32GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-B1T	SP B200 M5 w/2x3106,4x16GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-C1T	SP B200 M5 w/2x6130,6x32GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-C2T	SP B200 M5 w/2x6148,6x32GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-F1T	SP B200 M5 w/2x5122,6x32GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-F2T	SP B200 M5 w/2x6128,6x32GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-F3T	SP B200 M5 w/2x6134,6x32GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-S1T	SP B200 M5 w/2x4108,6x16GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5-S2T	SP B200 M5 w/2x4114,6x16GB mem,VIC1340	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SP-B200M5C-AV	VOID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-B200M5C-SV	VOID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-10-PK-B200M5	MULTIPACK: 10-PK B200 M5 w/o CPU,mem,HD	UCSB-10PK-B200M6U	MULTIPACK: 10PK B200 M6 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)	-
UCSB-B200-M5	Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque dur, mezz	UCSB-B200-M6	UCS B200 M6 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz	-
UCSB-B200-M5	Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque dur, mezz	UCSX-210C-M6	UCS 210c M6 Compute Node w/o CPU, Memory, Storage, Mezz	-
UCSB-B200-M5	Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque dur, mezz	UCSX-210C-M7	UCS 210c M7 Compute Node w/o CPU, Memory, Storage, Mezz	-
UCSB-B200-M5-CH	DISTI:UCS B200 M5 w/o CPU, mem, Drive bays, HDD, mezz, HS	UCSB-B200-M6	UCS B200 M6 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz	-
UCSB-B200-M5-CH	DISTI:UCS B200 M5 w/o CPU, mem, Drive bays, HDD, mezz, HS	UCSX-210C-M6	UCS 210c M6 Compute Node w/o CPU, Memory, Storage, Mezz	-
UCSB-B200-M5-CH	DISTI:UCS B200 M5 w/o CPU, mem, Drive bays, HDD, mezz, HS	UCSX-210C-M7	UCS 210c M7 Compute Node w/o CPU, Memory, Storage, Mezz	-
UCSB-B200-M5-U	Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG)	UCSB-B200-M6	UCS B200 M6 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSB-B200-M5-U	Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG)	UCSX-210C-M6	UCS 210c M6 Compute Node w/o CPU, Memory, Storage, Mezz	-
UCSB-B200-M5-U	Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG)	UCSX-210C-M7	UCS 210c M7 Compute Node w/o CPU, Memory, Storage, Mezz	-
UCSB-B200-M5-U-BR	UCS B200 M5 w/o CPU, mem, drive bays, HDD, mezz (UPG)	UCSB-B200-M6-BR	UCS B200 M6 w/o CPU, mem, drive bays, HDD, mezz	-
UCSB-B200-M5=	Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque dur, mezz	UCSB-B200-M6=	UCS B200 M6 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz	-
UCSB-B200-M5=	Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque dur, mezz	UCSX-210C-M6=	UCS 210c M6 Compute Node w/o CPU, Memory, Storage, Mezz	-
UCSB-B200-M5=	Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque dur, mezz	UCSX-210C-M7=	UCS 210c M7 Compute Node w/o CPU, Memory, Storage, Mezz	-
UCSB-B200M5-RSV1A	UCS Blade 2-socket Standard Ready to Ship Configurations-A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-B200M5-RSV1B	UCS Blade 2-socket Standard Ready to Ship Configurations-B	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-B200M5-RSV1C	UCS Blade 2-socket Standard Ready to Ship Configurations-C	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-B200M5-RSV1D	UCS Blade 2-socket Standard Ready to Ship Configurations-D	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-B200M5-RSV1E	UCS Blade 2-socket Standard Ready to Ship Configurations-E	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Cisco goes through a very rigorous process to ensure that customers receive support. However in rare occasions, due to component supplier limitations, there may be a need for customer to migrate to a part that is an upgrade of something comparable or better than what they previously bought. This may require customer to upgrade to a different Software and OS version or even the closest generation of an equivalent server that may be currently shipping at the time. Cisco UCS 6200 series Fabric Interconnects are going end-of-support from 31-May-2024, hence UCS M5 servers connected to these FI domains need to migrate to newer model FIs for continued TAC support. UCS supports several recommended non-disruptive migration options to maintain support for M5s, 22xx IOMs, and 5108 Chassis past the 62xx EOL:

1. Cisco recommends customers with 6200 series and M5 servers to migrate their FIs to 6400 series or 6536 FI. UCS supports non-disruptive FI upgrade to enable this migration.
2. UCS 5108 chassis with 22xx IOM and M5 B-series servers can migrate to 6400 or 6300 series FI
3. UCS 5108 chassis with 22xx IOM and M5 B-series servers can migrate to 6536 FI by replacing the IOM-22xx with IOM - 2408
4. C-series M5 rack-servers can migrate to 6400, 6300 or 6536 FI using appropriate cables/transceivers supported by the respective Fabric Interconnect. Note that this EoL notice only affects devices connected to 6200 series FI domains and not the 6300, 6400 or 6536 FI domains. Included is the 6400 & 6536 FI migration guides to enable this transition
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Fabric-Interconnect-Migration/4-2/b_migration_guide_for_cisco_ucs_fabric_interconnects_4_2.html

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco UCS M5 Blade Server (B200 M5) en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page:

<https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)