

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des serveurs à bâti Cisco UCS C240 M3

#### EOL11008 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des serveurs à bâti Cisco UCS C240 M3. Les clients ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie des serveurs à bâti Cisco UCS C240 M3

| Étape   | Définition   | Date             |
|---|--|------------------|
| Date d'annonce de fin de vie  | Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.   | 2 juillet 2016   |
| Date de fin de commercialisation  | Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.  | 31 décembre 2016 |
| Dernière date de livraison:<br>Mat.                                       | Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.   | 31 mars 2017     |
| Date d'arrêt de l'analyse<br>régulière des défaillances:<br>Mat.          | Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.   | 31 décembre 2017 |
| Date de dernière<br>modification des contrats<br>de service:<br>Mat.      | ion des contrats d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau  |                  |
| Date de l'arrêt des<br>renouvellements de<br>contrats de service:<br>Mat. | lements de   |                  |
| Date de fin d'assistance:<br>Mat.   | La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète. | 31 décembre 2021 |

Mat. = Matériel Log. d'expl. = Log. d'exploitation Log. d'appl. = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit   | Numéro de référence de<br>la pièce de remplacement<br>pour le produit    | Description du produit de remplacement | Informations<br>complémentaires   |
|--|--|--|--|---|
| UCS-CPU-GREASE2  | Thermal Grease-covers 2<br>CPUs-only for C220/C240-<br>Red syringe | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -   |
| UCS-EZ-C240E   | UCS EZ C240 SP ENTRY<br>EXPN PAK                                   | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-EZ-C240P   | VOID   | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-EZ-C240V   | UCS EZ C240 SP VALUE<br>EXPN PAK                                   | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-EZ-MSSHP-C240  | (Not sold standalone)  | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL10524 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-EZ-VDI-C240P   | UCS VDI C240 w/2x2.90<br>GHz CPU, 256GB,<br>24x600GB, 9266CV, 1225 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL10524 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-EZ7-C240-VP  | TBD  | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-SA-C240M3S-102   | (Not a standalone SKU)<br>C240 w/TBD                               | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-SA-C240M3S-103   | (Not a standalone SKU)<br>C240 w/TBD                               | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-SP-C240V   | (Not sold standalone)<br>C240M3 w/2x2640, 64GB,<br>VIC 1225        | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-SP4-C240M3V  | UCS SP4 BNDL w/C240,<br>2xE5-2665, 8x8G DDR3,<br>600G, PS, VIC     | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL10524 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-SP5-C240P  | UCS C240 M3 SFF w/<br>2680, 8x8GB, P81E VIC,<br>2PS                | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from<br>EOL10524 to match the<br>support timelines of base<br>PID. |
| UCS-SP5-C240V  | UCS C240 M3 SFF w/<br>2665, 8x8GB, P81E VIC,<br>2PS                | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL10524 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-SP5-MGD-C240P  | UCS Managed C240 M3<br>SFF w/ 2680, 8xGB, 1225<br>VIC, 2PS         | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL10524 to match the support timelines of base PID.          |
| UCS-SP5-MGD-C240V  | UCS Managed C240 M3<br>SFF w/ 2665, 8x8GB, 1225<br>VIC, 2PS        | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | This PID was moved from EOL10524 to match the support timelines of base PID.          |

| Numéro de référence de<br>la pièce du produit en fin<br>de commercialisation | Description du produit   | Numéro de référence de<br>la pièce de remplacement<br>pour le produit    | Description du produit de remplacement                                    | Informations<br>complémentaires  |
|--|--|--|---|--|
| UCS-SP7-SR-C240-E  | TBD  | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID. |
| UCS-SP7-SR-C240-VP   | TBD  | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID. |
| UCSC-C240-M3L  | UCS C240 M3 LFF sans<br>UC, mémoire, HD, PCIe,<br>unité d'alim., avec kit rail,<br>extension | UCSC-C240-M4L  | UCS C240 M4 LFF 12 HD<br>w/o CPU, mem, HD, PCIe,<br>PS, railkt w/expdr    | -  |
| UCSC-C240-M3L-CH   | Disti: C240M3LFF, w/o<br>CPU, Mem, HD, PCIe,<br>PSU, w/RIs, HSnk, Blnk,<br>Expdr             | UCSC-C240-M4L-CH   | DISTI: UCS C240 M4<br>12HD LFF w/o CPU, mem,<br>HD, PCIe, PSU, railkt, HS | -  |
| UCSC-C240-M3L-CH2  | Disti: C240M3LFF, w/o<br>CPU, HSnk, Mem, HD,<br>PCIe, PSU, w/Rls, Blnk,<br>Expdr             | UCSC-C240-M4L-CH   | DISTI: UCS C240 M4<br>12HD LFF w/o CPU, mem,<br>HD, PCIe, PSU, railkt, HS | -  |
| UCSC-C240-M3L=   | UCS C240 M3 LFF w/o<br>CPU, mem, HD, PCIe,<br>PSU, rail kit                                  | UCSC-C240-M4L=   | UCS C240 M4 LFF 12 HD<br>w/o CPU, mem, HD, PCIe,<br>PS, rail w/expdr      | -  |
| UCSC-C240-M3S  | SFF UCS C240 M3 sans<br>UC, mémoire, HD, PCle,<br>avec kit rail, extension                   | UCSC-C240-M4S  | UCS C240 M4 SFF 8 HD<br>w/o expdr, CPU, mem, HD,<br>PCIe, PS, railkt      | -  |
| UCSC-C240-M3S-CH   | Disti: C240M3SFF, w/o<br>CPU, Mem, HD, PCIe,<br>PSU, w/RIs, HSnk, Blnk,<br>Expdr             | UCSC-C240-M4S-CH   | DISTI: UCS C240 M4 SFF<br>w/o CPU, mem, HD, PCIe,<br>PSU, railkt, HS      | -  |
| UCSC-C240-M3S-CH2  | Disti: C240M3SFF, w/o<br>CPU, HSnk, Mem, HD,<br>PCIe, PSU, w/Rls, Blnk,<br>Expdr             | UCSC-C240-M4S-CH   | DISTI: UCS C240 M4 SFF<br>w/o CPU, mem, HD, PCIe,<br>PSU, railkt, HS      | -  |
| UCSC-C240-M3S2   | UCS C240 M3 SFF w/o<br>Expdr, CPU, mem, HD,<br>PCIe, Unité d'alim avec kit<br>rail           | UCSC-C240-M4S2   | UCS C240 M4 SFF 16 HD<br>w/o CPU, mem, HD, PCIe,<br>PS, railkt w/expndr   | -  |
| UCSC-C240-M3S2-CH  | Disti: C240M3SFF2, w/o<br>CPU, Mem, HD, PCIe,<br>PSU, w/RIs, HSnk, BInk                      | UCSC-C240-M4S2-CH  | DISTI: UCS C240 M4<br>16HD SFF w/o CPU, mem,<br>HD, PCIe, PSU, railkt, HS | -  |
| UCSC-C240-M3S2-CH2   | Disti: C240M3SFF2, w/o<br>CPU, HSnk, Mem, HD,<br>PCIe, PSU, w/RIs, Blnk                      | UCSC-C240-M4S2-CH  | DISTI: UCS C240 M4<br>16HD SFF w/o CPU, mem,<br>HD, PCIe, PSU, railkt, HS | -  |
| UCSC-C240-M3S2-CH=   | DISTI ONLY: UCS C240<br>M3 SFF (16 HDD<br>Backplane) bare server c                           | UCSC-C240-M4S2-CH  | DISTI: UCS C240 M4<br>16HD SFF w/o CPU, mem,<br>HD, PCIe, PSU, railkt, HS | -  |
| UCSC-C240-M3S2=  | UCS C240 M3 SFFw/o<br>CPU, mem, HD, PCIe,<br>PSU, rail kit                                   | UCSC-C240-M4S2=  | UCS C240 M4 SFF 16 HD<br>w/o CPU, mem, HD, PCIe,<br>PS, rail w/expndr     | -  |
| UCSC-C240-M3S=   | UCS C240 M3 SFF sans<br>UC, mém., HD, PCIe, bloc<br>d'alim., kit rail                        | UCSC-C240-M4S=   | UCS C240 M4 SFF 8 HD<br>w/o expdr, CPU, mem, HD,<br>PCIe, PS, railkt      | -  |
| UCSC-C240-SNEBS  | UCS C240 M3 NEBS SFF<br>16 HDD backplane w/o<br>CPU, mem, HD, PCIe, PS                       | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | -  |
| UCSC-C240-SNEBS=   | UCS C240 M3 NEBS SFF<br>16 HDD backplane w/o<br>CPU, mem, HD, PCIe, PS                       | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | -  |

| Numéro de référence de<br>la pièce du produit en fin<br>de commercialisation | Description du produit   | Numéro de référence de<br>la pièce de remplacement<br>pour le produit    | Description du produit de remplacement | Informations<br>complémentaires |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| UCSC-C240M3L-TS2   | C240 M3L, 2xE5-2660v2,<br>12x16GB, 12x3TB                          | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-C240M3S-TS1   | C240 M3S, 2xE5-2660v2,<br>12x16GB, 20x600GB                        | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-C240M3S-TS1B  | C240 M3S, 2xE5-2660v2,<br>12x16GB, 2x600GB,<br>1x400GB             | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-CABLE2  | Set of two spare<br>SAS/SATA Cables for<br>C240 M3                 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | _                                      | -                               |
| UCSC-CMA2  | Bras de maniement des<br>câbles pour serveurs rack<br>C240, C260   | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-CMA2B   | Reversible Cable<br>Management Arm for C240<br>ball bearing rail k | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-GPUCBL-88S  | 8 TO 8 PIN STRAIGHT<br>GPU PWR CABLE K1-K2<br>C240 NEW MB          | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-GPUCBL-88Y  | CÂBLE D'ALIM. DOUBLE<br>8 à 8 PIN Y K1-K2 C240<br>NOUVEAU MB       | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-HDBP-C240-24  | 24 Drive HDD Backplane<br>for C240 M3 (services<br>spare only)     | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-HS-C240M3   | Dissipateur thermique pour<br>serveur rack C240 M3<br>UCS          | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | _                                      | -                               |
| UCSC-PCIE-RL-C240  | Left PCIe Riser Board for<br>C240 M3 (services spare<br>only)      | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-PCIE-RR-C240  | Right PCIe Riser Board for<br>C240 M3 (services spare<br>only)     | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-PCIF-01F  | Obturateur de PCIe pleine<br>hauteur pour la gamme C               | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-PCIF-01H  | Remplisseur de PCIe<br>pleine demi-hauteur for<br>UCS              | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-PSU-650W  | Alimentation 650W pour serveurs rack série C                       | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |

| Numéro de référence de<br>la pièce du produit en fin<br>de commercialisation | Description du produit                         | Numéro de référence de<br>la pièce de remplacement<br>pour le produit    | Description du produit de remplacement | Informations<br>complémentaires |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| UCSC-PSU-BLKP  | Panneau/obturateur vide d'alimentation         | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | _                                      | -                               |
| UCSC-PSU2-1200   | Bloc d'alimentation 2u<br>1200 W pour UCS      | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-RAIL-2U   | Kit de rail 2U pour serveurs<br>UCS de gamme C | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |
| UCSC-RAIL-2UB  | Ball Bearing Rail Kit for<br>C240 rack servers | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -                                      | -                               |

## Options de migration du produit

Les clients sont invités à effectuer la migration vers les serveurs à bâti Cisco UCS C240 M4. De plus amples renseignements sur ce produit peuvent être consultés sur le site: <a href="http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c240-m4-rack-server/index.html">http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c240-m4-rack-server/index.html</a>.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

http://www.cisco.com/web/partners/incentives\_and\_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des serveurs à bâti Cisco UCS C240 M3 en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <a href="http://www.cisco.com/go/eos">http://www.cisco.com/go/eos</a>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about cisco takeback recycling.html.

#### Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page http://www.cisco.com/web/CA/products/products end of life policy fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: <a href="http://www.cisco.com/web/CA/products/prod">http://www.cisco.com/web/CA/products/prod</a> warranties listing fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <a href="http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html">http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html</a>.

## Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: <a href="http://www.cisco.com/web/feeds/products/end\_of\_life\_rss.xml">http://www.cisco.com/web/feeds/products/end\_of\_life\_rss.xml</a>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Asia Pacific Headquarters Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapore Europe Headquarters Cisco Systems International BV Amsterdam, The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA C51-737460-01 03/17