



Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing Systems Accessories Spares

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	17
Pour en savoir plus	18

Vue d'ensemble

EOL12712 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing Systems Accessories Spares. Les clients ont jusqu'au 14 février 2020 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select Unified Computing Systems Accessories Spares

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	14 février 2019
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	14 février 2020
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	15 mai 2020
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	13 février 2021
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	13 février 2021
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	14 mai 2024
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	28 février 2025

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-HD12G10K9=	1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD12TB10K12G=	Disque HDD 1,2 To 12 G SAS 10 000 tr/min SFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD18TB10KS4K=	1.8 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD38TBKS4-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD38TBM1K9=	3.8TB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD800GBEK9=	800GB Enterprise performnce SAS SSD (10X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD960GBKS4-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD960GBM1K9=	960GB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED)	HX-SD960GBM2NK9=	960GB Enterprise value SATA SSD (1X, SED)	-
N20-BBLKD=	Panneau de cache HDD de 2,5 pour UCS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2XX-AEPCI05=	Adapteur de bus hôte 8 Gigabit Fibre Channel à deux ports Emulex LPe 12002,	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2XX-AQPCI05=	HBA Qlogic QLE2562, double port, technologie d interconnexion Fibre Channel, 8 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-220CBLPS8=	C220 M4 PCIe SSD cable (1) for 8 HDD backplane chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-220CBLSR4=	C220 M4 SATA/SW RAID cable (1) for 4 HDD backplane chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-220CBLSR8=	C220 M4 set of 2 SATA/SW RAID cables for 8HDD bckpln chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-300WK-240AMD=	300 Watt AMD Cable and Kit for UCS C240M4 Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-C3K-M4HBA=	Cisco UCS C3000 12G SAS HBA Controller for M4 Server Node	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-C3K-M4RAID=	Cisco UCS C3000 RAID Controller M4 SrvNode w/4G RAID Cache	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-CVR-EP-M4=	Unpopulated CPU sockets-dust cover for EP M4s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4610E=	1.80 GHz E5-4610 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4620E=	2.10 GHz E5-4620 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4627E=	2.60 GHz E5-4627 v4/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E5-4640E=	2.10 GHz E5-4640 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4650E=	2.20 GHz E5-4650 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4655E=	2.50 GHz E5-4655 v4/135W 8C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4660E=	2.20 GHz E5-4660 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4667E=	2.20 GHz E5-4667 v4/135W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4669E=	2.20 GHz E5-4669 v4/135W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52609E=	1.70 GHz E5-2609 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52620E=	2.10 GHz E5-2620 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52623E=	2.60 GHz E5-2623 v4/85W 4C/10MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630E=	2.20 GHz E5-2630 v4/85W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630LE=	1.80 GHz E5-2630L v4/55W 8C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52637E=	3.50 GHz E5-2637 v4/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52640E=	2.40 GHz E5-2640 v4/90W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52643E=	3.40 GHz E5-2643 v4/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650E=	2.20 GHz E5-2650 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650LE=	1.70 GHz E5-2650L v4/65W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52658E=	2.30 GHz E5-2658 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52660E=	2.00 GHz E5-2660 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52667E=	3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52680E=	2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52683E=	2.10 GHz E5-2683 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52690E=	2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52695E=	2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52697AE=	2.60 GHz E5-2697A v4/145W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52697E=	2.30 GHz E5-2697 v4/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52698E=	2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52699AE=	2.4 GHz E5-2699A v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52699E=	2.20 GHz E5-2699 v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74809E=	2.1 GHz E7-4809 v4/115W 8C/20M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74820E=	2.0 GHz E7-4820 v4/115W 10C/25M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74830E=	2.0 GHz E7-4830 v4/115W 14C/35M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74850E=	2.1 GHz E7-4850 v4/115W 16C/40M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78860E=	2.2 GHz E7-8860 v4/140W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E78867E=	2.4 GHz E7-8867 v4/165W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78870E=	2.1 GHz E7-8870 v4/140W 20C/50M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78880E=	2.2 GHz E7-8880 v4/150W 22C/55M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78890E=	2.2 GHz E7-8890 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78891E=	2.8 GHz E7-8891 v4/165W 10C/60M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78893E=	3.2 GHz E7-8893 v4/140W 4C/60M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78894E=	2.4 GHz E7-8894 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M4-V3-LBL=	Cisco M4 - v3 CPU asset tab ID label (Auto-Expand)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M4-V4-LBL=	Cisco M4 - v4 CPU asset tab ID label (Auto-Expand)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ML-1X644RU-G=	64 GB DDR4- 2133/2400-MHz LRDIMM/4R/x4/1.2v 1.2 4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ML-1X644RV-A=	64 Go DDR4-2400- MHz LRDIMM/PC4- 19200/quadruple rang/x4/1,2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-MR-1X161RV-A=	16 Go DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1,2 v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X161RV-G=	16GB DDR4-2133MHz/2400-MHz RDIMM/single rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X161RVA++=	TAA compliant 16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/SR/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X161RVG++=	TAA compliant 16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/SR/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RU-G=	32 GB DDR4-2133/2400-MHz RDIMM/2R/x4/1.2v 1.2 2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RUG++=	TAA compliant 32GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/DR/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RUG-S=	32GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v Samsung	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RV-A	32 Go DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/double rang/x4/1,2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RV-A=	32 Go DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/double rang/x4/1,2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RVA++=	TAA compliant 32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/DR/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RVA-S=	32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v Samsung	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-MR-1X648RU-A=	64GB DDR4-2133-MHz TSV-RDIMM/PC4-17000/octal rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-BAFF-B200-M4=	Air Baffle Replacement Kit for B200 M4 Server.	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-EX-M4-2SC-2=	UCS Scalability Terminator for B260 M4 with v4 CPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-EP-M4-F=	Dissipateur thermique pour unité centrale UCS B200 M4/B420 M4 (avant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-EP-M4-R=	Dissipateur thermique pour unité centrale UCS B200 M4/B420 M4 (arrière)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-EX-L=	CPU Heatsink for UCS B260 M4 & B460 M4 Socket 1 (Left)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-EX-R=	CPU Heatsink for UCS B260 M4 & B460 M4 Socket 2 (Right)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-300W-460AMD=	300 Watt AMD Cable for UCS C460M4 Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AUXCBL8-EX=	PCIe auxilliary power cable kit with adapter cable and 8-pin	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BAFF-C460-M4=	Air Baffle for UCS C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BBLKD-L=	3.5-inch HDD Blanking Panel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-BRCKT1-C420=	PCIe bracket for Cisco VIC 1225	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BRCKT1-C460=	Bracket and Supercap cable for C460 M4 and 12G RAID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BRCKT2-C420=	PCIe bracket for Cisco VIC (Kirkwood)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BRCKT2-C460=	Bracket and Supercap cable for C460 M4 and 12 drive RAID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BZL-C220M4=	C220 M4 Security Bezel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BZL-C240M4=	C240 M4 Security Bezel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BZL-EX=	Optional bezel for UCS C460 M4 rack server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-CMA-4U=	Cable Management Arm for UCS C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HS-01-EX=	CPU Heat Sink for UCS C460 M4 Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HS-C220M4=	Heat sink for UCS C220 M4 rack servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HS-C240M4=	Heat sink for UCS C240 M4 rack servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-IP-PCH-240M4=	Interposer board + câbles for onboard PCH SATA 6G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-IP-SSD-240M4=	C240 M4 PCIE SSD Interposer bd + câble (8-16 drive config)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-IPSSD-240M4B=	C240 M4 PCIE SSD Interposer bd + câble (24 drive config)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-BLK=	MLOM Blanking Panel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-C10T-02=	Cisco UCS VIC1227T VIC MLOM - Dual Port 10GBaseT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-CSC-02=	UCS VIC1227 VIC MLOM de Cisco - Double port 10Go SFP+	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G-1GB=	Module de cache Cisco SAS FBWC 1 Go 12Gbits/s SAS FBWC (Raid 0/1/5/6)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G-2GB=	Cisco 12Gbps SAS 2GB FBWC Cache module (Raid 0/1/5/6)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G-4GB=	Cisco 12Gbps SAS 4GB FBWC Cache module (Raid 0/1/5/6)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G-512=	Cisco 12Gbps SAS 512MB FBWC Cache module (Raid 0/1/5)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G=	Contrôleur RAID modulaire SAS 12G de Cisco	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-MRAIDC460=	Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (12 port)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRBD2-12=	UCS C460 M4 DDR4 Memory Riser with 12 DIMM slots	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-NVMEM4-H1600=	Cisco 2.5in U.2 1.6TB HGST SN200 NVMe. High Endurance SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-NVMEM4-H800=	Cisco 2.5in U.2 800GB HGST SN200 NVMe. High Endurance SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCI-1A-240M4=	Panneau d extension droit pour PCIe (extension 1) (x8 + GPU) pour C240 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCI-1B-240M4=	Panneau PCIe d extension droit (extension 1) (3 x8)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCI-1C-240M4=	Right PCI Riser Bd (Riser 1) 2onbd SATA bootdrvs+ 2PCI slts	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCI-2-C240M4=	Left PCIe Riser Board (Riser 2) for C240 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCI-2B-220M4=	C220 M4 PCIE SSD riser card kit and cables	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-C10T-02=	Cisco VIC 1225T Adaptateur port double 10GBaseT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-C40Q-02=	Cisco VIC 1285 Dual Port 40Gb QSFP Adapter	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PCIE-CSC-02=	VIC Cisco 1225 double port 10 Gbit SFP+ CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-E14102=	Emulex OCe14102-UX dual-port 10 GbE FCoE CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-E14102B=	Emulex OCe14102B-UX dual-port 10G SFP+ with iSCSI, FCoE CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-E16002=	Emulex LPe16002 double port 16 Go avec technologie Fibre Channel HBA et SR Optics	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-FLR-F=	Full Height PCIe slot filler for C Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-ITG=	Intel X540 Adaptateur port double 10GBase-T	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-Q2672=	Qlogic QLE2672-CSC, 16Gb Fibre Channel HBA with SR Optics	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QNICBT=	Qlogic QLE8442 dual-port 10GBase-T NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QNICSFP=	Qlogic QLE8442 dual-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-RSR-05=	Riser card with 5 PCIe slots	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-RSR-FLR=	PCIe Module Filler Panel for UCS C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PSAS12GHBA=	Cisco 12Gbps SAS Modular SAS HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU2V2-1200W=	1200W / 800W V2 AC Power Supply for 2U C-Series Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU2V2-1400W=	Bloc d'alimentation V2 1400W (200 à 240V) pour 2U et 4U de série C	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU2V2-650W=	Bloc d'alimentation 650W V2 CA pour serveurs 2U de série C	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU2V2-930DC=	930W V2 DC Power Supply for 2U C-Series Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSUBLK-C460=	PSU Blanking Panel for C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RAIL-4U=	Rail Kit for UCS C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SAS12GHBA=	Cisco 12Gbps Modular SAS HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SAS9300-8E=	Cisco 12G SAS HBA with 8 external ports	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SCCBL220=	Supercap cable 950mm	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SCCBL240=	Supercap cable 250mm	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-SWRAID5=	Software Raid 5 upgrade key for embedded Raid	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Select Unified Computing Systems Accessories Spares en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters

Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)