

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS and HCI accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	10
Pour en savoir plus	10

Vue d'ensemble

EOL15359

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS and HCI accessories. Les clients ont jusqu'au 27 juin 2024 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS and HCI accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	28 mars 2024
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	27 juin 2024
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	27 juin 2024

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-M-V5D200G	Cisco VIC 15238 2x 40/100/200G mLOM série C	HCI-M-V5D200GV2	Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM série C avec démarrage sécurisé	-
HCI-M-V5D200G=	Cisco VIC 15238 2x 40/100/200G mLOM C-Series	HCI-M-V5D200GV2=	Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM C-Series w/Secure Boot	-
HCI-M-V5D200G-M6	Cisco VIC 15238 2x 40/100/200G mLOM C-Series	HCI-M-V5D200GV2M6	Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM serie C con arranque seguro	-
HCI-M-V5D200G-M6=	Cisco VIC 15238 de la serie C 2x 40/100/200 G mLOM	HCI-M-V5D200GV2M6=	Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM C-Series w/Secure Boot	-
HCI-M-V5Q50G	Cisco VIC 15428 4x 10/25/50G mLOM C-Series	HCI-M-V5Q50GV2	Cisco VIC 15427 4x 10/25/50 G mLOM serie C con arranque seguro	-
HCI-M-V5Q50G=	Cisco VIC 15428 4x 10/25/50G mLOM C-Series	HCI-M-V5Q50GV2=	Cisco VIC 15427 4x 10/25/50G mLOM C-Series w/Secure Boot	-
HCI-M-V5Q50G-M6	Cisco VIC 15428 4x 10/25/50G mLOM C-Series	HCI-M-V5Q50GV2-M6	Cisco VIC 15427 4x 10/25/50G mLOM C-Series w/Secure Boot	-
HCI-M-V5Q50G-M6=	Cisco VIC 15428 4x 10/25/50 G mLOM serie C	HCI-M-V5Q50GV2-M6=	Cisco VIC 15427 4x 10/25/50G mLOM C-Series w/Secure Boot	-
HCI-SD76T6S1X-EV	Disque SSD 6G Samsung SATA, 7,6 To, 2,5 po, pour grande entreprise	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Coming soon	-
TR-FSA1-5108-AC2	UCS-FSA1-5108-AC2 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-FSA1-ENTRY-FIA	UCS-FSA1-ENTRY-FIA Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-FSA1-FI48P	UCS-FSA1-FI48P Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-FSA1-SAS	UCS-FSA1-SAS Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-HANA-MAPR-01	UCS-HANA-MAPR-01 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SL-CPA3-P	Big Data v3 Performance Optimized Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SL-CPA4-C1	UCS-SL-CPA4-C1 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SL-CPA4-C2	UCS-SL-CPA4-C2 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SL-CPA4-H	UCS-SL-CPA4-H Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SL-CPA4-P1	UCS-SL-CPA4-P1 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SL-CPA4-P2	UCS-SL-CPA4-P2 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SL-CPA4-P3	UCS-SL-CPA4-P3 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SL-CPA4-S	UCS-SL-CPA4-S Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-5108-AC4	UCS-SP-5108-AC4 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-5108-DC	UCS-SP-5108-DC Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-5108-DC3	UCS-SP-5108-DC3 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-5108-DC4	UCS-SP-5108-DC4 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-FIO-10PS-4	UCS-SP-FIO-10PS-4 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-FIO-13MP-2	UCS-SP-FIO-13MP-2 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-H1P8TB-4X	UCS-SP-H1P8TB-4X Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-H4TB-4X	UCS-SP-H4TB-4X Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-MINI-2-5108	UCS-SP-MINI-2-5108 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-SD-1P6TB-4X	UCS-SP-SD-1P6TB-4X Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-SD-3P8TB-4X	UCS-SP-SD-3P8TB-4X Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
TR-SP-SM-DISKEXP1	UCS-SP-SM-DISKEXP1 Tracer	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AIRBAF-C220L	Air Baffle Replacement Kit for C220 M3 LFF Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AIRBAF-C220L=	Air Baffle Replacement Kit for C220 M3 LFF Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BAFF-C220M4	C220 M4 Air Baffle, Plastic Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-CMA-EXT	Extenseur de câble de 2 po pour CMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-CMA-EXT=	Extenseur de câble de 2 po pour CMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-FAN-C220M4	C220 M4 Fan Module (one)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-FAN-C220M4=	Module de ventilation C220 M4 (un)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-OCP-QD10GC	Qlogic QL41132HORJ port double 10GBase-T OCP 1.0	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-OCP-QD10GC=	Qlogic QL41132HORJ port double 10GBase-T OCP 1.0	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-OCP-QD25GF	QLogic QL41232HOCU port double 25G SFP28 OCP 1,0	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-OCP-QD25GF=	QLogic QL41232HOCU port double 25G SFP28 OCP 1.0	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-O-M5S100GF	MELLANOX MCX545B-ECAN 1x100Gb QSFP28 IB/ENET OCP2.0 NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-O-M5S100GF=	MELLANOX MCX545B-ECAN 1x100Gb QSFP28 IB/ENET OCP2.0 NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-BD32GF	Emulex LPe32002 double port 32G FC HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-BD32GF=	Emulex LPe32002 Dual-Port 32G FC HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-BS32GF	Broadcom HBA FC LPe32000 à port unique 32G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-BS32GF=	Broadcom HBA FC LPe32000 à port unique 32G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QD25GF	Qlogic QL41212H dual-port 25G NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QD25GF=	Carte réseau QLogic QL41212H double port 25G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QD40GF	Carte réseau QLogic QL45412H double port 40G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PCIE-QD40GF=	Qlogic QL45412H dual port 40G NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QS100GF	Carte réseau QLogic QLE45611HLCU à port unique 100G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QS100GF=	Carte réseau QLogic QLE45611HLCU à port unique 100G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIF-240M4	C240 M4 PCIe Riser Blanking Panel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIF-240M4=	Panneau d occultation de la carte PCIe de C240 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-P-M5S100GF	MELLANOX CX-5 MCX515A-CCAT 1x100GbE QSFP PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-P-M5S100GF=	MELLANOX CX-5 MCX515A-CCAT 1x100GbE QSFP PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU-BLKP1U	Power Supply Blanking Panel for C220 M4 servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU-BLKP1U=	Power Supply Blanking Panel for C220 M4 servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-H100-80D	VOID, NOT USED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-M10	NVIDIA M10 PCIE, 225 W, 32 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-GPU-M10-CH	Disti: NVIDIA M10	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-M10-PROMO	NVIDIA M10 PCIE 225W 32GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-M10=	NVIDIA M10	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)