

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de la carte de ligne 10 GE Cisco Catalyst 6816 et de certains accessoires

EOL10898

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de la carte de ligne 10 GE Cisco Catalyst 6816 et certains accessoires. Les clients ont jusqu'au 30 avril 2017 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de la carte de ligne 10 GE Cisco Catalyst 6816 et de certains accessoires

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	30 avril 2016
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 avril 2017
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	29 juillet 2017
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, de réparer, de gérer ou de tester les logiciels du produit.	30 avril 2018
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 avril 2018
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 avril 2018
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	29 juillet 2021
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 avril 2022

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit concerné par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
2D-X6816-10G-2T=	16 Port 10G with DFC4 with 2D barcode	C6800-16P10G=	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4	-
WS-C6K-13SLT-FAN2	Unité de ventilation à grande vitesse pour Catalyst 6513/Cisco 7613	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-C6K-13SLT-FAN2=	Unité de ventilation, de rechange, pour Catalyst 6513/Cisco 7613	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-F6K-DFC4-E	Carte DFC DFC4 du Catalyst 6500	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-F6K-DFC4-E++	Cat 6k 80G Sys Daughter Board DFC4E	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-F6K-DFC4-E+++	Catalyst 6500 Dist Fwd Card DFC4 S	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-F6K-DFC4-E-RF	Catalyst 6500 Dist Fwd Card DFC4 S REMANUFACTURED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-F6K-DFC4-E=	Carte DFC DFC4 S du Catalyst 6500	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-F6K-DFC4-EXL	Carte fille du système Cat 6k 80 G DFC4EXL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-F6K-DFC4-EXL++	Cat 6k 80G Sys Daughter Board DFC4EXL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-F6K-DFC4-EXL+++	Catalyst 6500 Dist Fwd Card DFC4XL S	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-F6K-DFC4-EXL=	Catalyst 6500 Dist Fwd Card DFC4XL S	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-X6816-10G	16 Port 10G Fiber Base Board	C6800-16P10G	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4	-
WS-X6816-10G-2T	16 ports, 10 G avec DFC4	C6800-16P10G	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4	-
WS-X6816-10G-2T+++	16 Port 10G with DFC4	C6800-16P10G+++	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-X6816-10G-2T=	16 ports, 10 G avec DFC4	C6800-16P10G=	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4	-
WS-X6816-10G-2TXL	10 G, 16 ports avec DFC4XL	C6800-16P10G-XL	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4XL	-
WS-X6816-10G-2TXL=	Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC4XL S	C6800-16P10G-XL	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4XL	-
WS-X6816-10G-XL++=	Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC4XL S	C6800-16P10G-XL++=	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4XL	-
WS-X6816-10G=	16 Port 10G Fiber Base Board	C6800-16P10G	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4	-
WS-X6816-10GE	Baseboard 6816 de 10 G	C6800-16P10G	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4	-
WS-X6816-10GE++	6816 10G baseboard	C6800-16P10G++=	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4	-
WS-X6816-10GE=	16 Port 10G Fiber Base Board	C6800-16P10G	Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4	-
WS-X6K-SLOT-CVR	Cache de carte de ligne vierge du Catalyst 6000	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-X6K-SLOT-CVR=	Catalyst 6000 Blank Line Card Slot Cover	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Les clients sont invités à passer au module 16 ports 10 GE Cisco Catalyst 6800 et à d'autres accessoires. Pour en savoir plus sur ce produit, consultez: <http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6800-series-switches/datasheet-c78-733662.html>.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des cartes de ligne 10 GE Cisco Catalyst 6816 et certains accessoires en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur le module 16 ports 10 GE Cisco Catalyst 6800 et d'autres accessoires pertinents, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6800-series-switches/datasheet-c78-733662.html>, ou contactez votre conseiller Cisco.

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)