

## Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des Composants optiques passifs de Cisco Prisma (numéros de produit sélectionnés seulement)

EOL11853

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des Composants optiques passifs de Cisco Prisma (numéros de produit sélectionnés seulement). Les clients ont jusqu'au 30 novembre 2017 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients disposant de contrats de service ou de garanties en cours, comme indiqué dans le tableau 1 de l'annonce de fin de vie du produit. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates de fin de vie dudit produit. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Le soutien sera assuré aux clients pour les dates prévues aux conditions des contrats de service ou garanties de produits qui sont en vigueur.

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie des Composants optiques passifs de Cisco Prisma (numéros de produit sélectionnés seulement)

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 <sup>er</sup> juin 2017
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 novembre 2017
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 février 2018
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 novembre 2018
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 novembre 2018
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 novembre 2018
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	25 février 2022
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète. La durée de garantie repose sur les dates de livraison du produit. Consultez les conditions générales de garantie pour en savoir plus.	30 novembre 2022

HW = Matériel      OS SW = Système d'exploitation      App. SW = Logiciel d'application

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
1030016	LGX-DWDM-MXDX 1X20 ITU2039 DTP-UG-EXP-LA	OPLGX-MD20-2039-LQ	Single-wide LGX-MXDX-20 ch-ITU 20-39 using quad LC/APC	-
1030191	LGX-Dual-CWDM-MXDX 8CH Type B DTP-Express-LC/APC (47-61)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
1030192	LGX-Dual-CWDM-MXDX 8CH Type C DTP-Express-LC/APC (4351, 5761)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4000669	(JMPR-9SS-2-S-SA-SA-015) Jmpr, SM Sx, 2mm, Std, SA-SA, 15m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4000686	(JMPR-9SS-2-S-LP-LP-001) Jmpr, SM Sx, 2mm, Std, LP-LP, 1m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4000687	(JMPR-9SS-2-S-LP-LP-003) Jmpr, SM Sx, 2mm, Std, LP-LP, 3m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4000688	(JMPR-9SS-2-S-LP-LP-005) Jmpr, SM Sx, 2mm, Std, LP-LP, 5m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4000689	(JMPR-9SS-2-S-LP-LP-010) Jmpr, SM Sx, 2mm, Std, LP-LP, 10m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4003300	Mx/DMx, 1x2, Dual Node Tray, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4004349	DWDM Mx/DMx, 1:8, ITU43-50, 100GHz, LGX, SA, 2slot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4004352	DWDM Mx/DMx, 1:8, ITU16-23, 100GHz, LGX, SA, 2slot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4004353	BWDM Mx/DMx, 5Band, ITU16-23, 25-32, 34-41, 43-50, 52-59, LGX, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4004354	DWDM Mx/DMx, 40CH, ITU16-59, skips 24/33/42/51, 100GHz, LC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4004872	Opt Add/Drop Mux, Fitr, CWDM 1450nm, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4004873	Opt Add/Drop Mux, Fitr, CWDM 1430nm, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
4005094	BWDM Mx/DMx, 2Band, ITU16-23, 25-59, LGX, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4005126	(JMPR-6MD-2-S-LP-LP-010) Jmpr, 62.5MM Dx, 2mm, Std, LP-LP, 10m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4005606	BWDM Mx/DMx, 2Band, ITU25-32, 16-23/34-59, LGX, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4005607	BWDM Mx/DMx, 2Band, ITU34-41, 16-32/43-59, LGX, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4005608	BWDM Mx/DMx, 2Band, ITU43-50, 16-41/52-59, LGX, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4005870	(JMPR-6MD-3-S-LP-LP-001) Jmpr, 62.5MM Dx, 3mm, Std, LP-LP, 1m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4005873	(JMPR-6MD-3-S-LP-LP-020) Jmpr, 62.5MM Dx, 3mm, Std, LP-LP, 20m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4006513	Mx/DMx, 1x2, Sgl Node Tray, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4009095	Opt Add/Drop Mux, LGX, CWDM, 1430nm	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4009096	Opt Add/Drop Mux, LGX, CWDM, 1450nm	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4010857	(CAS-MXDX-1x4-20nm-900-SA-14701530) CWDM Mx/DMx, 1x4, 1470-1530	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4010858	(CAS-MXDX-1x4-20nm-900-SA-15501610) CWDM Mx/DMx, 1x4, 1550-1610	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013017	(JMPR-9SD-2-S-LP-LP-002) Jmpr, SM Dx, 2mm, Std, LP-LP, 2m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013033	(JMPR-9SD-3-S-SA-LP-003) Jmpr, SM Dx, 3mm, Std, SA-LP, 3m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4014316	DWDM Mx/DMx, 1x4, ITU21-27, 200GHz, LGX, SA, 1slot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
4014318	DWDM Mx/DMx, 1x8, ITU43-57, 200GHz, LGX, SA, 2slot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4014977	(JMPR-9SD-3-S-SA-LP-010) Jmpr, SM Dx, 3mm, Std, SA-LP, 10m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4014978	(JMPR-9SD-3-S-SA-LP-015) Jmpr, SM Dx, 3mm, Std, SA-LP, 15m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4014979	(JMPR-9SD-3-S-SA-LP-020) Jmpr, SM Dx, 3mm, Std, SA-LP, 20m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4014980	(JMPR-9SD-3-S-SA-LP-030) Jmpr, SM Dx, 3mm, Std, SA-LP, 30m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4014981	(JMPR-9SD-3-S-SA-LP-040) Jmpr, SM Dx, 3mm, Std, SA-LP, 40m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4020939	Service Cbl, 6Fiber, SA, 30ft	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4021049	LGX-MXDX-1X2-OBAND-EF-SA, 1x2 Dnstrm Hub, Ch E/F	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4021051	LGX-MXDX-1X6-OBAND-AF-SA, 1x6 Dnstrm Hub, Ch A/B/C/D/E/F	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4021218	CAS-DMUX-1X2-OBAND-EF-SA, 1x2 Dnstrm Out Plnt, Ch E/F	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4021220	CAS-DMUX-1X6-OBAND-AF-SA, 1x6 Dnstrm Out Plnt, Ch A/B/C/D/E/F	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4021225	OADM-FILTER-OBAND-E-SA, 1CH Filtr for Node/Splicing Encl	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4021226	OADM-FILTER-OBAND-F-SA, 1CH Filtr for Node/Splicing Encl	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4032472	Service Cable, 4 MPO Conn, 32 Fbr SC/APC-100 Ft	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4032473	Service Cbl, 48 Fiber, 4 Ribbon Cbl, 4 MPO Conn, 100Ft LC/APC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
4036573	(RM-CPLR-1RU-2X32-EVEN-SA)Opt Cplr, 2x32, 1RU, Even, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4038730	(RM-CPLR-1RU-Dual 2X16-EVEN-SA) Cplr, Dual 2x16, 1RU, Even, SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4040560	CYL-BWDM-2035/4459 900-NC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
OPLGX-MD16-2162-LA	LGX-MXDX-16CH-IWDM-LC/APC-DTP	OPLGX-MD16-2162-LQ	Single-wide LGX-MXDX-16CH-IWDM-quad LC/APC-DTP	-

### Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Composants optiques passifs de Cisco Prisma (numéros de produit sélectionnés seulement) en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

### Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

\*\*Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

---

## Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: [https://www.cisco.com/web/feeds/products/end\\_of\\_life\\_rss.xml](https://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml).

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.



---

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)