

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Software License PIDs

Contents

vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	4
Pour en savoir plus	5

vue d'ensemble

EOL12899 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Software License PIDs. Les clients ont jusqu'au 31 juillet 2019 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Software License PIDs

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	30 janvier 2019
Date de fin de commercialisation Licence	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	31 juillet 2019
Dernière date de livraison Licence	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	29 octobre 2019

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
L-3G60-RSTR-SWLIC=	3G60 PAK Container, Cable Access BU Approval Req'd to Order
L-MC20X20V-10DS	Licence de mise à niveau +10DS pour UBR-MC20X20V
L-MC20X20V-15DS	Licence de mise à niveau +15DS pour UBR-MC20X20V
L-MC20X20V-20DS	Licence de mise à niveau +20DS pour UBR-MC20X20V
L-MC20X20V-5DS	Licence de mise à niveau +5DS pour UBR-MC20X20V
L-MC20X20V-SWLIC=	Conteneur de 20 x 20: +5, +15, +20 DS sont les options comprises
L-MC3GX60V-DS	1 Licence DS pour 3G60
L-MC3GX60V-SWLIC=	Conteneur de PAK pour 3G60

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
L-MC3GX60V-US	1 Licence US pour 3G60
L-PRE5-10G	1 licence 10G pour le module PRE5
L-PRE5-SWLIC=	Conteneur de PAK pour PRE5
L-RCON-LIC-3G60DS=	1 licence de rapprochement descendant pour 3G60
L-RCON-LIC-3G60US=	1 licence de rapprochement ascendant pour 3G60
L-SPA-RSTRC-SWLIC=	3G SPA PAK Container, Cable Access BU Approval Req'd to Order
L-SPA-UBR10-DS	1 licence DS pour SPA
L-SPA-UBR10-SWLIC=	Conteneur de PAK pour SPA 3G
SWLIC-MC3GX60V-DS	1 Licence DS: doit être configurée avec UBR-MC3GX60V uniquement
SWLIC-MC3GX60V-US	1 licence US: doit être configurée avec UBR-MC3GX60V uniquement
SWLIC-PRE5-10G	1 licence US 10G: doit être configurée avec PRE5 uniquement
SWLIC-SPA-UBR10-DS	Licence de DS 1: Doit configurer avec SPA-UBR10-DS-HD uniquement

Options de migration du produit

Il n'existe pas de produit de remplacement de Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Software License PIDs pour l'instant.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters

Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)