

Guía de implementación del controlador inalámbrico Cisco de la serie 8500

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Descripción general del producto](#)

[Especificaciones del producto](#)

[Funciones no admitidas actualmente en la plataforma del controlador 8500](#)

[Aspecto del controlador Cisco 8500](#)

[Características destacadas del controlador Cisco 8500](#)

[Escalabilidad](#)

[Compatibilidad con modo local](#)

[Alta disponibilidad: conmutación stateful de AP](#)

[Nuevo modelo de licencia](#)

[Movilidad IP perfecta para la integración del núcleo de paquetes con el WLC como MAG PMIPv6](#)

[WiFi Passpoint 1.0 \(o HotSpot 2.0\)](#)

[Soporte de VLAN de 4k en el controlador](#)

[Alimentación de CC con doble redundancia](#)

[Otras funciones importantes orientadas a proveedores de servicios](#)

[Aspectos del diseño](#)

[Multicast \(multidifusión\)](#)

[Movilidad entre plataformas](#)

[Autenticación EAP local](#)

[Agregación de enlaces \(LAG\)](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento presenta el Cisco 8500 Wireless LAN Controller (WLC) y proporciona pautas generales para su implementación. El propósito de este documento es:

- Proporcione una descripción general del WLC Cisco 8500 y su implementación dentro de la arquitectura Cisco Unified.
- Resalte las funciones clave del proveedor de servicios
- Proporcione recomendaciones y consideraciones de diseño específicas para Cisco 8500 Controller.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.](#)

Descripción general del producto




En Cisco Unified Architecture, se implementa un punto de acceso inalámbrico (AP) en uno de los tres modos principales para atender a los clientes inalámbricos:

- **Modo local:** un AP de modo local tuneliza todo el tráfico al controlador (a través de CAPWAP), donde el controlador maneja etiquetando los paquetes y colocándolos en la red cableada.
- **Modo FlexConnect:** el modo FlexConnect se ha diseñado principalmente para admitir redes de sucursales inalámbricas, ya que permite que los datos se conmuten localmente (con compatibilidad con switching central en el controlador), mientras que los AP se controlan y gestionan a través de una conexión WAN mediante un controlador centralizado. El flujo de tráfico desde un punto de acceso FlexConnect puede tomar la ruta más eficiente, ya que el administrador tiene la flexibilidad de configurar ciertos tipos de tráfico para conmutar localmente, o hacer que se tunelice para conmutar centralmente en el controlador en el sitio central. Para obtener más información sobre la teoría de operaciones de FlexConnect, consulte la [Guía de diseño de H-Reap/FlexConnect](#) y la [Guía de implementación de Cisco](#)

[Flex 7500](#).

- **Modo de puente:** un AP en modo de puente se configura para crear una red de malla inalámbrica donde el cableado de red por cable no está disponible. Para obtener más información sobre la teoría de funcionamiento de malla, consulte la [Guía de diseño e implementación de malla](#).



The screenshot shows the Cisco Wireless Controller configuration interface. The top navigation bar includes 'MONITOR', 'WLANs', 'CONTROLLER', 'WIRELESS', 'SECURITY', and 'MAN'. The main content area is titled 'All APs > Details for 1552E'. On the left, there is a sidebar with 'Wireless' and 'Access Points' sections. The 'Access Points' section is expanded, showing 'All APs', 'Radios', and 'Global Configuration'. The 'Radios' section is further expanded, showing '802.11a/n', '802.11b/g/n', and 'Global Configuration'. The 'Advanced' section is also expanded, showing 'Mesh', 'RF Profiles', 'FlexConnect Groups', 'FlexConnect ACLs', '802.11a/n', '802.11b/g/n', 'Media Stream', 'Country', 'Timers', and 'QoS'. The main configuration area is titled 'General' and has four tabs: 'General', 'Credentials', 'Interfaces', and 'High Availability'. The 'General' tab is selected, and a dropdown menu for 'AP Mode' is open, showing options: 'local' (selected), 'FlexConnect', 'monitor', 'Rogue Detector', 'Sniffer', and 'Bridge'. The configuration fields include: AP Name (1552E), Location (default location), AP MAC Address (c8:f9:f9:60:24:40), Base Radio MAC (c8:f9:f9:60:24:40), Admin Status (Enable), AP Mode (local), AP Sub Mode (Unspecified), Operational Status (Unspecified), Port Number (Unspecified), Venue Group (Unspecified), Venue Type (Unspecified), Venue Name (Unspecified), and Language (Unspecified).

Tanto el controlador de la serie 5500 de Cisco como el controlador WiSM2 admiten todos los modos de funcionamiento de AP escalando hasta 500 y 1000 AP respectivamente, y 7000 y 15 000 clientes inalámbricos respectivamente. La proliferación de clientes móviles en las empresas que se benefician de la iniciativa "Traiga su propio dispositivo" (BYOD), la implementación de redes inalámbricas en aplicaciones críticas y la adopción de redes Wi-Fi en redes de proveedores de servicios que posibilitan nuevos modelos empresariales requieren redes inalámbricas para ofrecer una mayor escalabilidad del cliente, una mayor resistencia y una movilidad IP perfecta entre redes móviles y Wi-Fi. La versión 7.3 del software Cisco Unified Wireless Network aborda estos retos clave. La versión 7.3 ofrece el nuevo controlador inalámbrico Cisco serie 8500 con un recuento de clientes altamente escalable, una función de alta disponibilidad (HA) que minimiza el tiempo de inactividad del controlador al permitir la conmutación por fallo en menos de un segundo de miles de puntos de acceso a un controlador en espera, y funciones del proveedor de servicios como Wi-Fi Certified Passpoint (HS2.0) para una conectividad pública segura y Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) para garantizar una movilidad perfecta entre redes móviles y Wi-Fi.

Algunos de los atributos clave del controlador Cisco 8500 son:

- Alta densidad de clientes (64 000 clientes en 1 RU)
- Compatibilidad con 6000 puntos de acceso, 6000 grupos de puntos de acceso, 2000 grupos

- de FlexConnect y hasta 100 puntos de acceso por grupo de FlexConnect
- Compatibilidad con 4096 VLAN
- Compatibilidad con el seguimiento de 50 000 RFID y la detección y contención de hasta 24 000 AP no autorizados y hasta 32 000 clientes no autorizados
- HA con Stateful Switchover de AP de subsegundos
- Compatibilidad con punto de acceso exterior
- Compatibilidad con todos los modos de funcionamiento de AP (local, FlexConnect, monitor, detector no deseado, sniffer y Bridge)
- Movilidad perfecta con la red de núcleo de paquetes con implementación PMIPv6 MAG (RFC 5213)
- Certificado de punto de acceso WFA (en curso - consulte el [sitio web de WFA](#) para ver el estado más reciente)
- Roaming rápido 802.11r
- Límite de velocidad bidireccional de flujos de tráfico
- Secuencia de vídeo para flujos multimedia
- Licencia de derecho de uso (RTU) para facilitar la habilitación de licencias y las operaciones de licencias en curso

Esta tabla muestra la comparación de los controladores a gran escala de Cisco de un vistazo:

	8500	7500	5500	WiSM2
Tipo de implementación	Grandes instalaciones empresariales + Wi-Fi para proveedores de servicios	Controlador de sitio central para un gran número de sucursales distribuidas y sin controlador	Campus empresarial y sucursal de servicio completo	Campus empresarial
Modos operativos	Modo local, FlexConnect, malla	Solo FlexConnect	Modo local, FlexConnect, malla	Modo local, FlexConnect, malla
Escalabilidad máxima	6000 AP 64 000 clientes	6000 AP 64 000 clientes	500 clientes AP 7000	1000 AP 15 000 clientes
Rango de recuento de AP	AP 300-6000	AP 300-6000	12-500 puntos de acceso	100-1000 puntos de acceso
Licencias	Derecho de uso (con EULA)	Derecho de uso (con EULA)	Basado en CISL (sin modificar)	Basado en CISL (sin modificar)

Conectividad	2 puertos de 10 G	2 puertos de 10 G	8 puertos 1G	Conexiones internas a los backplane Catalyst
Energía	Doble redundante CA/CC	AC dual redundante	CA (opción de PSU redundante)	Opción de PSU redundante de chasis Catalyst de CA/CC
Número máximo de grupos FlexConnect	2000	2000	100	100
Número máximo de puntos de acceso por grupo FlexConnect	100	100	25	25
Número máximo de gestión de puntos de acceso no autorizados	24,000	24,000	2000	4000
Número máximo de administración de clientes no autorizados	32,000	32,000	2500	5000
Número	50,000	50,000	5000	10,000

máximo de RFID				
Número máximo de puntos de acceso por grupo RRM	6000	6000	1000	2000
Máximo de grupos de puntos de acceso	6000	6000	500	500
Máximo de Grupos de Interfaz	512	512	64	64
Máximo de interfaces por grupo de interfaces	64	64	64	64
Número máximo de VLAN admitidas	4096	4096	512	512
Número máximo de WLAN admitidas	512	512	512	512
Clientes compatibles con Fast Secure Roaming (FSR)*	64000	64000	14000	30000

* Número admitido de clientes FSR de ida y vuelta a esta plataforma (más detalles en la sección Consideraciones de diseño en [Movilidad entre plataformas](#)).

[Especificaciones del producto](#)

[Ficha técnica](#)


Refiérase a la [Hoja de Datos del Controlador de la Serie Cisco 8500](#).

Característica de la plataforma

Front view:



Rear View:



Funciones no admitidas actualmente en la plataforma del controlador 8500

Estas funciones no se soportan actualmente en la plataforma 8500 Controller:

- Autenticación local (donde el controlador actúa como servidor de autenticación)
- Servidor DHCP interno
- Invitado por cable
- TrustSec SXP

Aspecto del controlador Cisco 8500

El controlador Cisco 8500 habilita la redirección de consola de forma predeterminada con una velocidad en baudios 9600 simulando un terminal VT100 sin control de flujo. El controlador 8500 tiene la misma secuencia de inicio que las plataformas de controlador existentes.

```
Cisco Bootloader (Version      )
```

```
 .o88b. d888888b .d8888. .o88b. .d88b.  
d8P Y8 `88' 88' YP d8P Y8 .8P Y8.  
8P      88  `8bo. 8P      88  88  
8b      88  `Y8b. 8b      88  88  
Y8b d8  .88.  db  8D Y8b d8 `8b d8'  
 `Y88P' Y888888P `8888Y' `Y88P' `Y88P'
```

```
Booting Primary Image...
```

```
Press <ESC> now for additional boot options...
```

```
Boot Options
```

```
Please choose an option from below:
```

1. Run primary image (Version) (default)
2. Run backup image (Version)
3. Manually upgrade primary image
4. Change active boot image
5. Clear Configuration

Al igual que con el resto de plataformas de controlador, el inicio inicial requiere configuración mediante el menú Wizard.


```
Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

System Name [Cisco_65:db:6c] (31 characters max):
AUTO-INSTALL: process terminated -- no configuration loaded

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin
Default values (admin or Cisco or its variants) in password is not allowed.
Enter Administrative Password (24 characters max): *****
Re-enter Administrative Password : *****

Management Interface IP Address: 172.20.227.174
Management Interface Netmask: 255.255.255.224
Management Interface Default Router: 172.20.227.161
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged):
Management Interface Port Num [1 to 2]: 1 ← Management Port 1: 10G
Management Interface DHCP Server IP Address: 172.20.227.161

Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1

Mobility/RF Group Name: mobility

Network Name (SSID): DataCenter

Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: NO

Allow Static IP Addresses [YES][no]: Yes

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no
Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server.
Please see documentation for more details.

Enter Country Code list (enter 'help' for a list of countries) [US]:

Enable 802.11b Network [YES][no]: yes
Enable 802.11a Network [YES][no]: yes
Enable 802.11g Network [YES][no]: yes
Enable Auto-RF [YES][no]: yes

Configure a NTP server now? [YES][no]: no
Configure the system time now? [YES][no]: yes
Enter the date in MM/DD/YY format: 09/02/10
Enter the time in HH:MM:SS format: 11:50:00

Configuration correct? If yes, system will save it and reset. [yes][NO]: yes
```

La GUI también permanece igual que los controladores anteriores.

Controller Summary

Management IP Address	10.89.238.13
Service Port IP Address	0.0.0.0
Software Version	7.3.1.51
Emergency Image Version	7.3.0.6
System Name	8500
Up Time	3 days, 5 hours, 38 minutes
System Time	Mon May 21 20:56:11 2012
Internal Temperature	+23 C
802.11a Network State	Enabled
802.11b/g Network State	Enabled
Local Mobility Group	wrbu-rodn-fme
CPU(s) Usage	0%
Individual CPU Usage	0%/0%, 0%/0%, 0%/0%, 0%/0%, 0%/0%, 0%/0%, 0%/1%, 0%/1%
Memory Usage	23%

Access Point Summary

	Total	Up	Down	
802.11a/n Radios	1	1	0	Detail
802.11b/g/n Radios	1	1	0	Detail
All APs	1	1	0	Detail

Características destacadas del controlador Cisco 8500

Escalabilidad

El WLC de la serie Cisco 8500 proporciona escalabilidad de clase de proveedor de servicios en un pequeño formato de 1 RU. Permite a los proveedores de servicios consolidar varios controladores y reducir los costes operativos con un único punto de control y gestión para hasta 64 000 clientes distribuidos en 4096 VLAN y 6000 AP.

Compatibilidad con modo local


La plataforma Cisco 8500 Controller soporta el modo Local, el modo Bridge y los AP del modo FlexConnect. El controlador 8500 soporta todos los modelos AP soportados por un controlador de la serie 5500 de Cisco que ejecuta la versión 7.3 del software.

Alta disponibilidad: conmutación stateful de AP

En el modelo tradicional AP Fail-Over del controlador, se configuró una dirección IP única para el controlador primario, secundario y terciario en cada AP. Cuando el controlador activo del AP se desactivó, el AP pasó al estado de detección y se requirió un proceso de unión completo a un nuevo controlador.

El nuevo modelo de High Availability AP Stateful Switchover (AP SSO) proporciona una redundancia Box-to-Box con un controlador en estado activo y un segundo controlador en estado de espera en caliente, donde monitorea el estado del controlador activo a través de un puerto

redundante (HA).



La configuración en el controlador activo se sincroniza con el controlador en espera a través del puerto redundante. En HA, ambos controladores comparten el mismo conjunto de configuraciones, incluida la dirección IP de la interfaz de administración. Además, también se sincroniza el estado CAPWAP del AP (para AP en estado RUN). Como resultado, los APs no entran en el estado Discovery cuando el controlador activo falla. Este modelo reduce el tiempo de inactividad en el caso de una falla de caja a un subsegundo y hasta tres segundos en el caso de problemas de conectividad de red ascendente (por ejemplo, pérdida de gateway).

Nota: La función HA/AP SSO también se soporta en las plataformas 5500, 7500 y WiSM-2 que ejecutan el código de versión 7.3.

Hay disponible una SKU de controlador de espera dedicada (AIR-CT8510-HA-K9) que admite el funcionamiento en espera de hasta 6000 puntos de acceso cuando se conecta al controlador principal 8500, como se describe aquí.

Para obtener más información sobre la función HA, consulte la [Guía de implementación de alta disponibilidad \(AP SSO\)](#).

[Nuevo modelo de licencia](#)

La versión 7.3 también introduce un nuevo modelo de licencias de "derecho al uso" (RTU) para los controladores Cisco Flex 7500 y Cisco 8500 Series. Este es un esquema de licencias basado en Honor que permite habilitar las licencias AP en los controladores soportados con aceptación del Contrato de licencia de usuario final (EULA) El esquema de licencia de RTU simplifica la adición, eliminación o transferencia de licencias adicionales de AP en el campo al eliminar la necesidad de un paso adicional, herramientas adicionales o acceso a Cisco.com para transferencias de licencia de PAK o autorización de devolución de materiales (RMA).

Las licencias de evaluación son válidas durante 90 días. Se generarán notificaciones para informarle de que debe comprar una licencia permanente a partir de 15 días antes del vencimiento de la licencia de evaluación.

En el caso de que tenga más AP conectados que los adquiridos, el estado de la licencia para el controlador que se ha seguido dentro de Cisco Prime Infrastructure 1.2 se volverá rojo.

Para obtener más información sobre el modelo de licencia de RTU, consulte el documento [Cisco](#)

[Right to Use Licensing \(RTU\).](#)

Tipos de licencia

Estos son los tres tipos de licencia:

- **Licencias Permanentes** - El conteo de AP se programa en NVM por fabricación; esto también se conoce como Licencias de conteo de AP base. Este tipo de licencia no es transferible.
- **Adder Access Point Count Licenses** - Puede ser activado por usted mediante la aceptación del EULA. Las licencias de agregación son transferibles.
- **Licencias de evaluación:** se utilizan para períodos de prueba y/o de demostración, son válidas durante 90 días y de forma predeterminada se corresponden con la capacidad total del controlador. La licencia de evaluación se puede activar en cualquier momento mediante un comando CLI.

Comandos CLI de licencia:

```
(8500) >show license ?
```

```
all           Displays All The License(s).
capacity     Displays License currently used by AP
detail       Displays Details Of A Given License.
evaluation    Displays Evaluation License(s).
expiring     Displays Expiring License(s).
feature      Displays License Enabled Features.
in-use       Displays License That Are In-Use.
permanent    Displays Permanent License(s).
statistics   Displays License Statistics.
status       Displays License Status.
summary      Displays Brief Summary Of All License(s).
```

[Movilidad IP perfecta para la integración del núcleo de paquetes con el WLC como MAG PMIPv6](#)

Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) es un protocolo de gestión de movilidad basado en red estándar de IETF para crear redes de núcleo móviles comunes e independientes de la tecnología de acceso (especificado en [RFC 5213](#)). Admite diversas tecnologías de acceso, como WiFi, WiMAX, 3GPP y arquitecturas de acceso basadas en 3GPP2. PMIPv6 habilita la misma funcionalidad que Mobile IP sin ninguna modificación en la pila de protocolo TCP/IP del host. Con PMIPv6, el host puede cambiar su punto de conexión a Internet sin cambiar su dirección IP. Esta funcionalidad es implementada por la red, que es responsable de rastrear los movimientos del host e iniciar la señalización de movilidad necesaria en su nombre.

La arquitectura PMIPv6 define estas entidades funcionales:

- Local Mobility Anchor (LMA)
- Gateway de acceso móvil (MAG)
- Nodo móvil (MN)
- Redes móviles (CN)

El LMA es el elemento central de la arquitectura PMIPv6. Es el punto para asignar y anunciar las direcciones IP de MN. El LMA establece un túnel bidireccional al controlador (ejecutando la versión 7.3 o posterior) y funciona como MAG PMIPv6. El MAG (es decir, controlador) interactúa con el LMA y realiza la gestión de la movilidad en nombre del cliente inalámbrico (MN).

Otro dispositivo de la red (definido como CN) podrá alcanzar al cliente inalámbrico (MN) a través de su dirección de inicio a través de LMA, que anuncia el alcance del prefijo MN para el CN.

Para obtener más información sobre la función PMIPv6 Seamless IP Mobility, refiérase a la [Guía de Configuración de Cisco Wireless Proxy Mobile IPv6](#).

Aquí puede ver la pantalla general de configuración de PMIPv6 en un controlador 8500:

The screenshot displays the Cisco PMIPv6 General configuration page. The interface includes a navigation menu on the left with categories like General, Inventory, Interfaces, and PMIPv6. The main content area shows the configuration for the domain 'D1'. Key parameters include:

Parameter	Value
Domain Name	D1
MAG Name	8500
Interface	management
Maximum Bindings Allowed(0-40000)	10000
Binding Lifetime(10-65535 seconds)	3600
Binding Refresh Time(4-65535 seconds)	300
Binding Initial Retry Timeout(100-65535 seconds)	1000
Binding Maximum Retry Timeout(100-65535 seconds)	32000
Replay Protection Timestamp(1-255 milliseconds)	7
Minimum BRI Retransmit Timeout(500-65535 seconds)	1000
Maximum BRI Retransmit Timeout(500-65535 seconds)	2000
BRI Retries(1-10)	1

At the bottom of the configuration area, a note states: "1. Default values are populated for timer parameters when the domain name is reconfigured after a clear." Buttons for 'Apply' and 'Clear Domain' are visible in the top right corner.

Nota: Actualmente, la funcionalidad MAG PMIPv6 solo está disponible para las plataformas Cisco 8500, 5500 y WiSM-2 Controller.

Nota: La versión 7.3 admite la comunicación con hasta 10 LMA y 40 000 clientes PMIPv6.

[WiFi Passpoint 1.0 \(o HotSpot 2.0\)](#)

Hay tres pilares tecnológicos para Passpoint (HotSpot2.0): Autenticación basada en IEEE 802.11u, WPA2-Enterprise y EAP.

El punto de acceso con certificación Wi-Fi (HS2.0) garantiza una conexión sencilla y segura a los puntos Wi-Fi públicos para descargar datos móviles, lo que garantiza un menor TCO general.



El soporte de HS2.0 está disponible en estos modos de operación AP:


- AP de modo local
- Punto de acceso del modo de puente (sólo punto de acceso raíz)
- FlexConnect; tanto en modo de switch central como de conmutación local

Nota: Las funciones de Passpoint están disponibles en la versión de software 7.3 para todas las plataformas de controlador y CAPWAP AP que son capaces de ejecutar la versión 7.2 (excepto el AP600 de Office Extend).

Para obtener más información sobre la configuración de estas funciones, refiérase a la [Guía de Configuración del Controlador de LAN Inalámbrica de Cisco, Versión 7.3](#).

Estas imágenes muestran varias opciones de configuración de 802.11u:





[Soporte de VLAN de 4k en el controlador](#)

Para abordar los requisitos de escalabilidad del proveedor de servicios, la versión de software 7.3 amplía el número de VLAN admitidas a 4096.

Esto habilita el servicio basado en la ubicación por interfaz/VLAN, ya que el número máximo de interfaces también se ha incrementado de 512 a 4096 (4095 + interfaz de administración) y VLAN asociadas.


Nota: La VLAN 4k se soporta solamente en los Controladores 8500 y Flex7500.

[Alimentación de CC con doble redundancia](#)

Para satisfacer los requisitos de alimentación de CC del proveedor de servicios, el 8500 se puede solicitar en una configuración de fuente de alimentación de CC de 48 V y redundante dual.

Intervalo de voltaje de entrada: Mínimo: -40 VCC y máximo: -75 VCC

Nota: El controlador 8510 con alimentación CC no se envía con ninguno de los cables de alimentación específicos del país. Para las unidades alimentadas con CC, debe utilizar su propio cable 12G y conectarse a la fuente de alimentación de CC.



Otras funciones importantes orientadas a proveedores de servicios

Estas otras importantes funciones orientadas al proveedor de servicios se introdujeron en los WLC de Cisco con el código 7.3:

- DHCP central para switching local FlexConnect
- Etiquetado de VLAN en la administración de CAPWAP (sin restricción CAPWAP a VLAN nativa)
- Mejoras de la Contabilización RADIUS
- Conmutación por fallas de autenticación MAC a autenticación 802.1x
- FlexConnect con 802.11u/hotspot para descarga de red móvil
- Roaming rápido basado en estándares 802.11r
- [Límite de velocidad bidireccional](#) (límites de rendimiento por usuario con mayor granularidad)
- VideoStream para flujos de medios enriquecidos (en modo local)
- Switching central basado en VLAN FlexConnect
- Tunelización dividida FlexConnect
- Compatibilidad con FlexConnect WGB/UWGB
- Cliente PPPoE en un AP
- Compatibilidad con NAT/PAT en un AP

Algunas de las nuevas funciones relacionadas con el proveedor de servicios integradas en el código 7.4:

- Compatibilidad con LAG (conmutación por fallo de enlaces en subsegundos)
- Se agregaron 6 opciones más para el atributo RADIUS Called-Station-ID enviado:ap-group-nameap-locationAP-nameap-name-ssidflex-group-namevlan-id
- Se agregaron seis (6) opciones más para la opción 82 enviada a un servidor DHCP:ap-group-nameap-locationapname-vlan-idap-ethmac-ssidflex-group-nameapmac-vlan-id
- Servidores RADIUS primario y secundario configurables en el nivel del grupo FlexConnect; con un límite de hasta el doble del número de FlexGroups admitidos en la plataforma (es decir, hasta 4000 servidores RADIUS en un controlador 8500)

- Varias mejoras en la gestión del controlador (proceso de actualización de HA más rápido, transferencias de archivos SFTP, mejora de HA del puerto de servicio, control TACACS+ granular)
- QOS ascendente (límite de velocidad de cliente de dos directorios)
- Balance de carga del cliente AP usando la utilización de Ethernet AP
- Modo proxy DHCP por interfaz VLAN
- WLC solicitado con HA-SKU, se puede utilizar como secundario en un escenario de failover "N+1" (compatible con la capacidad de plataforma completa)
- La radio AP se puede configurar para aceptar solamente clientes 802.11n ("No" para confundirse con "Campo verde")

Aspectos del diseño

Multicast (multidifusión)

La compatibilidad con multidifusión se habilita en el controlador Cisco 8500 y su funcionamiento es comparable al de los controladores Cisco serie 5500, pero con estas restricciones:

1. Si todos los AP en el controlador 8500 están configurados en el modo local, Multicast-Multicast será el modo predeterminado y se admitirán todas las funciones (por ejemplo, VideoStream). Este escenario es idéntico a un controlador 5500.
2. Si los AP se configuran como una combinación de modo local y modo FlexConnect: Si se requiere IPv6 en los AP de FlexConnect: Inhabilite Global Multicast Mode y cambie al modo Multicast-Unicast. IPv6/GARP funcionará en FlexConnect y en los AP de modo local, pero los datos de multidifusión y la función VideoStream se desactivarán. IPv6/GARP no es necesario en los AP de FlexConnect: Cambie el modo a Multicast-Multicast y Enable Global Multicast Mode and IGMP/MLD snooping. IPv6, GARP, Datos de multidifusión y VideoStream son compatibles en los AP de modo local.

The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for a controller named '8500'. The 'Multicast' section is expanded, showing the following settings:

Parameter	Value
Name	8500
802.3x Flow Control Mode	Disabled
Broadcast Forwarding	Unicast
AP Multicast Mode	✓ Multicast
Multicast Group Address	239.0.0.88
AP Fallback	Enabled
Fast SSID change	Disabled
Default Mobility Domain Name	wnbu-rcdn-tme
RF Group Name	wnbu-rcdn-tme
User Idle Timeout (seconds)	300
ARP Timeout (seconds)	300
Web Radius Authentication	PAP
Operating Environment	Commercial (10 to 35 C)
Internal Temp Alarm Limits	10 to 38 C
WebAuth Proxy Redirection Mode	Disabled
WebAuth Proxy Redirection Port	0

1. Multicast is not supported with FlexConnect on this platform. Multicast-Unicast mode does not support IGMP/MLD Snooping. Disable Global Multicast first.

The screenshot shows the Cisco Controller configuration interface. The top navigation bar includes 'MONITOR', 'WLANs', 'CONTROLLER', 'WIRELESS', 'SECURITY', 'MANAGEMENT', 'COMMANDS', 'HELP', and 'FEEDBACK'. The 'CONTROLLER' tab is active. On the left, a sidebar lists various configuration categories: General, Inventory, Interfaces, Interface Groups, Multicast, Network Routes, Redundancy, Mobility Management, Ports, NTP, CDP, PMIPv6, IPv6, and Advanced. The 'Multicast' section is selected, and the 'Apply' button is visible in the top right corner. The configuration table is as follows:

Configuration Item	Value / Status
Enable Global Multicast Mode	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable IGMP Snooping	<input checked="" type="checkbox"/>
IGMP Timeout (seconds)	60
IGMP Query Interval (seconds)	20
Enable MLD Snooping	<input checked="" type="checkbox"/>
MLD Timeout (seconds)	60
MLD Query Interval (seconds)	20

Nota: La multidifusión unidifusión es necesaria para el funcionamiento de IPv6 en los puntos de acceso FlexConnect (para la entrega de paquetes RA y NS).

[Movilidad entre plataformas](#)

En la mayoría de las redes, generalmente se requiere compatibilidad con controladores inalámbricos heterogéneos en un grupo de movilidad. Estos pueden ser casos de actualización, migración o backup con una configuración tan heterogénea. En estos casos, el número de clientes de roaming rápido seguro (FSR) admitidos debe tenerse en cuenta en el diseño de la red. Por ejemplo, considere una red inalámbrica grande compuesta por una combinación de las siguientes plataformas WLC, todas configuradas en el mismo grupo de movilidad:

- 8500 (admite FSR para 64 000 clientes)
- 7500 (admite FSR para 64 000 clientes)
- WiSM2 (admite FSR para 30 000 clientes)
- 5500 (admite FSR para 14 000 clientes)

In this scenario:

1. 64 000 clientes autenticados pueden avanzar y volver entre los años 7500 y 8500 sin problemas.
2. 30.000 clientes autenticados pueden moverse sin problemas entre varios controladores WiSM2 o entre controladores WiSM2 a 8500 o 7500.
3. 14 000 clientes autenticados pueden avanzar y volver entre varios controladores 5500, o entre un 5500 a un controlador WiSM2, 8500 o 7500.

Los clientes inalámbricos que superen esos límites requerirán una nueva unión después del tiempo de espera de la sesión.

[Autenticación EAP local](#)

La base de datos de autenticación EAP local no se escala a los 64.000 clientes admitidos en el controlador 8500. Aunque la función para que el 8500 actúe como servidor de autenticación no se

ha inhabilitado en la interfaz de usuario, su propósito es solamente soportar la configuración de prueba y **no** para la implementación de producción.

[Agregación de enlaces \(LAG\)](#)

El LAG a través de las interfaces 2x10G se soporta en las versiones de software 7.4 y posteriores. La configuración LAG permite una operación de link activo-activo con redundancia de link de failover rápido.

Nota: El link activo adicional de 10 G no cambia el rendimiento total de la red del controlador.

[Información Relacionada](#)

- [Descripción general de la solución Wi-Fi para proveedores de servicios](#)
- [Cisco Prime Infrastructure 1.2](#)
- [Software CUWN versión 7.3](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)