

# Procédure de mise à niveau du logiciel Cisco IOS pour les modems câble Cisco uBR9xx utilisant l'accès console ou Telnet

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Procédure d'installation ou de mise à niveau logicielle](#)

[Exemple de sortie - modem câble uBR924](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document vous guide pas à pas dans la procédure de mise à niveau de votre gamme Cisco uBR9xx et explique comment installer le logiciel Cisco IOS® sur des routeurs Cisco « Exécuter à partir de la mémoire vive » à l'aide d'un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou d'une application de serveur RCP (Remote Copy Protocol).

## Conditions préalables

### Conditions requises

1. Installer un serveur TFTPUn serveur TFTP ou une application de serveur RCP doit être installé sur une station de travail ou un PC compatible TCP/IP. Une fois l'application installée, une configuration minimale doit être effectuée .Tout d'abord, l'application TFTP doit être configurée pour fonctionner en tant que *serveur* TFTP par opposition à un *client* TFTP.Ensuite, le répertoire de fichiers sortants doit être spécifié. Il s'agit du répertoire dans lequel les images du logiciel Cisco IOS sont stockées (voir l'étape 2 ci-dessous). La plupart des applications TFTP offrent une routine de configuration pour vous aider à effectuer ces tâches de configuration.**Remarque** : un certain nombre d'applications TFTP ou RCP sont disponibles auprès de fournisseurs de logiciels indépendants ou en tant que shareware auprès de sources publiques sur le World Wide Web.Troisièmement, téléchargez un serveur TFTP. Il existe de nombreux serveurs TFTP disponibles, et ils peuvent être facilement trouvés en recherchant « serveur TFTP » sur votre moteur de recherche Internet préféré. Cisco ne recommande pas de mise en oeuvre TFTP particulière.
2. Téléchargez l'[image IOS](#) sur votre station de travailVous devez également disposer d'une image logicielle Cisco IOS valide pour votre routeur. Assurez-vous que l'image prend en

charge vos fonctionnalités matérielles et logicielles et que votre routeur dispose de suffisamment de mémoire pour l'exécuter. Si vous n'avez pas encore d'image du logiciel Cisco IOS, ou si vous n'êtes pas sûr que l'image que vous avez satisfait à toutes les conditions requises, consultez [Comment choisir une version du logiciel Cisco IOS](#).

Vous devez maintenant avoir un serveur TFTP installé et une image valide du logiciel Cisco IOS.

## Components Used

Les informations de ce document sont basées sur la version de logiciel ci-dessous .

- Logiciel Cisco IOS version 12.2 ou ultérieure.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

## Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux [Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco](#).

## Procédure d'installation ou de mise à niveau logicielle

**Remarque** : pour les applications RCP, remplacez chaque occurrence de TFTP par RCP. Par exemple, utilisez la commande **copy rcp flash** au lieu de la commande **copy tftp flash**.

Suivez les instructions ci-dessous :

1. Établir une session de console avec le routeur. Cela peut être fait avec une connexion de console directe ou une connexion Telnet virtuelle. Une connexion de console directe est préférable à une connexion Telnet car une connexion Telnet est perdue pendant la phase de redémarrage de l'installation du logiciel. La connexion console est établie à l'aide d'un [câble enroulé](#) (généralement un câble noir plat) et relie le port console du routeur au port COM du PC. Ouvrez Hyperterminal sur le PC et utilisez les paramètres suivants :

```
Speed 9600 bits per second
8 databits
0 parity bits
1 stop bit
No Flow Control
```

2. Vérifiez si le serveur TFTP dispose d'une connectivité IP avec le routeur. Vérifiez les adresses IP du serveur TFTP et du routeur/serveur d'accès ciblé pour la mise à niveau du logiciel TFTP pour vous assurer que les adresses se trouvent dans la même plage. Envoyez une requête ping au routeur/serveur d'accès pour vérifier qu'une connexion réseau existe entre eux.
3. Copiez la nouvelle image logicielle du serveur TFTP vers le routeur/serveur d'accès en procédant comme suit :

```
uBR924> enable
Password: password
```

```
uBR924#  
uBR924# copy tftp flash
```

**Remarque** : si, une fois connecté au routeur via le port de console, vous obtenez une invite ">" ou "rommon >", votre routeur est en mode moniteur ROM (ROMmon). S'il y a lieu, vous pouvez copier une image d'un périphérique à un autre. **Remarque** : nous vous recommandons de conserver une copie de la configuration du routeur/serveur d'accès avant de mettre à niveau le logiciel du routeur/serveur d'accès. La mise à niveau elle-même n'affecte pas la configuration (qui est stockée dans la mémoire vive non volatile (NVRAM)).

- Indiquez l'adresse IP du serveur TFTP. Lorsque vous y êtes invité, saisissez l'adresse IP du serveur TFTP comme dans l'exemple suivant :

```
Address or name of remote host [255.255.255.255]? 172.16.30.40
```

- Indiquez le nom de fichier de la nouvelle image logicielle CISCO IOS. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de fichier de l'image du logiciel Cisco IOS à installer, comme dans l'exemple suivant :

```
Source file name? ubr920-k8v6y5-mz.122-3.bin
```

**Remarque** : le nom de l'image varie en fonction du nom de fichier de l'image sur le serveur TFTP.

- Spécifiez le nom du fichier de destination. Il s'agit du nom que la nouvelle image logicielle portera lorsqu'elle sera chargée sur le routeur. L'image peut être nommée n'importe quoi, mais la pratique courante consiste à entrer le nom de fichier de l'image UNIX.

```
Destination file name? ubr920-k8v6y5-mz.122-3.bin
```

- Effacez le périphérique Flash avant de confirmer. Lorsque vous y êtes invité : Entrez **yes** pour effacer l'image logicielle existante résidant dans la mémoire Flash du routeur avant de copier la nouvelle. Entrez **no** pour conserver l'image logicielle existante. Assurez-vous de disposer de suffisamment de mémoire Flash pour conserver les deux. Effacer le périphérique flash avant d'écrire ? [confirmer] **oui/non** Le processus de copie prend plusieurs minutes ; l'heure diffère d'un réseau à l'autre. Pendant le processus de copie, des messages s'affichent pour indiquer les fichiers auxquels vous avez accédé. Le point d'exclamation « ! » indique que le processus de copie est en cours. Chaque point d'exclamation indique que dix paquets ont été transférés avec succès. Une vérification de la somme de contrôle de l'image se produit après que l'image est écrite dans la mémoire Flash.
- Avant de redémarrer, vérifiez l'installation et les commandes appropriées. Vérifiez que l'image est correctement installée et que les commandes **boot system** pointent vers le fichier approprié à charger. Pour recharger, tapez :

```
Router#reload
```

```
*Mar 1 00:30:49.972: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no !-- lower case Proceed with  
reload? [confirm] yes !-- lower case
```

- Vérifiez que le routeur fonctionne avec l'image appropriée. Une fois le rechargement terminé, le routeur doit exécuter l'image du logiciel Cisco IOS souhaitée. Utilisez la commande [show version](#) pour vérifier.

## Exemple de sortie - modem câble uBR924



1536K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)  
Configuration register is 0x2102

## [Informations connexes](#)

- [Comment choisir une version du logiciel Cisco IOS ?](#)
- [Avis sur le champ : Le client TFTP Cisco IOS ne peut pas transférer de fichiers de taille supérieure à 16 Mo](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.