# Détecter l'augmentation de la liaison de données de port d'erreur StarOS et des compteurs NPU

### Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

**Components Used** 

Problème

Comment fonctionne le script?

Compteurs NPU

Compteurs de liaison de données

Exemple de rapport

Comment comprendre la sortie?

#### Introduction

Ce document décrit le script qui détecte l'augmentation des compteurs de liaison de données d'erreur ou NPU par port.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

StarOs

### **Components Used**

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

### **Problème**

Les compteurs d'erreurs au niveau du port peuvent être une excellente source d'informations afin de résoudre différents problèmes avec un noeud StarOS.

Les informations les plus utiles, dans ce cas, sont la variation de ces compteurs pendant une certaine période.

Les valeurs statiques disponibles dans la sortie d'une seule commande **show** ne fournissent pas suffisamment d'informations pour tirer des conclusions significatives.

Une approche typique consiste à collecter plusieurs sorties des commandes **show**, puis à faire la différence manuellement.

Cela peut être une tâche difficile, surtout quand on ne sait pas quel port est affecté exactement.

Ce script simplifie ce processus en fournissant la variation des compteurs d'erreur sur une certaine période par port.

Exemples de problèmes pouvant être détectés :

- Non-concordance MTU
- Erreur de configuration VLAN
- Erreurs de niveau DataLink

# Comment fonctionne le script?

Dans le fichier SSD, il y a deux sorties de **show port npu counters** et **show port datalink counters** prises à plusieurs minutes d'intervalle.

Cela permet de voir les compteurs de niveau de port à un certain moment et de voir leur dynamique.

Ce script vérifie les compteurs d'erreur à partir des sorties de la commande et génère une alerte lorsqu'une augmentation du compteur est observée.

Généralement, cela indique un problème au niveau physique ou réseau. Procédez aux étapes de dépannage en fonction de la situation.

### **Compteurs NPU**

Ces compteurs NPU sont observés :

Compteur Erreur matérielle	Description Nombre de paquets rejetés en raison d'un dépassement ou d'un dépassement de capacité du premier entré, premier sorti (FIFO).	Notes
Port non	Nombre de paquets rejetés en raison d'un port	
opérationnel	non opérationnel.	
L'adresse		
MAC SRC	Le nombre de paquets rejetés en raison de	
est	l'adresse MAC source est la multidiffusion.	
multidiffusion		
Balise VLAN	Nombre de paquets rejetés en raison d'une	Vérifier la configuration VLAN sur le
inconnue	balise VLAN non reconnue.	commutateur de tronçon suivant
En-tête IPv4	Nombre de paquets ignorés en raison d'un en-	
incorrect	tête IPv4 non valide	
MRU IPv4	Le nombre de paquets rejetés en raison de la	
dépassé	longueur de paquet est trop long.	

Petit

Le nombre de paquets rejetés en raison d'un fragment

**TCP** 

petit fragment TCP

TTL expiré

Nombre de paquets ignorés car leur paramètre

de durée de vie a été dépassé.

Trop court :

Nombre de paquets ignorés en raison d'un

IΡ

**ICMP** 

**IGMP** 

**TCP** 

paquet IP trop court

Trop court:

Nombre de paquets rejetés en raison d'un paquet ICMP trop court pour la clé de

recherche

Trop court :

Nombre de paquets ignorés en raison d'un paquet IGMP trop court pour la clé de

recherche

Trop court :

Trop court :

Trop court :

Nombre de paquets ignorés en raison d'un paquet TCP trop court pour la clé de recherche Nombre de paquets ignorés en raison d'un paquet UDP trop court pour la clé de recherche

UDP

Nombre de paquets ignorés en raison d'un

**IPIP** 

paquet UDP trop court pour la clé de recherche

Trop court:

Nombre de paquets ignorés en raison de la

**GRE** 

taille d'en-tête GRE < 8 octets

Trop court:

Le nombre de paquets rejetés en raison de l'entête GRE indique la clé présente mais la taille

Clé GRE

de l'en-tête est inférieure à 13 octets

Ne pas fractionner

les jetons

Paquets nécessitant une fragmentation qui sont éliminés par le NPU parce que le bit d'en-tête

IP ne fragmentent pas est défini.

IPv4VlanMap Nombre total de paquets de mappage VLAN

abandonné

IPv4 abandonnés.

Flux MPLS

Nombre total de paquets abandonnés lorsqu'un

introuvable

flux MPLS est introuvable.

## Compteurs de liaison de données

Ces compteurs de liaison de données sont analysés :

Compteur Description

**Notes** 

Octets RX

Nombre d'octets reçus. **MAUVAIS** 

TX octets MAUVAIS

Nombre d'octets transmis avec des erreurs.

RX OVF

Nombre de dépassements reçus.

DÉFENSE Nombre de trames différées lors de la première tentative de

TX transmission en raison d'une ligne occupée.

Nombre d'événements de collision réguliers survenant au COL TX

cours de la transmission.

RX

Nombre de trames, de moins de 64 octets, reçues avec une

SHORT erreur CRC (Cyclical Redundancy Check). CRC

SCORE Nombre de trames transmises sans erreur après une seule

TX collision.

**RX NO** Nombre de trames reçues sans détection de délimiteur de

Apparemment une faute de frappe dans la documentation. Il s'agit probablement d'ur paquet IPIP à court pour la clé de recherc SFD trame de début (SFD) mais avec assertion de porteuse.

TX MCOL Nombre de trames transmises sans erreur après une collision

multiple.

XCOL TX Nombre de trames ayant subi 16 collisions consécutives ou

plus.

Nombre d'avortements de transmission dus à une collision

TX LCOL survenant après la transmission de paquets de 64 octets de

longueur.

PAUSE

TX

Nombre de trames de contrôle de flux transmises correctes.

CRC Nombre de trames, supérieur à la taille de trame maximale,

LONG RX reçues avec une erreur CRC.

Nombre de trames transmises avec une erreur due à un flux

ERR TX de sous-flux FIFO de transmission ou à une assertion de

signal TXERR

PAUSE

Nombre de trames de contrôle de flux reçues correctes.

RX FALS CRS

RX

Nombre d'événements de faux porteur détectés.

ERR SYM Nombre de trames reçues au cours desquelles des erreurs

RX de symbole physique (PHY) ont été détectées.

Trames

RX BAD Nombre de trames reçues avec des erreurs.

Trames

RX Runt Nombre de trames reçues de taille inférieure à celle attendue.

Trames

RX Nombre de trames surdimensionnées reçues.

Oversize

Probablement une erreur dans documentation. Doit être

identique à "cadres RX OverSiz

**»** 

Trames

RX Nombre de trames surdimensionnées reçues.

OverSize

Nombre de trames, dont la longueur est comprise entre 64

CRC RX octets et la taille de trame maximale, reçues avec un nombre

NORM entier d'octets et une erreur CRC (Cyclical Redundancy

Check).

Nombre de trames, dont la longueur est comprise entre 64

NORM octets et la taille de trame maximale, reçues avec un nombre non intégral d'octets et une erreur CRC (Cyclical Redundancy

ALI Check).

RX GPCS Nombre de trames reçues au cours desquelles des erreurs

ERR de symbole physique (PHY) ont été détectées.

Une série de compteurs de liaison de données est visible uniquement pour les interfaces STM :

Relatif à Frame Relay

Relatif à Frame Relay

Compteur

**Description Notes** 

rx frames FECN set rx frames BECN set

Erreurs CRC rx

erreurs d'alignement rx violations de longueur rx

rx FBP vide

file d'attente de l'hôte rx pleine

en-tête rx illégal rx abort erreurs de parité rx RX DLCI non pris en charge Erreurs RX SOP/EOP nombre total d'octets d'erreur rx tx frames FECN set tx frames BECN set tx underrun trames abandonnées tx

Relatif à Frame Relay

Relatif à Frame Relay Relatif à Frame Relay

#### Exemple de rapport

Une augmentation de certains compteurs d'erreur ou de perte à partir de show port npu contresorshow port datalink contresoutsorties sont observés dans le SSD fourni.

Le script met en surbrillance tous les compteurs en cours de vérification, mais seuls ceux avec augmentation doivent être analysés, c'est-à-dire ceux qui contiennent l'instruction 'Suivant augmentation observée pour le port'.

Notez que de telles augmentations ne pointent pas nécessairement vers un problème avec le noeud. En règle générale, il s'agit d'un problème de câblage, de SFP, de mauvaise configuration ou de niveau réseau.

Vérifiez la définition du ou des compteurs affectés et poursuivez avec les étapes de dépannage basées sur cette définition.

No errors increase found during monitoring period

Errors observed in the output of 'show port datalink counters' between Monday October 01 12:29:49 CDT 2018 and Monday October 01 13:03:24 CDT 2018 on the ports 6/10,6/16,5/15

- Following increase in errors is seen on port 6/10:

RX OverSize frames: Frames: 404

- Following increase in errors is seen on port 6/16:

RX OverSize frames: Frames: 402

- Following increase in errors is seen on port 5/15:

RX OverSize frames: Frames: 3

#### Comment comprendre la sortie?

Si aucune variation n'a été vue dans les compteurs de notre intérêt sur n'importe quel port, le script ne retourne rien.

S'il y a une variation avec au moins un compteur de notre intérêt, sur, au moins, un port - le script ne génère pas d'alerte.

Les alertes sont regroupées par type (NPU ou Datalink), puis par port.

Premièrement, il y aurait une déclaration résumant toutes les constatations et la période de suivi.

Errors observed in the output of 'show port datalink counters' between Monday October 01 12:29:49 CDT 2018 and Monday October 01 13:03:24 CDT 2018 on the ports 6/10,6/16,5/15

Ci-dessus se trouve entre lundi, octobre 01 12:29:49 CDT 2018 et lundi, octobre 01 13:03:24 CDT 2018, c'est-à-dire qu'il est d'environ une demi-heure.

Les horodatages sont tirés des sorties des compteurs **show port datalink** ou, respectivement, **show port** npu **counters** 

Ensuite, il y a un résumé des compteurs problématiques identifiés par port.

- Following increase in errors is seen on port 6/16:

RX OverSize frames: Frames: 402

Dans l'exemple mentionné, 402 trames surdimensionnées ont été reçues sur le port 6/16 au cours de la période de surveillance (environ une demi-heure).