# PVC 管理のための OAM の使用

## 内容

概要

前提条件

要件

<u>使用するコンポーネント</u>

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

ト<u>ラブルシュート</u>

<u>トラブルシューティングのためのコマンド</u>

要約

関連情報

## 概要

この設定例は、相手先固定接続(PVC)上で発生する通信の問題を解決するためのものです。 ネットワークの接続性が失われている(トラフィックがない)にもかかわらず、エンドデバイスで PVC がアップしたままです。その結果、PVC を指すルーティング エントリがルーティング テーブルに残るため、パケットが失われます。解決方法は、Operation, Administration, and Maintenance(OAM)機能を使用して障害を検出し、パス上に障害がある場合は PVC をダウン させることです。この文書では、OAM を使用する場合と使用しない場合の 2 つのルータ コンフィギュレーションを示します。

**注:このド**キュメントでは、OAMの設定例を紹介します。OAMについての詳細は、『<u>OAMセル</u> およびPVC管理を使用する場合のPVC障害のトラブルシューティング』を参照してください。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

## <u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

• Cisco IOS(R) ソフトウェア リリース 12.0 以降。Cisco IOSソフトウェアリリース11.1CCでは、サポートが限定されています。ただし、Cisco IOSソフトウェアリリース12.0以降へのア

ップグレードが推奨されます。

7200+PA-A1などのカード。このカードは、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.0でこの設定例をテストするときに使用します。ただし、この設定例では、カードタイプは重要ではありません。たとえば、PA-A3を使用している場合、show atm pvcコマンドを使用するとより詳細な情報が表示されますが、この機能に関連する情報はありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。


### 表記法

ドキュメント表記の詳細については、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法</u>』を参照してください。

## 設定

### ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。



このドキュメントでは、次の記述が適用されます。

- 1/116 は、ATM スイッチの両側の PVC に割り当てられた Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier (VPI/VCI; 仮想パス識別子/仮想チャネル識別子)です。
- 1/116 は ATM スイッチによって 1/116 にスイッチングされます。
- 設定例では、論理リンク制御(LLC)カプセル化が使用されます。今回は aal5snap を使用しています。

## 設定

#### OAM を使用しない場合

OAMがない場合、スイッチの両側のルータ設定は、次の表に示す出力のようになります。

Guilder

```
interface ATM1/0.116 multipoint
  ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
  pvc 1/116
  protocol ip 10.0.0.1 broadcast
  encapsulation aal5snap
```

#### **Bernard**

```
interface ATM2/0/0.116 multipoint
  ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
  pvc 1/116
  protocol ip 10.0.0.2 broadcast
  encapsulation aal5snap
```

### 次の表に示すように、GuilderのPVCがダウンしても、Bernardではアップしたままになります。

```
Guilder(config)#interface ATM1/0.116 multipoint

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interface atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]
```

#### **Bernard**

```
Bernard#show interface atm 2/0/0.116
  ATM2/0/0.116 is up, line protocol is up
  [snip]
Bernard#show atm vc interface atm 2/0/0.116
               VCD /
Peak Avg/Min Burst
Interface
                           VPI VCI Type
               Name
                                             Encaps
Kbps Kbps Cells Sts
2/0/0.116 4
                             1 116 PVC
                                               SNAP
149760
Bernard#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M
- mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA -
OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA
external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external
type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-
2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static
route, o - ODR
Gateway of last resort is not set
     100.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:07,
ATM2/0/0.116
```

```
C 10.0.0.0/8 is directly connected, ATM2/0/0.116C

C 40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2
11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C 11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0
```

#### OAM を使用する場合

次の表に、OAMおよびPVC管理が有効になっている場合のルータ設定を示します。

### OAM および PVC 管理を有効にした場合の Guilder

```
interface ATM1/0.116 multipoint
  ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
  pvc 1/116
  protocol ip 10.0.0.1 broadcast
  oam-pvc manage
  encapsulation aal5snap
```

#### OAM および PVC 管理を有効にした場合の Bernard

```
interface ATM2/0/0.116 multipoint
  ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
  pvc 1/116
  protocol ip 10.0.0.2 broadcast
    oam-pvc manage
  encapsulation aal5snap
```

次の表に示すように、GuilderのPVCがダウンすると、BernardのPVCがダウンします。

### OAM および PVC 管理を有効にした場合の Guilder

```
Guilder#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
Guilder(config)#interface atm 1/0.116
Guilder(config-subif) #shutdown
Guilder#show interfaces atm 1/0.116
ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is
down
[snip]
Guilder#show atm vc
Peak Avg/Min Burst
Interface Name
                      VPI VCI Type
                                        Encaps
                                                 SC
Kbps Kbps Cells Sts
1/0.116 3
                        1
                           116
                                 PVC
                                        SNAP
                                                 UBR
155000
                   INAC
```

#### OAM および PVC 管理を有効にした場合の Bernard

```
Bernard#show atm vc
VCD /
Peak Avg/Min Burst
Interface Name VPI VCI Type Encaps
Kbps Kbps Cells Sts
2/0/0.116 4 1 116 PVC SNAP
```

```
155000
Bernard#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M
- mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA -
OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA
external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external
type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-
2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR
       T - traffic engineered route
Gateway of last resort is not set
     40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2
     11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
        11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0
Bernard#show interfaces atm 2/0/0.116
ATM2/0/0.116 is down, line protocol is down
 [snip]
Bernard#show atm pvc 1/116
ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116
UBR, PeakRate: 155000
AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0
OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1
second(s)
OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5
OAM Loopback status: OAM Sent
OAM VC state: Not Verified
ILMI VC state: Not Managed
VC is managed by OAM.
InARP frequency: 15 minutes(s)
InPkts: 39, OutPkts: 53, InBytes: 3504, OutBytes: 5636
InPRoc: 36, OutPRoc: 21, Broadcasts: 33
InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 3, OutAS: 0
OAM cells received: 345
F5 InEndloop: 194, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 151, F5
F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4
InRDI: 0
OAM cells sent: 477
F5 OutEndloop: 326, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 151
F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0
OAM cell drops: 0
Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED
```

## 確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

## <u>トラブルシュート</u>

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

### トラブルシューティングのためのコマンド

<u>アウトプット インタープリタ ツール(登録ユーザ専用)(OIT)は、特定の show コマンドをサ</u>ポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

注:debugコマンドを発行す<u>る前に、『debugコマンドの</u>重要な情報』を参**照してく**ださい。

- debug atm oam:OAMセルとOAMに関する一般情報を表示します。
- show interfaces atm:ATMインターフェイスに関する情報を表示します。
- show atm pvc: すべてのATM相手先固定接続(PVC)とトラフィック情報を表示します。Cisco IOSソフトウェアリリース11.3T以降でのみ動作します。
- show atm vc:すべてのATM仮想回線とトラフィック情報を表示します。show atm pvcよりも少ない情報を提供します。ただし、Cisco IOSソフトウェアリリース11.3Tより前のソフトウェアリリースでは使用できます。
- show ip route:IPルーティングテーブルを表示します。

OAMおよびPVC管理では、oam retry <count 1> <count 2> <count 3>コマンドを使用することもできます。

- <count 1>は、VCがアップであると宣言する前のOAM再試行回数です。
- <count 2>は、VCがダウンしたと宣言されるまでのOAM再試行回数です。
- *<count 3>は、OAMの*再試行ポーリング頻度です。

### 要約

- OAMが無効の場合: PVCのステータスは、対応する物理インターフェイスのステータスによって異なります。その後、シャットダウンまたは障害ステータスにあるインターフェイスの下のPVCはdupと表示されます。
- oam-pvc manageが有効になっている場合:PVCのステータスは、OAMループバックエコー 応答の受信によって異なります。次の場合、PVCはダウンとして宣言されます。5つの(デフォルト)連続するF5ループバックセルは、ループバックインジケータ1で受信されません。 VCパスに沿った障害を示すアラーム表示信号(AIS)セルまたはリモート不具合インジケータ (RDI)セルが受信されます。
- oam-pvc <0-600>をmanageキーワードを指定せずに設定した場合:ルータはOAM F5ループ バックセルを送信しますが、ループバックインジケータが1のサブインターフェイスPVCを受 信していない場合は無効にしません。これは、稼働中のネットワーク環境でのトラブルシュ ーティングに関連するツールです。

## 関連情報

- Operation, Administration, and Maintenance(OAM)機能拡張
- テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems