

소프트웨어 업그레이드 후 SSC 카드가 오프라인 상태임 문제 해결

목차

소개

이 문서에서는 SSC(시스템 상태 카드) 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다 `offline` 소프트웨어 업데이트 후.

기고자: Yasuaki Nambu, Cisco TAC 엔지니어 및 Cisco TAC 기술 리더 Dennis Lanov.

문제

소프트웨어 업데이트 후 SSC 카드가 오프라인 상태로 전환되었습니다.

```
[local]asr5500# show card table all
```

```
11: SSC System Status Card Offline -  
12: SSC System Status Card Offline -
```

솔루션

FLM24 및 BCF 버전 0.4.0으로 시작하는 일련 번호가 있는 SSC 카드는 소프트웨어 업그레이드 후 발생하는 문제를 경험할 수 있습니다.

```
***** show hardware inventory *****
```

```
11: SSC 73-15417-02 F0 ASR55-SSC V02 FLM240000AA --  
12: SSC 73-15417-02 F0 ASR55-SSC V02 FLM240000BB --
```

```
***** show hardware version *****
```

```
11: SSC 0.4.0 - - - -  
12: SSC 0.4.0 - - - -
```

다음 단계를 수행합니다.

1. 새시를 밀어 넣은 다음 다시 밀어 카드를 재장착합니다.
2. 재장착이 작동하지 않을 때 카드를 RMA합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.