

Exemplo de Configuração de Redes com Reconhecimento de Sessão do Switch Catalyst 3850 Series com um Modelo de Serviço no ISE

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Modelo de serviço definido localmente](#)

[Modelo de serviço definido no ISE](#)

[Configuração do ISE](#)

[Configuração do switch Catalyst 3850 Series](#)

[Verificar](#)

[Modelo de serviço definido localmente](#)

[Modelo de serviço definido no ISE](#)

[Troubleshoot](#)

[Modelo de serviço definido localmente](#)

[Modelo de serviço definido no ISE](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este documento descreve como configurar serviços de identidade em um switch Cisco Catalyst 3850 Series com a estrutura de rede sensível à sessão. Esta é uma nova maneira de configurar serviços de identidade (802.1x, MAC Authentication Bypass (MAB), WebAuth) que permite maior flexibilidade e funcionalidade. Ele usa a Linguagem de Política de Classificação Comum (C3PL) da Cisco juntamente com modelos de serviço que podem ser armazenados localmente ou no servidor Cisco Identity Services Engine (ISE).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Switch Catalyst 3850 Series, Cisco IOS® CLI
- Cisco ISE
- Serviços de identidade (802.1x/MAB/WebAuth)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Catalyst 3850 Series Switch, Cisco IOS versão 03.03.00SE ou posterior
- Cisco ISE versão 1.2 ou posterior

Observação: consulte o [Guia de implantação do IBNS 2.0](#) para visualizar a matriz de suporte.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

Os modelos de serviço contêm um conjunto de atributos de política que podem ser anexados a uma sessão do usuário por meio de uma ação específica na política de controle. Dois exemplos são apresentados neste documento:

- MAB é um modelo de serviço definido localmente usado para o cenário de falha.
- MAB é um modelo de serviço definido pelo ISE usado para o cenário de falha.


O MAB é usado como exemplo neste documento. No entanto, é possível usar 802.1x e/ou WebAuth e criar políticas complexas com C3PL.

Configurar

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Os dois exemplos apresentados aqui envolvem um PC com Windows que se conecta ao switch que executa o MAB. O endereço MAC do Windows não está configurado no ISE, e é por isso que o MAB falha. Em seguida, o switch aplica a política definida no modelo de serviço.



Modelo de serviço definido localmente

Após uma falha de MAB, o switch aplica o modelo de serviço definido localmente.

Aqui está o fluxo:

1. O Windows envia o quadro Ethernet.
2. O switch executa o MAB e envia a solicitação RADIUS para o ISE com o endereço MAC como nome de usuário.
3. O ISE não tem esse endpoint configurado e retorna RADIUS-Reject.
4. O switch ativa a política de modelo definida localmente MAB_FAIL.

Para obter informações mais completas, consulte o [Guia de Configuração de Serviços de Rede Baseada em Identidade, Cisco IOS XE Release 3SE \(Catalyst 3850 Switches\)](#).

Aqui está um exemplo básico:

```

aaa new-model
!
aaa group server radius ISE
  server name ISE
!
aaa authentication dot1x default group ISE
aaa authorization network default group ISE
aaa accounting identity default start-stop group ISE

```

```

dot1x system-auth-control

service-template MAB_FAIL_LOCAL <--- Local service template
access-group MAB_FAIL_LOCAL_ACL

class-map type control subscriber match-all MAB-FAIL
match result-type method mab authoritative <--- class MAB failure
!
policy-map type control subscriber POLICY_MAB
event session-started match-all
10 class always do-until-failure
10 authenticate using mab aaa authc-list ISE priority 20 <--- try MAB
20 authenticate using mab aaa authz-list ISE priority 20
event authentication-failure match-first
10 class MAB-FAIL do-until-failure
20 activate service-template MAB_FAIL_LOCAL <--- apply local template service
for the MAB failure

interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode access
access-session port-control auto
mab
spanning-tree portfast
service-policy type control subscriber POLICY_MAB

radius server ISE
address ipv4 10.48.66.74 auth-port 1645 acct-port 1646
key cisco

ip access-list extended MAB_FAIL_LOCAL_ACL
permit icmp any any

```

Modelo de serviço definido no ISE

Aqui está o fluxo:

1. O Windows envia o quadro Ethernet.
2. O switch executa o MAB e envia a solicitação RADIUS para o ISE com o endereço MAC como um nome de usuário.
3. O ISE não tem esse endpoint configurado e retorna um RADIUS-Reject.
4. O switch ativa a política de modelo **MAB_FAIL** com a lista AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) do ISE. A solicitação RADIUS é enviada com o nome de usuário como o nome do modelo (**MAB_FAIL**) e a senha codificada: **cisco123**. Além disso, o par Cisco Attribute Value (AV) é anexado **download-request=service-template**.
5. Esse par AV força o ISE a tratar essa solicitação como uma solicitação de modelo de serviço. Todas as verificações de regras de autenticação e autorização são omitidas. O ISE só verifica se existe o perfil de autorização com o mesmo nome (**MAB_FAIL**). Não há necessidade de configurar o usuário **MAB_FAIL** no repositório de usuários local. Em seguida, o ISE retorna todos os atributos associados a esse perfil, que é a lista de controle de acesso para download (DACL) neste exemplo.

6. Se o DACL não estiver em cache no switch, ele enviará outra solicitação de RADIUS para esse DACL.
7. O conteúdo da DACL é retornado. O switch aplica as políticas.

Configuração do ISE

Depois de adicionar o dispositivo de acesso à rede, o perfil de autorização é necessário:

The screenshot shows the ISE interface with the following details:

- Authorization Profiles > MAB_FAIL**
- Authorization Profile**
 - * Name: MAB_FAIL
 - Description: (empty)
 - * Access Type: ACCESS_ACCEPT
 - Service Template: (checkbox checked)
- Common Tasks**
 - DACL Name: MAB-FAIL-ACL

É importante marcar a caixa de seleção **Modelo de serviço** e usar o mesmo nome que o definido no switch.

Configuração do switch Catalyst 3850 Series

Essa configuração tem quatro diferenças em relação ao primeiro exemplo:

- O modelo de política **MAB_FAIL_LOCAL** local foi removido.
- O suporte à alteração de autorização (CoA) é adicionado.
- A lista do ISE para o modelo de política **MAB_FAIL** (política configurada no ISE) é usada.
- Uma lista de autorização AAA para recuperação de modelo de serviço é nomeada.

Está aqui a configuração:

```

aaa new-model
!
aaa group server radius ISE
  server name ISE
!
aaa authentication dot1x default group ISE
aaa authorization network default group ISE
aaa authorization network ISE group ISE      <--- used to retrieve

```

```

service-template
from ISE
aaa accounting identity default start-stop group ISE

dot1x system-auth-control

aaa server radius dynamic-author
client 10.48.66.74 server-key cisco

class-map type control subscriber match-all MAB-FAIL
match result-type method mab authoritative <--- class MAB failure
!
policy-map type control subscriber POLICY_MAB
event session-started match-all
10 class always do-until-failure
10 authenticate using mab aaa authc-list ISE priority 20 <--- try MAB
20 authenticate using mab aaa authz-list ISE priority 20
event authentication-failure match-first
10 class MAB-FAIL do-until-failure
20 activate service-template MAB_FAIL aaa-list ISE replace-all <--- apply
template
policy defined on ISE for the MAB failure

interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode access
access-session port-control auto
mab
spanning-tree portfast
service-policy type control subscriber POLICY_MAB

```

```

radius server ISE
address ipv4 10.48.66.74 auth-port 1645 acct-port 1646
key cisco

```

Você deve configurar o suporte a CoA RADIUS no switch depois de alterar o modelo (perfil de autorização) no ISE, pois ele envia o CoA para atualizar o modelo no switch.

Verificar

Modelo de serviço definido localmente

No Catalyst 3850 Series Switch, digite este comando para verificar a sessão do usuário:

```

3850-1#show access-session int g1/0/1 details
      Interface: GigabitEthernet1/0/1
      IIF-ID: 0x1091E80000000B0
      MAC Address: dc7b.94a3.7005
      IPv6 Address: Unknown
      IPv4 Address: Unknown
      User-Name: dc7b94a37005
      Status: Unauthorized
      Domain: DATA
      Oper host mode: multi-auth
      Oper control dir: both
      Session timeout: N/A
      Common Session ID: 0A30276F0000117D52D8816C
      Acct Session ID: Unknown

```

```

Handle: 0x50000368
Current Policy: POLICY_MAB

Local Policies:
Template: MAB_FAIL_LOCAL (priority 150)
Filter-ID: MAB_FAIL_LOCAL_ACL
```

Method status list:

Method	State
mab	Authc Failed

```

3850-1#sh ip access-lists MAB_FAIL_LOCAL_ACL
Extended IP access list MAB_FAIL_LOCAL_ACL
  10 permit icmp any any
```

Modelo de serviço definido no ISE

No Catalyst 3850 Series Switch, digite este comando para verificar a sessão do usuário:

```

3850-1# show access-session interface g1/0/1 details
  Interface: GigabitEthernet1/0/1
    IIF-ID: 0x1058A40000000AB
  MAC Address: dc7b.94a3.7005
  IPv6 Address: Unknown
  IPv4 Address: Unknown
  User-Name: dc7b94a37005
    Status: Unauthorized
    Domain: DATA
  Oper host mode: multi-auth
  Oper control dir: both
  Session timeout: N/A
  Common Session ID: 0A30276F0000116851173EFE
  Acct Session ID: Unknown
    Handle: 0xCC000363
  Current Policy: POLICY_MAB
```

Local Policies:

Template: MAB_FAIL	(priority 150)
ACS ACL: xACSAACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3	

Method status list:

Method	State
mab	Authc Failed

Observe que o estado é **Failed**, mas que o modelo específico e o DACL associado são aplicados:

```

3850-1#show ip access-lists
Extended IP access list implicit_deny_acl
  10 deny ip any any
Extended IP access list xACSAACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3 (per-user)
  1 permit icmp any any      <-- DACL from ISE
```

A ACL (Access Control List, Lista de controle de acesso) não está visível na interface:

```

3850-1#show ip access-lists interface g1/0/1 in
3850-1#show ip access-lists interface g1/0/1
3850-1#show ip access-lists interface g1/0/1 out
3850-1#
```

É possível verificar se o ASIC (hardware) está programado corretamente:

```

3850-1# show platform acl
#####
##### Printing LE Infos #####
#####
#####
## LE INFO: (LETYPE: Group)
#####
LE: 7 (Client MAC dc7b.94a3.7005) (ASIC1)
-----
leinfo: 0x5171eea0
LE handle: 0x61120fb0
LE Type: Group
IIF ID: 0x1058a4000000ab
Input IPv4 ACL: label 4 h/w 4 (read from h/w 4)
    BO 0x19600000 [CGACL]: #ACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3
    BO 0xffffffa00 [CGACL]: implicit_deny_acl
Output IPv4 ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)
Input IPv6 ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)
Output IPv6 ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)
Input MAC ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)
Output MAC ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)

```

Cada sessão de usuário que tem uma DACL diferente terá uma entrada separada programada no ASIC. No ISE, há três autenticações separadas:

- MAB com falha
- Recuperação de modelo de serviço bem-sucedida (**MAB_FAIL**)
- Recuperação de DACL bem-sucedida

		#ACSACL#-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3
		MAB_FAIL
		DC:7B:94:A3:70:05 DC:7B:94:A3:70:05

Aqui está uma análise mais detalhada das etapas quando você recebe a solicitação para o modelo de serviço:

- 11001 Solicitação de acesso RADIUS recebida
- 11017 O RADIUS criou uma nova sessão
- 11022 Adicionado o dACL especificado no perfil de autorização
- 11002 RADIUS Access-Accept retornado

Isso mostra claramente que as regras de Autenticação/Autorização não são processadas.

Troubleshoot

Modelo de serviço definido localmente

Aqui estão as depurações para o cenário atual. Algumas saídas são omitidas por questões de clareza:

```

3850-1#show debugging
epm:
  EPM session error debugging is on
  EPM session error detailed debugging is on
  EPM fsm error debugging is on
  EPM fsm error detailed debugging is on
  EPM packet error debugging is on
  EPM packet error detailed debugging is on
  EPM SPI errors debugging is on
  EPM session events debugging is on
  EPM fsm events debugging is on
  EPM fsm events detailed debugging is on
  EPM packet events debugging is on
  EPM packet events detailed debugging is on
  EPM SPI events debugging is on

Radius protocol debugging is on
Radius protocol verbose debugging is on
Radius packet protocol debugging is on
Auth Manager:
  Auth Manager errors debugging is on
  Auth Manager events debugging is on
  Auth Manager detailed debugs debugging is on
  Auth Manager sync debugging is on
dot1x:
  Dot1x registry info debugging is on
  Dot1x redundancy info debugging is on
  Dot1x packet info debugging is on
  Dot1x events debugging is on
  Dot1x State machine transitions and actions debugging is on
  Dot1x Errors debugging is on
  Dot1x Supplicant EAP-FAST debugging is on
  Dot1x Manager debugging is on
  Dot1x Supplicant State Machine debugging is on

*Nov 16 11:45:10.680: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] New client
dc7b.94a3.7005 - client handle 0x00000001 for SVM
*Nov 16 11:45:11.347: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Create attr list,
session 0x50000368:
*Nov 16 11:45:11.347: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding MAC
dc7b.94a3.7005
*Nov 16 11:45:11.347: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding Swidb
0x38A8DABC
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding
AAA_ID=117D
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding
Audit_sid=0A30276F0000117D52D8816C
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding IIF
ID=0x1091E80000000B0
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Policy processing
started for 0x50000368(dc7b.94a3.7005)
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Policy event will
be processed synchronously for 0x50000368
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Processing default
action(s) for event SESSION_STARTED for session 0x50000368
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS/ENCODE: Best Local IP-Address 10.48.39.111 for
Radius-Server 10.48.66.74
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS(00000000): Send Access-Request to 10.48.66.74:1645
id 1645/2, len 260
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: authenticator 86 FC 11 6A 6E 8D A1 0B - A6 98
8B 80 A2 DD A9 69

```

```

*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: User-Name [1] 14 "dc7b94a37005"
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: User-Password [2] 18 *
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Service-Type [6] 6 Call Check [10]
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 31
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Cisco AVpair [1] 25 "service-type=Call Check"
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Framed-MTU [12] 6 1500
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Called-Station-Id [30] 19 "68-BC-0C-5A-61-01"
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Calling-Station-Id [31] 19 "DC-7B-94-A3-70-05"
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Message-Authenticator[80] 18
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: 2D 20 38 B1 DF B6 C1 0C 0D AA 1D 9D E4 3E C8 0B [ - 8>]
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: EAP-Key-Name [102] 2 *
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 49
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Cisco AVpair [1] 43 "audit-session-id=
0A30276F0000117D52D8816C"
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 18
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: Cisco AVpair [1] 12 "method=mab"
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.48.39.111
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: NAS-Port [5] 6 60000
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: NAS-Port-Id [87] 22 "GigabitEthernet1/0/1"
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 Ethernet [15]
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS(00000000): Sending a IPv4 Radius Packet
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS(00000000): Started 5 sec timeout
*Nov 16 11:45:12.008: RADIUS: Received from id 1645/2 10.48.66.74:1645, Access-Reject,
len 38
*Nov 16 11:45:12.009: RADIUS: authenticator 9D 52 F8 CF 31 46 5A 17 - 4C 45 7E 89 9F
E2 2A 84
*Nov 16 11:45:12.009: RADIUS: Message-Authenticator[80] 18
*Nov 16 11:45:12.009: RADIUS: 11 F4 99 84 9B CC 7C 61 C7 75 7E 70 87 EC 64 8D [ |au~pd]
*Nov 16 11:45:12.009: RADIUS(00000000): Received from id 1645/2
*Nov 16 11:45:12.012: %MAB-5-FAIL: Authentication failed for client (dc7b.94a3.7005)
on Interface Gi1/0/1 AuditSessionID 0A30276F0000117D52D8816C
*Nov 16 11:45:12.013: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Client dc7b.94a3.7005,
Method mab changing state from 'Running' to 'Authc Failed'
*Nov 16 11:45:12.013: AUTH-EVENT: Raised event RX_METHOD_AUTHC_FAIL (6) on handle
0x50000368
*Nov 16 11:45:12.016: EPM_SESS_EVENT: Feature (EPM ACL PLUG-IN) has been
started (status 2)
*Nov 16 11:45:12.016: %EPM-6-POLICY_REQ: IP 0.0.0.0| MAC dc7b.94a3.7005| AuditSessionID
0A30276F0000117D52D8816C| EVENT APPLY
*Nov 16 11:45:12.016: %EPM-6-POLICY_APP_SUCCESS: Policy Application succeeded for Client
[0.0.0.0] MAC [dc7b.94a3.7005] AuditSession ID [0A30276F0000117D52D8816C] for POLICY_TYPE
[Filter ID] POLICY_NAME [MAB_FAIL_LOCAL_ACL]

```

Modelo de serviço definido no ISE

Aqui estão as depurações para o cenário atual. Algumas saídas são omitidas por questões de clareza:

```

<debug command omitted for clarity>

*Nov 16 03:34:28.670: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Processing default
action(s) for event SESSION_STARTED for session 0xCC000363.
*Nov 16 03:34:28.679: RADIUS(00000000): Send Access-Request to 10.48.66.74:1645
id 1645/249, len 260
*Nov 16 03:34:28.679: RADIUS: authenticator CE 06 B0 C4 84 1D 70 82 - B8 66 2F
27 92 73 B7 E7
*Nov 16 03:34:28.679: RADIUS: User-Name [1] 14 "dc7b94a37005"
...
*Nov 16 03:34:29.333: RADIUS: Received from id 1645/249 10.48.66.74:1645, Access-Reject,
len 38
...

```

*Nov 16 03:34:29.335: %MAB-5-FAIL: Authentication failed for client (dc7b.94a3.7005) on Interface Gi1/0/1 AuditSessionID 0A30276F0000116851173EFE
 *Nov 16 03:34:29.336: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] **Authc failure** from MAB (2), status Cred Fail (1) / event fail (1)
 *Nov 16 03:34:29.339: %EPM-6-AAA: **POLICY MAB_FAIL| EVENT DOWNLOAD_REQUEST**
 *Nov 16 03:34:29.340: EPM_SESS_EVENT: Method list used for download is ISE
 *Nov 16 03:34:29.340: RADIUS(00000000): **Send Access-Request to 10.48.66.74:1645 id 1645/250, len 113**
 *Nov 16 03:34:29.340: RADIUS: authenticator B8 37 70 B0 33 F4 F2 FD - E4 C6 36 2A 4D BD 34 30
 *Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.48.39.111
 *Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: **User-Name** [1] 10 "MAB_FAIL"
 *Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: User-Password [2] 18 *
 *Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 41
 *Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: **Cisco AVpair** [1] 35 "download-request=service-template"
 *Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18
 *Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: EF D6 81 F7 5E 03 10 3B 91 EE 36 6E 9D 04 5B F4 [^;6n[]]
 *Nov 16 03:34:29.341: RADIUS(00000000): Sending a IPv4 Radius Packet
 *Nov 16 03:34:29.341: RADIUS(00000000): Started 5 sec timeout
 *Nov 16 03:34:29.342: EPM_SESS_EVENT: Received IPv4 Binding [ADD] Notification [GigabitEthernet1/0/48 000c.29f3.ab14 10.48.39.131 1]
 *Nov 16 03:34:29.342: EPM_SESS_EVENT: Received IPv4 Binding [ADD] Notification [GigabitEthernet1/0/48 0050.5699.5350 10.48.39.211 1]
 *Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: **Received from id 1645/250 10.48.66.74:1645, Access-Accept**, len 208
 *Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: authenticator A3 11 DA 4C 17 7E D3 86 - 06 78 85 5F 84 05 36 0B
 *Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: **User-Name** [1] 10 "MAB_FAIL"
 *Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: **State** [24] 40
 *Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: 52 65 61 75 74 68 53 65 73 73 69 6F 6E 3A 30 61 [ReauthSession:0a]
 *Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: 33 30 34 32 34 61 30 30 30 30 31 32 30 44 35 32 [30424a0000120D52]
 *Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: 38 37 34 38 32 45 [87482E]
 *Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: **Class** [25] 51
 *Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: 43 41 43 53 3A 30 61 33 30 34 32 34 61 30 30 30 [CACCS:0a30424a000]
 *Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: 30 31 32 30 44 35 32 38 37 34 38 32 45 3A 69 73 [0120D5287482E:is]
 *Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: 65 32 2F 31 37 33 37 31 31 34 31 36 2F 35 30 30 [e2/173711416/500]
 *Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: 32 [2]
 *Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18
 *Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: 1F 10 85 09 86 2C 5F 87 96 82 C8 3B 09 35 FD 96 [,_,;5]
 *Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: **Vendor, Cisco** [26] 69
 *Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: **Cisco AVpair** [1] 63 "ACS: CiscoSecure-Defined-ACL=#ACSAACL#-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3"
 *Nov 16 03:34:29.868: RADIUS(00000000): Received from id 1645/250
 *Nov 16 03:34:29.869: %EPM-6-AAA: **POLICY MAB_FAIL| EVENT DOWNLOAD-SUCCESS**
 *Nov 16 03:34:29.873: EPM_SESS_EVENT: Added method name ISE
 *Nov 16 03:34:29.873: EPM_SESS_EVENT: Attribute CiscoSecure-Defined-ACL is added to feat EPM ACL PLUG-IN list
 *Nov 16 03:34:29.875: %EPM-6-POLICY_REQ: IP 0.0.0.0| MAC dc7b.94a3.7005| AuditSessionID 0A30276F0000116851173EFE| EVENT APPLY
 *Nov 16 03:34:29.875: %EPM-6-AAA: **POLICY xACSAACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3| EVENT DOWNLOAD_REQUEST**
 *Nov 16 03:34:29.876: RADIUS(00000000): **Send Access-Request to 10.48.66.74:1645 id 1645/251, len 141**
 *Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: authenticator BA 4C 97 06 E9 9E D5 03 - 1C 48 63 E6 94 D7 F8 DB
 *Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: **NAS-IP-Address** [4] 6 10.48.39.111

```

*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: User-Name [1] 35 "#ACSACL#-IP-
MAB-FAIL-ACL-528741f3"
*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 32
*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: Cisco AVpair [1] 26 "aaa:service=
ip_admission"
*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 30
*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS: Cisco AVpair [1] 24 "aaa:event=acl-download"
*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18
*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS: B1 4C E4 15 24 06 B4 1D E4 48 60 A0 9F 75
27 29 [ L$H`u' ])
*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS(00000000): Sending a IPv4 Radius Packet
*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS(00000000): Started 5 sec timeout
*Nov 16 03:34:30.533: RADIUS: Received from id 1645/251 10.48.66.74:1645,
Access-Accept, len 202
*Nov 16 03:34:30.533: RADIUS: authenticator FA F9 55 1B 2A E2 32 0F - 33
C6 F9 FF BC C1 BB 7C
*Nov 16 03:34:30.533: RADIUS: User-Name [1] 35 "#ACSACL#-IP-
MAB-FAIL-ACL-528741f3"
*Nov 16 03:34:30.533: RADIUS: State [24] 40
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 52 65 61 75 74 68 53 65 73 73 69 6F 6E 3A
30 61 [ReauthSession:0a]
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 33 30 34 32 34 61 30 30 30 30 31 32 30 45
35 32 [30424a0000120E52]
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 38 37 34 38 32 45 [ 87482E]
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: Class [25] 51
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 43 41 43 53 3A 30 61 33 30 34 32 34 61 30
30 30 [CACs:0a30424a000]
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 30 31 32 30 45 35 32 38 37 34 38 32 45 3A
69 73 [0120E5287482E:is]
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 65 32 2F 31 37 33 37 31 31 34 31 36 2F 35
30 30 [e2/173711416/500]
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 33 [ 3]
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 96 9B AC 2C 28 47 25 B1 CF EA BD D0 7D F3
44 34 [ , (G?)D4]
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 38
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: Cisco AVpair [1] 32 "ip:inacl#1=permit icmp any any"
*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS(00000000): Received from id 1645/251
*Nov 16 03:34:30.535: %EPM-6-AAA: POLICY xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3 |
EVENT DOWNLOAD-SUCCESS
*Nov 16 03:34:30.537: EPM_SESS_EVENT: Executed [ip access-list extended xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3] command through parse_cmd. Result= 0
*Nov 16 03:34:30.538: EPM_SESS_EVENT: Executed [1 permit icmp any any] command through parse_cmd. Result= 0
*Nov 16 03:34:30.539: EPM_SESS_EVENT: Executed [end] command through parse_cmd. Result= 0
*Nov 16 03:34:30.541: EPM_SESS_EVENT: ACL xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3 provisioning successful
*Nov 16 03:34:31.136: EPM_SESS_EVENT: Successful feature attrs provided for SM ACCOUNTING PLUG-IN
*Nov 16 03:34:31.136: EPM_SESS_EVENT: Successful feature attrs provided for EPM ACL PLUG-IN
*Nov 16 03:34:31.136: AUTH-EVENT: Rcvd IPC call for pre 0x5F000002, inst 0xB2000072, hdl 0x95000073
*Nov 16 03:34:31.136: AUTH-EVENT: Raising ext evt Template Activated (8) on session 0xCC000363, client (unknown) (0), hdl 0x00000000, attr_list 0xA5000E24
*Nov 16 03:34:31.142: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Handling external PRE event Template Activated for context 0xCC000363.

```

Quando não há um perfil de autorização correto no ISE, ele relata:

- 11001 Solicitação de acesso RADIUS recebida
- 11017 O RADIUS criou uma nova sessão
- 11003 Access-Reject RADIUS Retornado

Além disso, a mensagem **Event 5400 Authentication failed** é apresentada, mas nenhum outro detalhe é revelado. Depois de criar o nome de usuário com a senha **cisco123**, o erro permanece o mesmo, mesmo quando há regras de autenticação/autorização corretas. O único requisito para que esse recurso funcione corretamente é ter um perfil de autorização correto.

Informações Relacionadas

- [Guia de configuração de serviços de rede com base em identidade, Cisco IOS XE versão 3SE](#)
- [Referência de comando da plataforma consolidada, Cisco IOS XE 3.2SE](#)
- [Supporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.