

SG350XG: O prompt de êxito é exibido antes da conclusão da operação

Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

N/A

Produto afetado

SG350XG	2.2.0.x

Descrição do problema

Ao selecionar vários dispositivos nos quais atualizar e marcar a caixa de seleção **Reinicializar dispositivos após o download** por meio do Smart Network Application (SNA), o prompt de sucesso aparece antes mesmo da operação ser concluída em todos os dispositivos.

Status atual

Não há solução alternativa conhecida.