

# WAP150:配置第三个SSID时，无线电会关闭

## 确定日期

2017年3月24日

## 解决日期

不适用

## 受影响的产品

型号	固件版本
WAP150	1.0.0.13 , 1.0.1.7

## 问题说明

在任一无线电上配置第三个SSID后，2.4 GHz和5 Ghz无线电都将关闭。移除第三个SSID后，无线电即会启动并正常工作。即使只启用一个无线电并配置了多个SSID，问题也存在。

## 分辨率

将WAP150升级到最新固件版本1.1.0.5。